

Руководство по эксплуатации

Преобразователь частоты

ИМПУЛЬС

ПЧ800



Версия 1.1.001, 2023 г.



Предисловие

Благодарим вас за выбор **высокопроизводительных приводов переменного тока ИМПУЛЬС серии ПЧ800**. В данном руководстве пользователя представлено подробное описание серии ПЧ800: технические характеристики изделия, структурные характеристики, функции, установки, настройки параметров, устранения неполадок, ввод в эксплуатацию, ежедневное обслуживание и т.д. Обязательно внимательно прочитайте меры предосторожности перед эксплуатацией и используйте данное изделие при условии, что обеспечена безопасность персонала и оборудования.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед установкой убедитесь в целостности корпуса изделия и всех защитных крышек. Эксплуатация должна соответствовать требованиям настоящего руководства и местным правилам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам.
- В данное руководство могут быть внесены соответствующие изменения в результате обновления изделия, изменения технических характеристик и обновления руководства.
- В случае повреждения или утери руководства пользователи могут запросить новый экземпляр у местных дистрибьюторов, в офисах или в нашем отделе технического обслуживания.
- Если какой-либо пункт данного руководства неясен, обратитесь в наш отдел технического обслуживания.
- Если после включения питания или во время работы происходит какое-либо нарушение нормального функционирования, необходимо как можно скорее остановить оборудование и определить неисправность или обратиться в службу технического обслуживания.
- Телефон отдела технического обслуживания: +7 (495) 256-13-76



Содержание

1 / Меры предосторожности	3 / Монтаж и подключение	26
••••••		
1.1 Требования обеспечения безопасности	3.1 Окружающая среда места монтажа	26
1.1.1 Перед установкой	3.2 Минимальные монтажные зазоры	26
1.1.2 Установка	3.3 Снятие и установка панели управления и крышки	28
1.1.3 Электромонтаж	3.3.1 Снятие и установка панели управления	28
1.1.4 Запуск	3.3.2 Открытие и установка крышки ПЧ800-01Т-045А-4 и ниже	29
1.1.5 Техническое обслуживание 10 1.2 Прочие аспекты 10	3.3.3 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(T)-060A-4ПЧ800-01(T)-075A-4	30
1.2 Прочие аспекты 10 1.2.1 Входной источник питания 10	3.3.4 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(Т)-091А-4 и выше	32
1.2.1 входной источник питания 10 1.2.2 Защита от перенапряжения 10	3.4 Конфигурация периферийных устройств	34
1.2.2 Защита от перенапряжения 10 1.2.3 Работа контактора 11	3.4.1 Стандартная конфигурация периферийных устройств	34
1.2.4 Выходной фильтр	3.4.2 Указания для периферийных устройств	35
1.2.5 Изоляция электродвигателя	3.4.3 Выбор периферийных устройств	36
1.2.5 изоляция электродвигателя 11 1.2.6 Снижение номинальных характеристик 12	3.4.4 Установка и выбор внешнего дросселя постоянного тока	37
1.2.0 Снижение номинальных характеристик	3.5 Конфигурация выводов	38
	3.6 Силовые клеммы приводов и подключение	39
2 / Информация об изделии13	3.6.1 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01Т-03А8-4~ 045А-4	40
	3.6.2 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-060А-4~ 075А-4	40
	3.6.3 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-091А-4 ~ 112А-4	41
2.1 Обозначение модели	3.6.4 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-150А-4	41
2.2 Информация на заводской табличке	3.6.5 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01-176А-4 ~ 860А-4	42
2.3 Информация о модели изделия	3.6.6 Силовые клеммы приводов ПЧ800-07-950A-4 ~ 1100A-4	42
2.4 Технические характеристики ПЧ800	3.6.7 Требования к клеммным винтам и кабелям	43
2.5 Схемы изделий	3.7 Подключение цепей управления	44
2.6 Внешний вид, монтажные размеры и вес	3.7.1 Схема платы управления	45
2.7 Внешние размеры панели управления	3.7.2 Схема подключения	46
2.8 Внешние размеры кронштейна панели управления	3.8 Спецификация клемм управления	47
	2014	Ε0

3.1 Окружающая среда места монтажа
3.2 Минимальные монтажные зазоры
3.3 Снятие и установка панели управления и крышки
3.3.1 Снятие и установка панели управления
3.3.2 Открытие и установка крышки ПЧ800-01Т-045А-4 и ниже
3.3.3 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(T)-060A-4ПЧ800-01(T)-075A-4
3.3.4 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(Т)-091А-4 и выше
3.4 Конфигурация периферийных устройств
3.4.1 Стандартная конфигурация периферийных устройств
3.4.2 Указания для периферийных устройств
3.4.3 Выбор периферийных устройств
3.4.4 Установка и выбор внешнего дросселя постоянного тока
3.5 Конфигурация выводов
3.6 Силовые клеммы приводов и подключение
3.6.1 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01Т-03А8-4~ 045А-4 40
3.6.2 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-060А-4~ 075А-4
3.6.3 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(T)-091A-4 ~ 112A-4 41
3.6.4 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-150А-441
3.6.5 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01-176А-4 ~ 860А-4
3.6.6 Силовые клеммы приводов ПЧ800-07-950А-4 ~ 1100А-4 42
3.6.7 Требования к клеммным винтам и кабелям
3.7 Подключение цепей управления
3.7.1 Схема платы управления
3.7.2 Схема подключения
3.8 Спецификация клемм управления
3.9 Использование клемм управления
3.9.1 Расположение клемм управления



Руководство по эксплуатации преобразователя частоты серии ПЧ800

3.9.2 Требования к клеммным винтам и подключению клемм управления	7 / Поиск и устранение неполадок
3.9.3 Указания для аналоговых входов/выходов	
3.9.4 Указания для дискретных входов/выходов51	
3.9.5 Указания для вывода энкодера57	7.1 Причины неисправностей и устранение неполадок
3.9.6 Указания для выводов интерфейса RS48560	
3.10 Указания для переключателей сигналов	8 / Техническое обслуживание166
3.11 Рекомендации по электромагнитным помехам	
3.11.1 Подавление помех	
3.11.2 Заземление	8.1 Плановая проверка
3.11.3 Подавление тока утечки	8.2 Регулярное техническое обслуживание
3.11.4 Использование фильтра источника питания	8.3 Замена расходных компонентов
	8.4 Хранение
4 / Указания по эксплуатации и запуску	
	9 / Приложение. Протокол обмена данными 170
	00000000
4.1 Работа с панелью управления	
4.1 Работа с панелью управления 66 4.1.1 Основные функции панели управления 66	9.1 Сетевой режим
	9.1 Сетевой режим 170 9.2 Режим интерфейса 171
4.1.1 Основные функции панели управления	
4.1.1 Основные функции панели управления	9.2 Режим интерфейса
4.1.1 Основные функции панели управления 66 4.1.2 Индикаторы панели управления 68 4.1.3 Режимы дисплея панели управления 68	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171
4.1.1 Основные функции панели управления	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171
4.1.1 Основные функции панели управления 66 4.1.2 Индикаторы панели управления 68 4.1.3 Режимы дисплея панели управления 68 4.1.4 Способ установки параметров 75 4.2 Первое включение 82	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173
4.1.1 Основные функции панели управления	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173 9.6 Инструкции оператора 185
4.1.1 Основные функции панели управления	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173 9.6 Инструкции оператора 185
4.1.1 Основные функции панели управления 66 4.1.2 Индикаторы панели управления 68 4.1.3 Режимы дисплея панели управления 68 4.1.4 Способ установки параметров 75 4.2 Первое включение 82 4.2.1 Блок-схема первого включения асинхронного электродвигателя 83 4.2.2 Блок-схема первого включения синхронного электродвигателя 84 5 / СПИСОК Параметров 85	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173 9.6 Инструкции оператора 185
4.1.1 Основные функции панели управления	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173 9.6 Инструкции оператора 185
4.1.1 Основные функции панели управления 66 4.1.2 Индикаторы панели управления 68 4.1.3 Режимы дисплея панели управления 68 4.1.4 Способ установки параметров 75 4.2 Первое включение 82 4.2.1 Блок-схема первого включения асинхронного электродвигателя 83 4.2.2 Блок-схема первого включения синхронного электродвигателя 84 5 / СПИСОК Параметров 85	9.2 Режим интерфейса 171 9.3 Режим обмена данными 171 9.4 Формат протокола 171 9.5 Функция протокола 173 9.6 Инструкции оператора 185



1 / Меры предосторожности



Меры предосторожности

Знаки безопасности в данном руководстве:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Указывает на ситуацию, в которой несоблюдение эксплуатационных требований может привести к пожару, серьезной травме или даже смерти.



ВНИМАНИЕ:

Указывает на ситуацию, в которой несоблюдение эксплуатационных требований может привести к средней или легкой травме и повреждению оборудования.

Пользователям предлагается внимательно прочитать эту главу при установке, вводе в эксплуатацию и ремонте данного изделия и выполнять работы в соответствии с мерами предосторожности, изложенными в данной главе, без нарушений. Компания ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА» не несет ответственности за травмы и ущерб, полученные в результате нарушения правил эксплуатации.

1.1 | Требования обеспечения безопасности

1.1.1 Перед установкой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь голыми руками к клеммам управления, печатным платам и любым другим электронным частям и компонентам.
- Не используйте привод, компоненты которого отсутствуют или повреждены.
- Несоблюдение этого требования может привести к другим неисправностям и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.



ВНИМАНИЕ

- Проверьте, соответствует ли информация об изделии, указанная на заводской табличке, требованиям заказа. Если нет, не устанавливайте его.
- Не устанавливайте привод, если упаковочный лист не соответствует реальному оборудованию.



1.1.2 Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Только квалифицированный персонал, знакомый с частотно-регулируемыми приводами переменного тока и соответствующим оборудованием, может планировать или осуществлять установку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Данное оборудование должно быть установлено на металлической или другой огнестойкой основе. Несоблюдение этого требования может привести к пожару.
- Данное оборудование должно быть установлено в месте, удаленном от горючих материалов и источников тепла. Несоблюдение этого требования может привести к пожару.
- Данное оборудование ни в коем случае не должно устанавливаться в среде, подверженной воздействию взрывоопасных газов. Несоблюдение этого требования может привести к взрыву.
- Никогда не регулируйте крепежные болты данного оборудования, особенно те, которые помечены красным цветом. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.



ВНИМАНИЕ

- Обращайтесь с оборудованием осторожно и удерживайте его за опорную пластину, чтобы избежать травм ног или повреждения оборудования.
- Устанавливать оборудование следует там, где его вес может быть выдержан. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала в результате падения.
- Убедитесь в том, что условия монтажа соответствуют требованиям, указанным в разделе 2.4. В противном случае необходимо снижение номинальных характеристик. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Не допускайте попадания в оборудование стружки от сверления, концов проводов и винтов во время монтажа. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности или повреждению оборудования.
- При монтаже в шкафу данное оборудование должно быть обеспечено соответствующим отводом тепла. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности или повреждению оборудования.



1.1.3 Электромонтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Только квалифицированный персонал, знакомый с частотно-регулируемыми приводами переменного тока и соответствующим оборудованием, допускается к планированию или выполнению монтажа электропроводки. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Электромонтаж должен строго соответствовать данному руководству. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Все операции по подключению должны соответствовать нормам электромагнитной совместимости и безопасности и/или электротехническим нормам, а диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Поскольку общий ток утечки данного оборудования может превышать 3,5 мА, в целях безопасности данное оборудование и связанный с ним электродвигатель должны быть надежно заземлены во избежание риска поражения электрическим током.
- Выполняйте подключение в строгом соответствии с маркировкой на клеммах данного оборудования. Никогда не подключайте трехфазное питание к выходным клеммам U/T1, V/T2 и W/T3. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Устанавливайте тормозные резисторы только на клеммы \oplus (\oplus 1/ \oplus 2) и В2 (BR).
- Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Винты и болты выводов для подключения главных цепей должны быть плотно затянуты. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Запрещено подключение сигнала переменного тока 220 В к другим клеммам, кроме клемм управления RA, RB, RC и TA, TB, TC. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.



ВНИМАНИЕ

- Поскольку все частотно регулируемые приводы переменного тока ИМПУЛЬС перед поставкой подвергаются высоковольтным испытаниям, пользователям запрещается проводить такое испытание на данном оборудовании. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Сигнальные провода должны быть максимально удалены от основных линий электропитания. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, иначе могут возникнуть помехи для управляющего сигнала.
- Если длина кабелей электродвигателя превышает 100 м, рекомендуется использовать выходной дроссель переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям.
- Энкодер должен быть снабжен экранированными кабелями, экран которых должен быть надежно заземлен.



1.1.4 Запуск



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Приводы, хранившиеся более 2 лет, следует использовать с регулятором напряжения для постепенного повышения напряжения при подаче питания на приводы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед подачей питания на привод убедитесь в том, что подключение выполнено в соответствии с разделом 3.4. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или поражению электрическим током.
- Перед подачей питания на привод убедитесь в завершении и правильности подключения привода и закройте крышку. Не открывайте крышку после подачи питания. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- После подачи питания никогда не прикасайтесь к приводу и периферийным цепям независимо от того, в каком состоянии находится привод, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Перед запуском привода убедитесь в том, что в окружающем пространстве нет людей, которые могут контактировать с электродвигателем, чтобы избежать травм.
- Во время работы привода нельзя допускать попадания в оборудование посторонних предметов. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям и/или повреждению оборудования.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь в том, что количество фаз источника питания и номинальное напряжение соответствуют заводской табличке изделия. Если это не так, обратитесь к продавцу или в компанию ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА».
- Убедитесь в отсутствии коротких замыканий в периферийных цепях, подключенных к приводу, и убедитесь в надежности соединений. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед началом работы убедитесь в том, что электродвигатель и связанное с ним оборудование находятся в пределах допустимого рабочего диапазона. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Никогда не прикасайтесь к вентиляторам, радиатору и тормозному резистору голыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала.
- Запрещается часто запускать и останавливать привод включением или выключением питания. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед включением/отключением выходной мощности привода и/или контактора убедитесь в том, что привод не находится в состоянии подачи мощности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.



1.1.5 Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Только квалифицированные специалисты могут проводить техническое обслуживание и устранение неисправностей.
- Никогда не проводите техническое обслуживание и устранение неисправностей до полного отключения и разрядки источника питания. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала.
- Во избежание поражения электрическим током подождите не менее 10 минут после отключения питания и убедитесь в том, что остаточное напряжение конденсаторов шины разряжено до 0 В, прежде чем выполнять какие-либо работы с приводом.
- После замены привода обязательно выполните те же процедуры в строгом соответствии с указанными выше правилами



ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к электрическим компонентам голыми руками во время технического обслуживания и устранения неисправностей. Невыполнение этого требования может привести к повреждению компонентов из-за электростатического разряда.
- Все подключаемые компоненты можно вставлять или извлекать только при отключенном питании.

1.2 | Прочие аспекты

1.2.1 Входной источник питания

Приводы данной серии не должны использоваться вне диапазона рабочего напряжения, указанного в данном руководстве. При необходимости используйте трансформатор для повышения или понижения напряжения до регулируемого диапазона.

Приводы данной серии поддерживают подключение по звену постоянного тока. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с техническим персоналом ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА».

1.2.2 Защита от перенапряжения

Приводы данной серии оснащены ограничителем перенапряжения, который обладает определенной устойчивостью к грозовым разрядам. Однако пользователям в районах с частыми грозами необходимо установить внешний ограничитель перенапряжения перед входом питания привода.



1.2.3 Работа контактора

В соответствии с конфигурацией периферийных устройств, рекомендуемой данным руководством, необходимо установить контактор между источником питания и входной частью привода. Такой контактор не следует использовать в качестве управляющего устройства для пуска и останова привода, так как частая зарядка и разрядка сократят срок службы внутренних электролитических конденсаторов.

Если необходимо установить контактор между выходом привода и электродвигателем, перед включением/выключением такого контактора необходимо убедиться, что привод не находится в состоянии подачи мощности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению привода.

1.2.4 Выходной фильтр

Поскольку на выходе привода используется высокочастотное напряжение ШИМ с амплитудным ограничением, установка фильтрующих устройств, таких как выходной фильтр и выходной дроссель переменного тока, между электродвигателем и приводом позволяют эффективно снижать выходной шум, избегая помех для другого окружающего оборудования.

Если длина кабеля между приводом и электродвигателем превышает 100 м, рекомендуется использовать выходной дроссель переменного тока для предотвращения неисправности привода в результате перегрузки по току, вызванной чрезмерной распределенной емкостью. Выходной фильтр является опциональным в зависимости от требований на месте эксплуатации.

Не устанавливайте фазосдвигающий конденсатор или разрядник на выходной стороне привода, так как это может привести к повреждению привода в результате перегрева.

1.2.5 Изоляция электродвигателя

Ввиду того, что напряжение на выходе привода представляет собой высокочастотный ШИМ и высшими гармониками, шум, повышение температуры и вибрация электродвигателя выше по сравнению с синусоидальным напряжением. В частности, это ухудшает изоляцию электродвигателя. Поэтому перед первым использованием или после длительного хранения у электродвигателя должна быть проверена изоляция. Чтобы избежать повреждения привода в результате повреждения изоляции электродвигателя при регулярной эксплуатации, изоляция электродвигателя также должна регулярно проверяться. Для измерения изоляции электродвигателя рекомендуется использовать мегаомметр с напряжением 500 В, при этом необходимо отсоединить электродвигатель от привода. Обычно сопротивление изоляции электродвигателя должно быть больше 5 МОм.



1.2.6 Снижение номинальных характеристик

Из-за разреженности воздуха в высокогорных районах теплоизлучение привода с принудительным воздушным охлаждением может ухудшиться, а электролит электролитических конденсаторов более подвержен испарению, что может привести к сокращению срока службы изделия. При использовании привода на высоте более 1000 метров над уровнем моря необходимо снизить номинальные характеристики. Рекомендуется снижать номинальные характеристики на 1 % на каждые 100 м при высоте более 1000 м над уровнем моря.



2 / Информация об изделии



2.1 | Обозначение модели

Модель, указанная на заводской табличке изделия, обозначает название серии, класс напряжения сети, номинальный ток, и т.д. с помощью комбинации цифр, символов и букв.




Рис. 2-1 Обозначение модели изделия

2.2 | Информация на заводской табличке



Рис. 2-2. Информация на заводской табличке



2.3 | Информация о модели изделия

Таблица 2-1. Модель изделия и технические данные

ПЧ800-4Т□□□(В), трехфазный, класс напряжения 400 В

Модель	Номи- нальная мощность (кВт)	Номи- нальный выходной ток (A)	Номи- нальный входной ток (A)	Совме- стимый электро- двигатель (кВт)	Тормоз- ной пре- рыватель	Дроссель постоян- ного тока
ПЧ800-01Т-03А8-4	1,5	3,8	5,0	1,5		
ПЧ800-01Т-05А5-4	2,2	5,5	6,0	2,2		
ПЧ800-01Т-09А0-4	3,7	9,0	10,5	3,7	σ.	
ПЧ800-01Т-013А-4	5,5	13	14,6	5,5	Встроенный	
ПЧ800-01Т-017А-4	7,5	17	20,5	7,5	0er	Внешний
ПЧ800-01Т-024А-4	11	24	29	11	当	
ПЧ800-01Т-030А-4	15	30	35	15	Zc	
ПЧ800-01Т-039А-4	18,5	39	44	18,5		
ПЧ800-01Т-045А-4	22	45	50	22		
ПЧ800-01(Т)-060А-4*	30	60	65	30	В	D
ПЧ800-01(Т)-075А-4*	37	75	80	37	СТРО	Внешний
ПЧ800-01(Т)-091А-4**	45	91	83	45	опция	Встроен-
ПЧ800-01(Т)-112А-4**	55	112	102	55	Встроенный опция	ный
ПЧ800-01(Т)- 150A-4***	75	150	157	75	1 Kak	Внешний как опция
ПЧ800-01-176А-4	90	176	160***	90		
ПЧ800-01-210А-4	110	210	192***	110		
ПЧ800-01-253А-4	132	253	232***	132		
ПЧ800-01-310А-4	160	310	285***	160		
ПЧ800-01-350А-4	185	350	326***	185		
ПЧ800-01-380А-4	200	380	354***	200		₩
ПЧ800-01-430А-4	220	430	403***	220	₩.	Внешний
ПЧ800-01-470А-4	250	470	441***	250	Внеш	H H
ПЧ800-01-520А-4	280	520	489***	280	И И И И И	Σ¢
ПЧ800-01-590А-4	315	590	571***	315	Σc	
ПЧ800-01-650А-4	355	650	624***	355		
ПЧ800-01-725А-4	400	725	699***	400		
ПЧ800-01-820А-4	450	820	790***	450		
ПЧ800-01-860А-4	500	860	835***	500		
ПЧ800-07-950А-4	560	950	920***	560		Встроен-
ПЧ800-07-1100А-4	630	1100	1050***	630		ный



- * Означает, что тормозной прерыватель встраивается опционально, дроссель постоянного тока внешний. Возьмем, к примеру, мощность 30 кВт: модель без тормозного прерывателя и дросселя постоянного тока ПЧ800-01-060А-4, модель с тормозным прерывателем ПЧ800-01Т-060А-4, Тормозной резистор должен быть установлен снаружи в соответствии с пунктом 3.4.3.
- ** Означает, что дроссель постоянного тока встроен, а тормозной прерыватель встраивается опционально. Возьмем, к примеру, мощность 45 кВт: модель с дросселем постоянного тока ПЧ800-01-091А-4, а модель с дросселем постоянного тока и тормозным прерывателем ПЧ800-01Т-091А-4. Тормозной резистор должен быть установлен снаружи в соответствии с пунктом 3.4.3.
- *** Означает, что номинальный входной ток настроен на использование дроссель постоянного тока. Приводы ПЧ800-4Т90... ПЧ800-4Т500 по умолчанию поставляются с дросселем постоянного тока наружного монтажа. Обязательно подключите дроссель постоянного тока. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной работе привода. ПЧ800-07-950А-4 и ПЧ800-07-1100А-4 шкафного исполнения, у которых дроссель постоянного тока и выходной дроссель переменного тока встроены по умолчанию.

**** Означает привод переменного тока мощностью 75 кВт, номер модели ПЧ800-01-150A-4 без встроенного тормозного прерывателя, а номер модели ПЧ800-01Т-150A-4 со встроенным тормозным прерывателем.


2.4 | Технические характеристики ПЧ800

Таблица 2-2. Технические характеристики ПЧ800

	Номинальное входное напря- жение	Уровень по напряжению 400 В: трехфазное 380440 В				
	Частота	50/60 Гц, допуск ±5 %				
Входное питание ли	Диапазон на-	Непрерывные колебания напряжения ±10 %, Кратковременные колебания –15+10 %, т.е. для 400 В: 323484 В;				
пряжения Номинальный входной ток		Уровень дисбаланса напряжения <3 %, уровень искажений в соответствии с требованиями IEC61800-2				
		См. Раздел 2.3				
Совместимый электродвига- тель (кВт)		См. Раздел 2.3				
Выходная мощность Номинальный ток (A) Выходное напряжение (B)		См. Раздел 2.3				
		3-фазный: 0~ номинальное входное напряжение, погрешность <±3 %				



Выходная	Выходная частота (Гц)	0,00600,00 Гц; с шагом: 0,01 Гц
мощность	Перегрузочная способность	150 % – 1 мин; 180 % – 10 с; 200 % – 0,5 с
	V/f характери- стики	V/f управление Бессенсорное векторное управление 1 Бессенсорное векторное управление 2 Векторное управление с обратной связью (включая управление положением)
	Диапазон регулирования скорости	1:100 (V/f управление, бессенсорное векторное управление 1) 1:200 (бессенсорное векторное управление 2) 1:1000 (векторное управление с обратной связью)
Характе-	Точность поддержания скорости	±0,5 % (V/f управление) ±0,2 % (бессенсорное векторное управление 1 и 2) ±0,02 % (векторное управление с обратной связью)
ристики управле-	Колебания скорости	±0,3 % (бессенсорное векторное управление 1 и 2) ±0,1 % (векторное управление с обратной связью)
ния	Отклик по моменту	<10 мс (бессенсорное векторное управление 1 и 2) <5 мс (векторное управление с обратной связью)
	Точность регулирова- ния крутящего момента	±7,5 % (бессенсорное векторное управление 2) ±5 % (векторное управление с обратной связью)
	Пусковой крутя- щий момент	0,5 Гц: 180 % (V/f управление, бессенсорное векторное управление 1) 0,25 Гц: 180 % (бессенсорное векторное управление 2) 0 Гц: 200 % (векторное управление с обратной связью)
	Точность позиционирования	±1 линейный импульс
	Выходная частота	0,00600,00 Гц
	Время разгона/ замедления	0,0060 000 c
	Частота ШИМ	0,716 кГц
Основные функции	Задание частоты	Дискретная настройка + /// с панели управления Дискретная настройка + команды Больше/Меньше с дискретного входа По сети Аналоговое задание (AI1/AI2/AI3) Задание с импульсного входа
	Способы пуска электродвига- теля	Пуск с начальной частотой Пуск с торможением постоянным током Пуск на ходу
	Способы останова элект- родвигателя	Останов с линейным замедлением Останов выбегом Останов с линейным замедлением + торможение постоянным током






	Характеристики динамического торможения	Для ПЧ800-01(T)-150A-4 и ниже встроены или могут быть встроены тормозные прерыватели. См. Таблицу 2-1 Рабочее напряжение тормозного прерывателя: Уровень по напряжению 200 В: 325375 В; Уровень по напряжению 400 В: 650750 В Время работы: 0,0100,0 с					
Характеристики торможения постоянным током Основные функции Входы		Начальная частота торможения постоянным током: 0,00600,00 Гц Ток торможения постоянным током: 0,0200,0 % Время торможения постоянным током: 0,0030,00 с					
		7 дискретных входов, один из которых может быть использован для высокоскоростного импульсного ввода. Совместимы с активными NPN, PNP открытыми коллекторами и входом с сухими контактами. 3 аналоговых входа, один из которых поддерживает только ввод напряжения, а два других программируются по напряжению/току					
	Выходы	Один высокоскоростной импульсный выход, прямоугольный сигнал 050 кГц; может выводить заданную частоту, выходную частоту и т.д. Один дискретный выход Два релейных выхода					
		Два аналоговых выхода, программируемые напряжение/ток; могут выводить заданную частоту, выходную частоту и т.д.					
Вход сигнала энкодера		одером 5 В/12 В пичными типами входных сигналов энкодера, такими как открытый актный, дифференциальный и т.д.					
Особен- ности	Копирование параметров, резервное копирование параметров, общая шина постоянного тока, свободное переключение между параметрами двух электродвигателей, гибкое отображение и скрытие параметров, различное задание и переключение основной и вспомогательной частот, эффективный поиск начальной скорости, программирование различных кривых разгона/замедления, автоматическая коррекция аналогового сигнала, управление механическим тормозом, программируемое 16-сту пенчатое регулирование скорости (двухступенчатая поддержка гибкого задания частоты), управление намоткой, контроль фиксированной длины, функция подсчета, регистрация трех неисправностей, торможение перевозбуждением, программируема защита при повышенном напряжении, программируемая защита при пониженном напряжении программируемая защита при понижении программируемая защита при понижения при понижения программируемая защита при понижения при п						
Функции защиты	См. Главу 7 – Устр	ранение неполадок					
Окружаю- щая среда	Место эксплуатации	В помещении, без прямого солнечного света, без пыли, агрессивных газов, легковоспламеняющихся газов, масляного тумана, водяного пара, капель воды и соли и т.д.					



	Высота над уровнем моря	02000 м. Снижать номинальные характеристики на 1 % на каждые 100 м при высоте над уровнем моря более 1000 м
Oknyvkalo	Температура окружающей среды	–10+40 °C. Номинальный выходной ток должен быть снижен на 1 % на каждый 1 °C при температуре окружающей среды 4050 °C
Окружаю- среды Относительная влажность		595 %, отсутствие конденсата
	Вибрация	Менее 5,9 м/c2 (0,6g)
Температура хранения		-40+70 °C
	КПД при номи- нальном токе	7,5 кВт и ниже: ≥93 % 1145 кВт: ≥95 %; 55 кВт и выше: ≥98 %
	Монтаж	560 кВт и 630 кВт – шкафного типа, остальные – настенные
Прочее	Степень защиты IP	IP20
Метод охлаждения		Принудительное воздушное охлаждение


2.5 | Схемы изделий





а) ПЧ800-01Т-045А-4 и ниже

б) П4800-01(T)-060A-4 П4800-01(T)-075A-4










д) П4800-01-176А-4 ~ П4800-01-860А-4






е) П4800-07-950А-4 и П4800-07-1100А-4 Рис. 2-3. Схемы изделий


2.6 | Внешний вид, монтажные размеры и вес




а) ПЧ800-01Т-045А-4 и ниже









б) ПЧ800-01(T)-060A-4 ~ ПЧ800-01(T)-075A-4







в) ПЧ800-01(Т)-091А-4 ~ ПЧ800-01(Т)-112А-4









г) ПЧ800-01(Т)-150А-4






д) П4800-01-176А-4 ~ П4800-01-310А-4





е) П4800-01-350А-4 ~ П4800-01-860А-4



ж) ПЧ800-07-950А-4 ~ ПЧ800-07-1100А-4 **Рис. 2-4. Внешние размеры**



Таблица 2-3. Внешний вид, монтажные размеры и вес

	Внешние и монтажные размеры (мм)							
Модель	W	(кг)	D	W1	H1	H2	Диаметр монтажных отверстий	Вес (кг)
ПЧ800-01Т-03А8-4								
ПЧ800-01Т-05А5-4								
ПЧ800-01Т-09А0-4	120	245	169	80	233	220	5,5	2,9
ПЧ800-01Т-013А-4								
ПЧ800-01Т-017А-4								
ПЧ800-01Т-024А-4	145	280	179	105	268	255	5,5	3,9
ПЧ800-01Т-030А-4								
ПЧ800-01Т-039А-4	190	365	187	120	353	335	6	6,2
ПЧ800-01Т-045А-4								
ПЧ800-01(Т)-060А-4	250	400	225	220	380	,	6,8	12
ПЧ800-01(Т)-075А-4	250	400	235	230	380	/	0,8	12
ПЧ800-01(Т)-091А-4	200	E 4 E	255	245	522	F10	10	3
ПЧ800-01(Т)-112А-4	300	545	255	245	523	510	10	3
ПЧ800-01(Т)-150А-4	385	670	261	260	640	600	12	37
ПЧ800-01-176А-4	205	705	201	260	750	705	12	50
ПЧ800-01-210А-4	395	785	291	260	750	705	12	50
ПЧ800-01-253А-4	440	900	256	300	865	820	14	66
ПЧ800-01-310А-4	440	900	356	300	000	020	14	00
ПЧ800-01-350А-4								
ПЧ800-01-380А-4	500	990	368	360	950	900	14	88
ПЧ800-01-430А-4								
ПЧ800-01-470А-4	650	1040	406	400	1000	950	14	123
ПЧ800-01-520А-4	050	1040	406	400	1000	950	14	125
ПЧ800-01-590А-4								
ПЧ800-01-650А-4								
ПЧ800-01-725А-4	815	1300	428	600	1252	1200	14	165
ПЧ800-01-820А-4								
ПЧ800-01-860А-4								
ПЧ800-07-950А-4	1100	2000	550	/	,	,	/	515
ПЧ800-07-1100А-4	1100	2000	330	/	/	/	/	213



2.7 | Внешние размеры панели управления

Модель панели управления высокопроизводительного привода переменного тока серии ПЧ800 – ПУ-МК1, внешний вид и внешние размеры которой показаны на рис. 2-5.




Рис. 2-5. Внешние размеры ПУ-МК1

2.8 | Внешние размеры кронштейна панели управления

Для внешней установки панели предусмотрен держатель, а при выносной установке панели управления необходимо сделать отверстие в дверце шкафа. Модель кронштейна – ПУ-МК1, внешние размеры которого показаны на рис. 2-6а). На рис. 2-6б) показаны соответствующие размеры отверстия в шкафу.




Рис. 2-6. Внешние размеры ПУ-МК1 и размеры отверстия в шкафу



3 / Монтаж и подключение



3.1 | Окружающая среда места монтажа

- 1. Температура окружающей среды в диапазоне от -10 до +40 °C.
- 2. Привод должен быть установлен на огнестойкой поверхности с достаточным пространством вокруг него для отвода тепла.
- 3. Монтаж следует выполнять в местах с вибрацией менее 5,9 м/с2 (0,6g).
- 4. Беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
- 5. Защитите охлаждающий вентилятор, избегая попадания масла, пыли и металлических частиц.
- 6. Не подвергайте воздействию атмосферы с горючими газами, агрессивными газами, взрывоопасными или другими вредными газами.
- 7. Не допускайте попадания в привод стружки сверления, обрезков проводов и винтов.
- 8. Вентиляционная часть привода должна быть установлена вне помещений с неблагоприятной окружающей средой (например, текстильных предприятий с частицами волокон и химических предприятий с агрессивными газами).

3.2 | Минимальные монтажные зазоры

Для обеспечения благоприятного отвода тепла, монтируйте привод вертикально на плоской, вертикальной и ровной поверхности, как показано на рис. 3.1. При установке внутри шкафа изделие должно быть установлено вплотную друг к другу, при этом должно быть сохранено достаточное окружающее пространство для благоприятного отвода тепла.




Рис. 3-1. Минимальные монтажные зазоры для ПЧ800-01-045А-4 и ниже





ВНИМАНИЕ

При монтаже привода ПЧ800-01-045А-4 или ниже снимите пылезащитные крышки. Если в одном шкафу монтируется несколько приводов, рекомендуется параллельный монтаж рядом друг с другом.




Рис. 3-2. Минимальные монтажные зазоры для ПЧ800-01(T)-060A-4 ~ ПЧ800-01(T)-075A-4




Рис. 3-3. Минимальные монтажные зазоры для ПЧ800-01(Т)-091А-4 и выше





ВНИМАНИЕ

При монтаже привода ПЧ800-01(T)-060A-4 или выше необходимо соблюдать минимальные монтажные зазоры, указанные в таблице 3-1. Если в одном шкафу монтируется несколько приводов, рекомендуется параллельный монтаж рядом друг с другом.

Таблица 3-1. Требования к минимальным монтажным зазорам

Maran muran	Монтажные зазоры (мм)			
Модель привода	A	В		
ПЧ800-01(Т)-060А-4ПЧ800-01(Т)-075А-4	≥50	≥200		
ПЧ800-01(Т)-091А-4ПЧ800-01-860А-4	≥50	≥300		

3.3 | Снятие и установка панели управления и крышки

3.3.1 Снятие и установка панели управления

Снятие панели управления

Нажмите на замок панели управления, как показано цифрой «1» на рис. 3-4, затем потяните панель, чтобы освободить ее, как показано цифрой «2».

Установка панели управления

Слегка наклоните панель в направлении, указанном цифрой «1» на рис. 3-5, и выровняйте ее по зажимному отверстию в нижней части кронштейна панели, затем нажмите на нее, как указано цифрой «2». Когда слышен щелчок, это означает, что зажим выполнен правильно.




Рис. 3-4. Снятие панели управления




Рис. 3-5. Установка панели управления



3.3.2 Открытие и установка крышки ПЧ800-01Т-045А-4 и ниже


Снятие панели управления

Снимите, как указано в разделе 3.3.1.


Открытие крышки

Способ 1: ослабьте невыпадающие винты крышки, как показано на рис. 3-6а) (только для модели 15/18,5/22 кВт), левой рукой возьмитесь за левую и переднюю стороны среднего корпуса, вставьте большой палец правой руки в защелку и плотно прижмите крышку остальными четырьмя пальцами, потяните нижнюю часть крышки, чтобы освободить ее, как показано цифрой «2».

Способ 2: ослабьте невыпадающие винты крышки, как указано цифрой «1» на рис. 3-66) (только для модели 15/18,5/22 кВт), – используйте большую шлицевую отвертку, чтобы слегка нажать на защелку в нижней части крышки, чтобы защелка естественным образом вышла из паза, как указано цифрой «2»; потяните крышку, чтобы освободить ее, как указано цифрой «3».







6) Cnoco6 2

Рис. 3-6. Открытие крышки



Установка крышки

По завершении подключения вставьте защелку в верхней части крышки в пазы на среднем корпусе, как указано цифрой «1» на рис. 3-7; затем нажмите на нижнюю часть крышки, как указано цифрой «2». Когда слышен щелчок, это означает, что зажим выполнен правильно. Затяните винты (только для модели 15/18,5/22 кВт) в пазах защелки.




Рис. 3-7. Установка крышки

Установка панели управления

Установите, как указано в разделе 3.3.1.



ВНИМАНИЕ

Обязательно снимите панель управления, прежде чем открывать крышку, и установите крышку перед установкой панели управления.

3.3.3 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(T)-060A-4...ПЧ800-01(T)-075A-4

Снятие панели управления

Снимите, как указано в разделе 3.3.1.



Открытие крышки

Используйте большую шлицевую отвертку, чтобы слегка нажать на защелку (с обеих сторон) в нижней части крышки, чтобы защелка естественным образом вышла из паза, как указано цифрой «2» на рис. 3-8; потяните крышку, чтобы освободить ее, как указано цифрой «3».




Рис. 3-8. Открытие крышки

Установка крышки

По завершении подключения вставьте защелку в верхней части крышки в пазы на среднем корпусе, как указано цифрой «1» на рис. 3-9; затем нажмите на нижнюю часть крышки, как указано цифрой «2». Когда слышен щелчок, это означает, что зажим выполнен правильно, крышка установлена.




Рис. 3-9. Установка крышки

Установка панели управления

Установите, как указано в разделе 3.3.1.





ВНИМАНИЕ

Обязательно снимите панель управления, прежде чем открывать крышку, и установите крышку перед установкой панели управления.

3.3.4 Открытие и установка крышек ПЧ800-01(Т)-091А-4 и выше

Снятие панели управления


Снимите, как указано в разделе 3.3.1.

Открытие нижней крышки

Ослабьте два невыпадающих винта крышки в нижней части нижней крышки с помощью крестовой отвертки, как указано цифрой «1» на рис. 3-10 (слева); затем потяните крышку наружу и вверх, как указано цифрой «2».

Открытие верхней крышки

Ослабьте два невыпадающих винта крышки в нижней части нижней крышки с помощью крестовой отвертки, как указано цифрами «3» и «4» на рис. 3-10 (справа); затем потяните крышку наружу и вверх, как указано цифрой «5».






Рис. 3-10. Открытие нижней и верхней крышек

Установка верхней крышки


Вставьте верхнюю часть крышки в монтажный паз, как показано на рис. 3-11 (слева);



закройте верхнюю крышку, с помощью крестовой отвертки затяните четыре невыпадающих винта, обозначенных цифрами «1» и «2».

Установка нижней крышки

Вставьте нижнюю крышку в верхнюю крышку в направлении, указанном цифрой «3» на рис. 3-11 (справа); закройте нижнюю крышку и затяните два невыпадающих винта, как указано цифрой «4».






Рис. 3-11. Установка верхней и нижней крышек

Установка панели управления

Установите, как указано в разделе 3.3.1.



ВНИМАНИЕ

Обязательно снимите панель управления, прежде чем открывать крышку, и установите крышку перед установкой панели управления.



3.4 | Конфигурация периферийных устройств

3.4.1 Стандартная конфигурация периферийных устройств




Рис. 3-12. Стандартная конфигурация периферийных устройств



3.4.2 Указания для периферийных устройств

Таблица 3-2. Указания для периферийных устройств

Устройство	Указания
Источник питания	Входное трехфазное напряжение питание переменного тока должно быть в диапазоне, указанном в данном руководстве
Автоматический выключатель	Назначение: отключение питания и защита оборудования в случае возникновения аномальной перегрузки по току. Выбор типа: ток отключения автоматического выключателя должен быть в 1,52 раза больше номинального тока привода. Характеристика времени отключения автоматического выключателя должна быть выбрана на основе характеристики времени защиты от перегрузки привода
У30	Назначение: поскольку привод выдает высокочастотное коммутируемое напряжение ШИМ, неизбежен высокочастотный ток утечки. Выбор типа: рекомендуется специальное УЗО типа В
Контактор	В целях безопасности не следует часто замыкать и размыкать контактор, так как это может привести к неисправности оборудования. Не управляйте пуском и остановом привода напрямую через включение и выключение контактора, так как это приведет к сокращению срока службы изделия
Входной дроссель переменного тока или дроссель постоянного тока	Улучшение коэффициента мощности. Снижение влияния несбалансированного трехфазного источника питания переменного тока на систему. Подавление высших гармоник и снижение кондуктивных и излучаемых помех для периферийных устройств. Ограничение воздействия импульсного тока на выпрямительные мосты
Входной фильтр	Снижение кондуктивных помех от источника питания привода, повышение помехоустойчивости привода. Снижение кондуктивных и излучаемых помех, создаваемых приводом для периферийных устройств
Тормозной прерыватель и тормозной резистор	Назначение: потребление энергии обратной связи электродвигателя для достижения быстрого торможения. Выбор типа: для выбора типа тормозного прерывателя обратитесь к техническому персоналу ООО СИСТЕМОТЕХНИКА. Выбор типа тормозного резистора см. в Таблице 3-3 «Выбор периферийных устройств»
Выходной фильтр	Снижение кондуктивных и излучаемых помех, создаваемых приводом для периферийных устройств
Выходной дроссель переменного тока	Предотвращение повреждения изоляции электродвигателя в результате гармонического напряжения. Снижение частых защит привода от токов утечки. Если длина кабеля, соединяющего привод и электродвигатель, превышает 100 метров, рекомендуется использовать выходной дроссель переменного тока
Электродвигатель	Должен соответствовать приводу



3.4.3 Выбор периферийных устройств

Таблица 3-3. Выбор периферийных устройств

Модель привода	Автоматический выключатель (A)	Контактор (A)	Тормозной резистор / Тормозной прерыватель *	
			Мощность (Вт)	Сопротивление (Ом)
ПЧ800-01Т-03А8-4	10	9	300	≥100
ПЧ800-01Т-05А5-4	10	9	400	≥100
ПЧ800-01Т-09А0-4	16	12	500	≥75
ПЧ800-01Т-013А-4	20	18	550	≥50
ПЧ800-01Т-017А-4	32	25	550	≥50
ПЧ800-01Т-024А-4	40	32	800	≥25
ПЧ800-01Т-030А-4	50	40	1100	≥23
ПЧ800-01Т-039А-4	63	50	1300	≥16
ПЧ800-01Т-045А-4	63	50	1500	≥16
ПЧ800-01(Т)-060А-4	100	65	2500	≥15
ПЧ800-01(Т)-075А-4	100	80	2800	≥15
ПЧ800-01(Т)-091А-4	125	95	3000	≥10
ПЧ800-01(Т)-112А-4	160	150	3600	≥10
ПЧ800-01(Т)-150А-4	225	185	5000	≥5
ПЧ800-01-176А-4	250	225	Выбор на основе тормозного пре- рывателя	
ПЧ800-01-210А-4	315	265		
ПЧ800-01-253А-4	350	330		
ПЧ800-01-310А-4	400	330		
ПЧ800-01-350А-4	500	400		
ПЧ800-01-380А-4	500	400		
ПЧ800-01-430А-4	630	500		
ПЧ800-01-470А-4	630	500		
ПЧ800-01-520А-4	800	630		
ПЧ800-01-590А-4	800	630		
ПЧ800-01-650А-4	1000	800		
ПЧ800-01-725А-4	1250	800		
ПЧ800-01-820А-4	1250	1000		
ПЧ800-01-860А-4	1600	1000		
ПЧ800-07-950А-4	1600	1250		
ПЧ800-07-1100А-4	2000	1600		

^{*} Если тормозной прерыватель встроен, мощность и сопротивление тормозного резистора должны соответствовать требованиям, указанным в таблице. Если тормозной прерыватель установлен снаружи, мощность и сопротивление тормозного резистора



должны соответствовать тормозному прерывателю. Значение сопротивления тормозного резистора в таблице является рекомендуемым минимальным значением (частота торможения 5 %) при использовании периодической тормозной нагрузки. Пользователь может выбрать другое значение сопротивления и мощность в соответствии с фактическими условиями работы тормозного резистора. Исходя из требований к торможению, значение тормозного сопротивления должно быть больше минимального значения, указанного в таблице. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению привода. Тормозные резисторы не встроены и должны быть приобретены дополнительно.

Длительное воздействие на тормозной резистор может привести к накоплению токопроводящей пыли, что приведет к короткому замыканию резистора на землю. Необходимо добавить пылезащитную крышку или поместить резистор в коробку с резисторами в соответствии с фактической ситуацией.

3.4.4 Установка и выбор внешнего дросселя постоянного тока

3.4.4.1 Установка внешнего дросселя постоянного тока

Преобразователи частоты серии ПЧ800 мощностью от 90 до 500 кВт по умолчанию оснащены внешним дросселем постоянного тока и поставляются вместе с преобразователем частоты в отдельном деревянном ящике. Пользователь должен подключить дроссель постоянного тока между клеммами ⊕1 и ⊕2, при этом полярность между подключением клемм дросселя и клемм преобразователя частоты отсутствует. 560 кВт и 630 кВт относятся к шкафному типу и по умолчанию имеют внутренний дроссель постоянного тока.

3.4.4.2 Внешний вид и размеры внешнего дросселя постоянного тока




Рис. 3-13. Внешний вид и размеры внешнего дросселя постоянного тока



Таблица 3-4. Размеры внешнего дросселя постоянного тока

		Монтажные размеры (мм)								
Совместимая модель	A	В	С	D	E	F	G	Мон- тажное отвер- стие	Отвер- стие для медного стержня	Модель дросселя
ПЧ800-01-176А-4	160	190	123	161	255	222	193	10 × 15	Ø12	MA4T903GL1
ПЧ800-01-210А-4	100	190	123	101	255		195	10 × 15	W12	или BC-C00051D
ПЧ800-01-253А-4	1.00	100	122	1.61	255	222	100	1015	012	MA4T134GL1
ПЧ800-01-310А-4	160	190	123	23 161	255	222	193	10 × 15	Ø12	или BC-C00052D
ПЧ800-01-350А-4										MA4T184GL1
ПЧ800-01-380А-4	191	215	117	143	280	260	215	13 × 18	Ø14	или
ПЧ800-01-430А-4										BC-C00401A
ПЧ800-01-470А-4	190	230	93	128	325	300	200	13 × 18	Ø15	MA4T254GL1
ПЧ800-01-520А-4	190	250	95	120	323	300	200	13 ^ 10	015	или BC-C00074D
ПЧ800-01-590А-4										
ПЧ800-01-650А-4										MA4T314GL1
ПЧ800-01-725А-4	224	250	132	165	335	312	235	12 × 20	Ø14	или
ПЧ800-01-820А-4										BC-C00127D
ПЧ800-01-860А-4										

3.5 | Конфигурация выводов




Рис. 3-14. Конфигурация выводов



3.6 | Силовые клеммы приводов и подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- К выполнению электромонтажных работ допускается только квалифицированный персонал, знакомый с приводами электродвигателей переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Подключение должно выполняться в строгом соответствии с данным руководством, в противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования приведет к травмам персонала и даже смерти.
- Все электромонтажные работы и линии электропроводки должны соответствовать ЭМС, а также национальным и местным нормам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам. Диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. В противном случае существует опасность повреждения оборудования, возгорания и/или травм персонала.
- Поскольку ток утечки привода может превышать 3,5 мА, в целях безопасности привод и электродвигатель должны быть заземлены во избежание поражения электрическим током.
- Выполняйте подключение в строгом соответствии с маркировкой клемм привода. Никогда не подключайте трехфазное питание к выходным клеммам U/T1, V/T2 и W/T3. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению оборудования.
- Устанавливайте тормозные резисторы на клеммы \oplus (\oplus 1/ \oplus 2) и В2 (BR) только при необходимости. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению оборудования.
- Винты и болты выводов для подключения главных цепей должны быть плотно затянуты. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям и/или повреждению оборудования.



ВНИМАНИЕ

- Сигнальные кабели должны быть максимально удалены от силовых кабелей. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, максимально снижая электромагнитные помехи на сигнальные кабели.
- Если длина кабеля электродвигателя превышает 100 м, необходимо установить соответствующий выходной дроссель.



3.6.1 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01Т-03А8-4~ 045А-4

R/L1 S/L2 T/L3 ⊕1 ⊕2/B1 B2 ⊝ U/T1 V/T2 W/T3

Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
⊕ 2/B1, B2	Клеммы подключения тормозного резистора при встроенном тормозном блоке*
⊕1,⊝	Клеммы звена постоянного тока**
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления

^{*} Для ПЧ800-4T11B удален вывод \oplus 2/B1, выводы для подключения тормозного резистора \oplus и B2; для подключения тормозного резистора другой модели см. таблицу выше.

3.6.2 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-060А-4~ 075А-4

(R/L1	S/L2	T/L3	BR	(+)	Θ	U/T1	V/T2	W/T3	(
•										


Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
BR, ⊕	Клеммы подключения тормозного резистора при встроенном тормозном блоке*
\oplus , \ominus	Клеммы звена постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления

^{*} Для приводов мощностью 30–37 кВт без буквы Т в номере модели встроенный тормозной блок отсутствует по умолчанию; тормозной резистор, подключенный между выводами ВR и \oplus , не функционирует.

^{**} Для ПЧ800-4Т5.5В и ПЧ800-4Т7.5В клеммы звена постоянного тока \oplus 2/В1 и \ominus ; для других моделей клеммы звена постоянного тока см. таблицу выше. Для 1,5–3,7 кВт и 15 кВт, \oplus 1, \oplus 2/В1 закорочен медной шиной; для 18,5 кВт и 22 кВт \oplus 1 и \oplus 2/В1 закорочены внутри.




3.6.3 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-091А-4 ~ 112А-4



Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
⊕, BR	Клеммы подключения тормозного резистора при встроенном тормозном блоке*
\oplus , \ominus	Клеммы звена постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления

Для приводов мощностью 45–55 кВт без буквы Т в номере модели встроенный тормозной блок отсутствует по умолчанию; тормозной резистор, подключенный между выводами ВR и \oplus , не функционирует.

3.6.4 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01(Т)-150А-4



Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
⊕ 1, ⊕ 2/B1	Клеммы подключения дросселя постоянного тока. По умолчанию установлена перемычка*
⊕ 2/B1, B2	Клеммы подключения тормозного резистора при встроенном тормозном блоке*
⊕ 2/B1, ⊝	Клеммы подключения внешнего тормозного блока
⊕1,⊝	Клеммы звена постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления

Для приводов мощностью 75 кВт без буквы Т в номере модели встроенный тормозной блок отсутствует по умолчанию, тормозной резистор, подключенный между выводами В1 и В2, не функционирует.



3.6.5 Силовые клеммы приводов ПЧ800-01-176А-4 ~ 860А-4

	R/L1 S/L2 T/L3		
1	Φ2 Θ II/T1	V/T2 W/T3 🕒	7

Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
⊕1, ⊕2	Клеммы подключения дросселя постоянного тока
⊕2,⊝	Клеммы подключения внешнего тормозного блока
⊕1,⊝	Клеммы звена постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления

^{*} Приводы ПЧ800-4Т90...ПЧ800-4Т500 по умолчанию поставляются с дросселем постоянного тока наружного монтажа. Обязательно подключите дроссель постоянного тока между выводами \oplus 1 и \oplus 2, иначе при подаче питания на приводах не будет отображаться индикация.

3.6.6 Силовые клеммы приводов ПЧ800-07-950А-4 ~ 1100А-4

Для ПЧ800-07-950A-4 ~ 1100A-4 силовые клеммы представляют собой медные шины следующим образом:















Маркировка клемм	Назначение и функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Трехфазное напряжение питания привода
U/T1, V/T2, W/T3	Выходное трехфазное напряжение
	Клемма защитного заземления



3.6.7 Требования к клеммным винтам и кабелям

Таблица 3-5. Требования к клеммным винтам и кабелям

	Си	ловые клем	МЫ	Клемма заземления			
Модель привода	Сечение кабеля (мм²)	Винт	Момент затяжки (кгс·см)	Сечение кабеля (мм²)	Винт	Момент затяжки (кгс.см)	
ПЧ800-01Т-03А8-4	2,5	M4	14 ± 0,5	2,5	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-05А5-4	2,5	M4	14 ± 0,5	2,5	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-09А0-4	2,5	M4	14 ± 0,5	2,5	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-013А-4	2,5	M4	14 ± 0,5	2,5	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-017А-4	4	M4	14 ± 0,5	4	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-024А-4	4	M4	14 ± 0,5	4	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-030А-4	6	M5	28 ± 0,5	6	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-039А-4	10	M5	28 ± 0,5	10	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01Т-045А-4	10	M5	28 ± 0,5	10	M4	14 ± 0,5	
ПЧ800-01(Т)-060А-4	16	M6	48 ± 0,5	16	M6	48 ± 0,5	
ПЧ800-01(Т)-075А-4	25	M6	48 ± 0,5	16	M6	48 ± 0,5	
ПЧ800-01(Т)-091А-4	35	M8	120 ± 0,5	16	M8	120 ± 0,5	
ПЧ800-01(Т)-112А-4	50	M8	120 ± 0,5	25	M8	120 ± 0,5	
ПЧ800-01(Т)-150А-4	70	M10	250 ± 0,5	35	M8	120 ± 0,5	
ПЧ800-01-176А-4	95	M12	440 ± 0,5	50	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-210А-4	120	M12	440 ± 0,5	70	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-253А-4	120	M12	440 ± 0,5	70	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-310А-4	150	M12	440 ± 0,5	95	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-350А-4	185	M12	440 ± 0,5	95	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-380А-4	185	M12	440 ± 0,5	95	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-430А-4	240	M12	440 ± 0,5	120	M12	440 ± 0,5	
ПЧ800-01-470А-4	120 × 2	M16	690 ± 0,5	120	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-520А-4	120 × 2	M16	690 ± 0,5	120	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-590А-4	150 × 2	M16	690 ± 0,5	150	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-650А-4	185 × 2	M16	690 ± 0,5	95 × 2	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-725А-4	240 × 2	M16	690 ± 0,5	120 × 2	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-820А-4	240 × 2	M16	690 ± 0,5	120 × 2	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-01-860А-4	240 × 2	M16	690 ± 0,5	120 × 2	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-07-950А-4	300 × 2	M16	690 ± 0,5	150 × 2	M16	690 ± 0,5	
ПЧ800-07-1100А-4	300 × 2	M16	690 ± 0,5	150 × 2	M16	690 ± 0,5	



3.7 | Подключение цепей управления



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- К выполнению электромонтажных работ допускается только квалифицированный персонал, знакомый с частотно-регулируемым электроприводом. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Подключение должно выполняться в строгом соответствии с данным руководством, в противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования приведет к травмам персонала и даже смерти.
- Все электромонтажные работы и линии электропроводки должны соответствовать ЭМС, а также национальным и местным нормам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам. Диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. В противном случае существует опасность повреждения оборудования, возгорания и/или травм персонала.
- Винты или болты выводов для подключения должны быть плотно затянуты.
- Запрещено подключение сигнала переменного тока 220 В к другим клеммам, кроме клемм управления RA, RB, RC и TA, TB, TC.



ВНИМАНИЕ

- Сигнальные кабели должны быть максимально удалены от силовых кабелей. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, максимально снижая электромагнитные помехи на сигнальные кабели.
- Энкодер должен быть снабжен экранированными кабелями, экран которых должен быть надежно заземлен.



3.7.1 Схема платы управления




Рис. 3-15 Схема платы управления



3.7.2 Схема подключения




Рис. 3-16. Схема подключения



3.8 | Спецификация клемм управления

Таблица 3-6. Спецификация клемм управления

Категория	Клемма	Назначение клеммы	Спецификация
		Опорное	10,3 B ±3 %
	+10 V	напряжение аналоговых входов	Максимальный выходной ток 25 мА Сопротивление внешнего потенциометра должно быть больше 400 Ом
	GND	Заземление аналогового сигнала	Изолирован от COM внутри
			020 мА: входное сопротивление – 500 Ом, максимальный входной ток – 25 мА
	Al1	Аналоговый вход 1	010 В: входное сопротивление – 22 кОм, максимальное входное напряжение – 12,5 В
Аналоговый вход		БХОД	Переключатель S2 на плате управления для переключения между 020 мА и 010 В; заводская установка: 010 В
	AI2	Аналоговый вход 2	020 мА: входное сопротивление: 500 Ом, максимальный входной ток: 25 мА
			010 В: входное сопротивление: 22 кОм, максимальное входное напряжение: 12,5 В
			Переключатель S3 на плате управления для переключения между 020 мА и 010 В; заводская установка: 010 В
			Перемычка S4 может активировать аналоговый вход для прямого определения температуры электродвигателя
		Аналоговый	–10+10 В: входное сопротивление: 25 кОм
	Al3	вход 3	Максимальный диапазон входного напряжения: –12,5+12,5 В
			020 мА: сопротивление: 200500 Ом
		Аналоговый	010 В: сопротивление: ≥10 кОм
	AO1	выход 1	Переключатель S5 на плате управления для переключения между 020 мА и 010 В, заводская установка: 010 В
			020 мА: сопротивление: 200500 Ом
Аналоговый выход		Аналоговый	010 В: сопротивление: ≥10 кОм
	AO2	выход 2	Переключатель S6 на плате управления для переключения между 020 мА и 010 В, заводская установка: 010 В
	GND	Заземление аналогового сигнала	Изолирован от COM внутри



Категория	Клемма	Назначение клеммы	Спецификация
	0.434	. 24 D	24 B ±10 %, изолирован от GND внутри
	+24 V	+24 B	Максимальная нагрузка: 200 мА
	PLC	Дискретный вход Общий вывод	Используется для переключения между высоким и низким уровнями, по умолчанию замкнут на +24 В, ⊤.⊖. допустимо низкое значение дискретного входа
			Вход внешнего питания
Дискретный вход	COM	0 B	Изолирован от GND внутри
		_	Вход: 24 В постоянного тока, 5 мА
	X1X6	Дискретные входы 16	Диапазон частот: 0200 Гц
		входы то	Диапазон напряжения: 1030 В
		Дискретный	Дискретный вход: такой же, как Х1Х6
	X7/DI	вход / им- пульсный вход	Импульсный вход: от 0,1 Гц до 50 кГц; диапазон напряжения: 10–30 В
		Открытый	Диапазон напряжения: 024 В
	Y1	коллектор выход	Диапазон тока: 050 мА
Дискретный выход		Открытый	Открытый коллектор выход: такой же, как Ү1
	Y2/DO	коллектор вы- ход / Импуль- сный выход	Импульсный выход: 050 кГц;
			RA-RB: NC (Нормально замкнутый)
Релейный выход 1	RA/RB/	Релейный	RA-RC: NO (Нормально разомкнутый)
т слетный выход т	RC	выход	Нагрузочная способность контакта: 250 В пер. тока / 3 А, 30 В пост. тока / 3 А
			TA-TB: NC (Нормально замкнутый)
	TA/TB/	Релейный	TA-TC: NO (Нормально разомкнутый)
Релейный выход 2	TC	выход	Нагрузочная способность контакта: 250 В пер. тока / 3 А, 30 В пост. тока / 3 А
	Источник VCC питания эн дера		С помощью S7 выберите источник питания энкодера 5 B/12 B
Вход сигнала энкодера	COM	Заземление питания энко- дера	Изолирован от GND внутри
	A+	Вход фазы А+	С помощью S7 выберите режим входа – дифференциальный / с открытым коллектором. В режиме открытого коллектора этот клеммы не подключен



Категория	Клемма	Назначение клеммы	Спецификация
	A-	Вход фазы А–	С помощью S7 выберите режим входа – дифференциальный / с открытым коллектором. В режиме открытого коллектора этот вывод напрямую подключен к сигналу фазы А энкодера
Вход сигнала энкодера	B+	Вход фазы В+	С помощью S7 выберите режим входа – дифференциальный / с открытым коллектором. В режиме открытого коллектора этот вывод не подключен
	B-	Вход фазы В–	С помощью S7 выберите режим входа – дифференциальный / с открытым коллектором. В режиме открытого коллектора этот вывод напрямую подключен к сигналу фазы В энкодера
	485+	Дифферен- циальный сигнал 485+	Скорость передачи данных: 4800/9600/19 200/38 400/57 600/ 115 200 бит/с
Терминальный интерфейс 485	485-	Дифферен- циальный сигнал 485–	Максимальное расстояние: 500 м (при использовании стандартного сетевого кабеля)
	GND	Экранированное заземление интерфейса 485	Изолирован от COM внутри
Интерфейс 485 па- нели управления	CN4	Интерфейс 485 панели управления	Используйте стандартный сетевой кабель Максимальная длина кабеля: 15 м



ВНИМАНИЕ

Если используется интерфейс 485, вывод GND должен быть надлежащим образом подключен к заземлению источника питания интерфейса 485 основного компьютера. Невыполнение этого требования может привести к повреждению цепи интерфейса 485.



3.9 | Использование клемм управления

3.9.1 Расположение клемм управления




Рис. 3-17. Расположение клемм управления

3.9.2 Требования к клеммным винтам и подключению клемм управления

Таблица 3-7. Спецификация клеммных винтов и кабелей

Тип кабеля	Требования к кабелю (мм2)	Винт	Момент затяжки (кгс∙см)
Экранированный кабель	1,0	M3	5 ± 0,5

3.9.3 Указания для аналоговых входов/выходов

Кабели аналоговых входных и выходных сигналов особенно чувствительны к помехам и должны быть максимально короткими, экранированными, а их экранированные слои должны быть надлежащим образом заземлены, ближе к стороне привода. Длина кабелей не должна превышать 20 м.

Кабели управления должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от силовых кабелей (например, линий питания, линий электродвигателя, линий реле и линий контактора) и не должны располагаться параллельно с силовыми кабелями. В случае неизбежности пересечения силового кабеля рекомендуется вертикальная проводка, чтобы избежать сбоев привода из-за помех.

Там, где аналоговые входные и выходные сигналы подвержены сильным помехам, на стороне источника аналогового сигнала следует установить фильтрующий конденсатор или ферритовый сердечник.



3.9.4 Указания для дискретных входов/выходов

Кабели дискретных входных и выходных сигналов должны быть максимально короткими, экранированными, а их экранированные слои должны быть надлежащим образом заземлены ближе к стороне привода. Длина кабелей не должна превышать 20 м. Если выбран активный привод, примите необходимые меры по фильтрации наводок по питанию, для чего рекомендуется использовать управление сухими контактами.

Кабели управления должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от главной цепи и силовых линий (например, линий питания, линий электродвигателя, линий реле и линий контактора) и не должны располагаться параллельно с силовыми линиями. В случае неизбежности пересечения силовых линии рекомендуется вертикальная проводка, чтобы избежать сбоев привода из-за помех. Инструкция для входа значений переключения

3.9.4.1 Указания для дискретных входов

Подключение




Рис. 3-18. Использование внутреннего источника питания






Рис. 3-19. Использование внешнего источника питания



ВНИМАНИЕ

При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку между +24 V и PLC. В противном случае это может привести к повреждению оборудования. Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20...30 В постоянного тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или это может привести к повреждению оборудования.



Подключение NPN с открытым коллектором




Рис. 3-20. Подключение внешнего источника питания с открытым коллектором NPN




Рис. 3-21. Подключение внешнего источника питания с открытым коллектором NPN





ВНИМАНИЕ

При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку между +24 V и PLC. Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20...30 В постоянного тока, в противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или существует опасность повреждения оборудования.

Подключение PNP с открытым коллектором




Рис. 3-22. Подключение внутреннего источника питания с открытым коллектором PNP



ВНИМАНИЕ

Если используется PNP-подключение, необходимо удалить перемычку между +24 В и PLC и соединить перемычкой PLC и COM.






Рис. 3-23. Подключение внешнего источника питания с открытым коллектором PNP




ВНИМАНИЕ


При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку между +24 V и PLC. Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20...30 В постоянного тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или это может привести к повреждению оборудования.



3.9.4.2 Указания для дискретных выходов

Указания для выходов Y1 и Y2/DO





а) Внутренний источник питания


б) Внешний источник питания


Рис. 3-24. Подключение для выхода Y1 и Y2/DO с нагрузочными резисторами



ВНИМАНИЕ

Если установлен импульсный выход, вывод Y2/DO выдает импульсный сигнал 0...50 кГц.





а) Внутренний источник питания

б) Внешний источник питания

Рис. 3-25. Схема подключения при использовании реле привода на Y1 и Y2/DO



ВНИМАНИЕ

Если напряжение катушки реле ниже 24 В, между реле и выходом необходимо установить резистор в качестве делителя напряжения, исходя из сопротивления катушки.



3.9.4.3 Инструкция по подключению релейного выхода

Платы управления приводов серии ПЧ800 оснащены двумя программируемыми релейными выходами с сухими контактами. Контакты одного реле – RA/RB/RC, у которых RA и RB нормально замкнуты, а RA и RC нормально разомкнуты. Подробнее см. параметр C1-02. Контакты другого – TA/TB/TC, у которых TA и TB нормально замкнуты, а TA и TC нормально разомкнуты. Подробнее см. параметр C1-03.



ВНИМАНИЕ


Если необходимо управлять индуктивной нагрузкой (например, электромагнитным реле или контактором), следует установить схему поглощения импульсного напряжения, такую как RC-поглощающая цепь (обратите внимание, что ее ток утечки должен быть меньше тока удержания управляемого контактора или реле), пьезорезистор или диод обратной цепи и т.д. (обязательно обратите внимание на полярность в случае электромагнитной цепи постоянного тока). Поглощающие устройства должны быть установлены ближе к реле или контактору.

3.9.5 Указания для вывода энкодера

Приводы серии ПЧ800 без дополнительных плат также поддерживают следующие три типа энкодеров.

Выход с открытым коллектором

Выберите первое положение переключателя слева в соответствии с источником питания выбранного энкодера. Установите в верхнее положение для источника питания 12 В и в нижнее положение для источника питания 5 В. Переключатели № 2 и № 3 слева предназначены для выбора типа сигнала. Установите в верхнее положение для выхода с открытым коллектором, как показано на рис. 3-25.





а) источник питания 12 В

б) источник питания 5 В

Рис. 3-26. Установки переключателей S7 при использовании энкодера с выходом с открытым коллектором

На рис. 3-26 показано подключение энкодера с выходом с открытым коллектором. Положительный полюс питания энкодера подключается к VCC, отрицательный полюс к COM. Сигнал фазы A подключен к выводу A– привода, а сигнал фазы B – к выводу B– привода. Выводы привода A+ и B+ внутри подсоединены к VCC, не подключены снаружи.






Рис. 3-27. Подключение энкодера с выходом с открытым коллектором

Выход двухтактного типа

Выберите первое положение переключателя слева в соответствии с источником питания выбранного энкодера. Установите в верхнее положение для источника питания 12 В и в нижнее положение для источника питания 5 В. Переключатели № 2 и № 3 слева предназначены для выбора типа сигнала. Установите в верхнее положение для двухтактного выхода, как показано на рис. 3-27.



Рис. 3-28. Установки переключателей S7 при использовании энкодера с двухтактным выходом

На рис. 3-28 показано подключение энкодера с двухтактным выходом. Положительный полюс питания энкодера подключается к VCC, отрицательный полюс к COM. Сигнал фазы A подключен к выводу A– привода, а сигнал фазы B – к выводу B– привода. Выводы привода A+ и B+ внутри подсоединены к VCC, не подключены снаружи.

б) источник питания 5 В






Рис. 3-29. Подключение энкодера с двухтактным выходом

Дифференциальный тип выхода

а) источник питания 1 В

Выберите первое положение переключателя слева в соответствии с источником питания выбранного энкодера. Установите в верхнее положение для источника питания 12 В и в нижнее положение для источника питания 5 В. Переключатели № 2 и № 3 слева предназначены для выбора типа сигнала. Установите в верхнее положение для дифференциального выхода, как показано на рис. 3-29.



2.20.1/

Рис. 3-30. Установки переключателей S7 при использовании энкодера с дифференциальным выходом

На рис. 3-30 показано подключение энкодера с дифференциальным выходом. Положительный полюс питания энкодера подключается к VCC, отрицательный полюс к COM. Выводы энкодера A+, A–, B+ и B– подключаются к выводам привода A+, A–, B+ и B– соответственно.






Рис. 3-31. Подключение энкодера с дифференциальным выходом

3.9.6 Указания для выводов интерфейса RS485

Между интерфейсами RS485 привода и основного компьютера и др. рекомендуется применять последовательное включение, как показано на рис. 3-31 («звездообразное» соединение «один ко многим» применять нельзя). Старайтесь прокладывать коммуникационные кабели интерфейса 485 вдали от силовых кабелей и шкафов.

В шине связи интерфейса RS485 должно быть не менее трех жил: две свитые жилы (витая пара), которые могут эффективно противостоять внешним помехам, используются для подключения сигнального терминала интерфейса 485; третья жила (также называемый эквипотенциальным проводом) используется для подключения опорного источника питания цепи связи каждого узла интерфейса 485, чтобы предотвратить повреждение цепи связи каждого узла из-за большой разницы опорного потенциала. Для обеспечения защиты коммуникационной шины от помех токовой петли, эквипотенциальный провод нельзя подключать к заземлению или машинному шкафу.

Для обычного промышленного применения в качестве шины связи интерфейса 485 обычно выбирают экранированные витые пары; экранированный слой может работать как эквипотенциальный кабель и должен быть максимально сохранен при прокладке кабеля. Для подключения узлов интерфейса 485 также могут быть выбраны многожильные витые пары (например, кабель Ethernet); выберите одну витую пару для подключения



сигнальных выводов интерфейса 485, а остальные кабели соедините вместе в качестве эквипотенциального соединения. Для самодельных витых пар площадь проводящего сечения провода должна быть ≥0,2 мм2, интервал скручивания должен быть ≤15 мм, площадь проводящего сечения эквипотенциального провода должна быть ≥1 мм2, и он должен плотно прилегать к витой паре.



Рис. 3-32. Схема подключения интерфейса RS485

В некоторых узлах интерфейса 485 может отсутствовать вывод опорного источника питания связи, тогда попытайтесь найти опорное заземление цепи связи интерфейса 485 на плате, относящейся к узлу, выведите провод для эквипотенциального соединения (простое соединение с заземлением или другими не имеющими отношения к узлу выводами не допускается). Если опорное заземление цепи связи интерфейса 485 не может быть найдено, тогда оставьте эквипотенциальный провод узла не подключенным, и соедините заземление узла интерфейса 485 и заземление соседнего узла интерфейса 485 другим заземляющим проводом.

Подключите оконечный резистор на концевом узле шины связи интерфейса 485 в соответствии с требованиями. С одной стороны, если высокочастотное характеристическое сопротивление, определяемое структурой витой пары, близко к значению оконечного резистора, качество сигнала связи будет улучшено за счет подключения оконечного резистора; с другой стороны, при подключении оконечного резистора, увеличится нагрузка на петлю связи, а амплитуда напряжения сигнала уменьшится.



3.10 | Указания для переключателей сигналов




Рис. 3-33. Схема перемычек переключателей сигналов

Обозначение	Функция	Установка по умолчанию
S1	Выбор оконечного резистора интерфейса 485: ВКЛ: подключен оконечный резистор 100 Ом; ВЫКЛ: отключен резистор отсутствует	ВЫКЛ
S2	Выбор типа аналогового сигнала AI1: I: токовый вход (020 мА); V: вход напряжения (010 В)	V: 010 B
S3	Выбор типа аналогового сигнала Al2: I: выходной ток (020 мА); V: выходное напряжения (010 В)	V: 010 B
S4	Выбор режима входа Al2: NOR: нормальный вход аналогового сигнала, определяется S3; TMP: вход датчика температуры электродвигателя, S3 должен быть выбран как V	NOR: нормальный режим
S5	Выбор типа аналогового сигнала АО1: I: выходной ток (020 мА); V: выходное напряжения (010 В)	V: 010 B
S6	Выбор типа аналогового сигнала АО2: I: выходной ток (020 мА); V: выходное напряжения (010 В)	V: 010 B

Если AI2 выбран в качестве режима входа температурного датчика электродвигателя (S4 выбран как TMP), который поддерживает типы температурных датчиков PTC130, PTC150, KTY84 и т.д., S3 следует выбрать как V. Для настройки соответствующих параметров см. d0-23, d0-25 и d0-26 (или d3-23, d3-25 и d3-26). Перед использованием данной функции обратитесь в сервисную службу для расчета значения d0-26 или d3-26.

3.11 | Рекомендации по электромагнитным помехам

В силу своего принципа работы привод неизбежно будет генерировать определенные помехи, которые могут влиять на другое оборудование и нарушать его работу. Более того, поскольку внутренний слабый электрический сигнал привода также подвержен помехам со стороны самого привода и другого оборудования, проблемы электромагнитных помех неизбежны. Чтобы уменьшить или избежать помех, создаваемых приводом



во внешней среде, и защитить привод от помех из внешней среды, в этом разделе дается краткое описание подавления помех, обустройства заземления, подавления тока утечки и применения сетевых фильтров.

3.11.1 Подавление помех

- Если периферийное оборудование и привод совместно используют источник питания одной системы, помехи от привода могут передаваться по линиям питания на другое оборудование в этой системе и приводить к неправильной работе и/ или неисправностям. В таком случае могут быть приняты следующие меры:
 - 1. установите фильтр входных помех на входе привода;
 - 2. установите фильтр питания на входе питания оборудования, подверженного воздействию;
 - 3. используйте разделительный трансформатор, чтобы изолировать путь передачи помех между другим оборудованием и приводом.
- Поскольку проводка периферийного оборудования и привода представляет собой единую цепь, неизбежный ток утечки заземления преобразователя частоты вызовет неправильную работу оборудования и/или неисправности. Отсоединение заземления оборудования может предотвратить эти сбои и/или неисправности.
- Чувствительное оборудование и сигнальные линии должны быть установлены как можно дальше от привода.
- Сигнальные линии должны быть снабжены экранирующим слоем и надежно заземлены. В качестве альтернативы сигнальный кабель может быть помещен в металлические каналы, расстояние между которыми должно быть не менее 20 см, и должен находиться как можно дальше от привода и его периферийных устройств и кабелей. Никогда не прокладывайте сигнальные линии параллельно линиям питания и не объединяйте их в пучки.
- Сигнальные линии должны пересекать линии питания перпендикулярно, если такое пересечение неизбежно. Кабели электродвигателя должны быть помещены в толстостенный защитный экран, например, трубопровод с толщиной стенок более 2 мм или заглубленную цементную канавку, также линии питания могут быть помещены в металлический кабелепровод и надежно заземлены с помощью экранированных кабелей.
- Используйте 4-жильные кабели электродвигателя, один из которых заземляется на ближней стороне привода, а другой подключается к корпусу электродвигателя. Входы и выходы привода оснащены соответственно фильтром радиопомех и фильтром линейных помех. Например, ферритовый фильтр синфазных помех может подавлять помехи, излучаемые линиями питания.



3.11.2 Заземление

Рекомендуемый заземляющий электрод показан на рисунке ниже:




Рис. 3-34. Заземление

- Используйте максимально возможный стандартный размер заземляющих проводов для уменьшения сопротивления системы заземления.
- Проводники заземления должны быть как можно короче. Точка заземления должна находиться как можно ближе к приводу.
- Один проводник 4-жильного кабеля электродвигателя должен быть заземлен со стороны привода и подключен к выводу заземления электродвигателя с другой стороны. Лучший эффект будет достигнут, если электродвигатель и привод снабжены специальными заземляющими электродами.
- Когда выводы заземления различных частей системы соединены вместе, ток утечки превращается в источник помех, который может влиять на другое оборудование в системе, поэтому выводы заземления привода и другого оборудования, подверженного воздействию, должны быть разделены. Кабель заземления должен находиться вдали от входов и выходов оборудования, чувствительного к помехам.

3.11.3 Подавление тока утечки

- Ток утечки проходит через конденсаторы, распределенные между фазами и заземлением на входе и выходе привода, и его величина связана с емкостью распределенного конденсатора и частотой переключения. Ток утечки подразделяется на ток утечки на землю и межфазный ток утечки.
- Ток утечки на землю не только циркулирует внутри приводной системы, но и может влиять на другое оборудование через контур заземления. Такой ток утечки может привести к неисправности УЗО и другого оборудования. Чем выше частота переключения привода, тем больше будет ток утечки на землю. Чем длиннее кабели электродвигателя и больше паразитная емкость, тем больше будет ток утечки на землю. Поэтому наиболее оперативным и эффективным методом подавления тока утечки на землю является снижение частоты коммутации и уменьшение длины кабелей электродвигателя.
- Более высокие гармоники междуфазного тока утечки, проходящего между кабелями на выходе привода, ускоряют старение кабелей и могут привести к неисправности другого оборудования. Чем выше частота коммутации привода, тем больше будет межфазный ток утечки. Чем длиннее кабели электродвигателя и



чем больше паразитная емкость, тем больше будет межфазный ток утечки. Поэтому наиболее оперативным и эффективным методом подавления тока утечки на землю является снижение частоты коммутации и уменьшение длины кабеля электродвигателя. Межфазный ток утечки также может быть эффективно подавлен путем установки дополнительных выходных дросселей.

3.11.4 Использование фильтра источника питания

Поскольку приводы переменного тока могут генерировать сильные помехи, а также чувствительны к внешним помехам, рекомендуется использовать фильтры питания. При их использовании обратите особое внимание на следующие инструкции:

- корпус фильтра должен быть надежно заземлен;
- входные линии фильтра должны находиться как можно дальше от выходных линий, чтобы избежать взаимной связи;
- фильтр должен находиться как можно ближе к стороне привода;
- фильтр и привод должны быть подключены к одному общему заземлению.



4 / Указания по эксплуатации и запуску



4.1 | Работа с панелью управления

Панель управления, как человеко-машинный интерфейс, является основной частью привода для получения команд и отображения параметров.



Рис. 4-1. Панель управления

4.1.1 Основные функции панели управления

На панели управления расположены 8 клавиш, функции которых приведены в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Основные функции панели управления

Символ	Наименование клавиши	Назначение
ENT	Клавиша ввода	 Ввод редактируемого параметра Подтверждение настроек параметров Подтверждение функции клавиши МF
ESC	Клавиша выхода	 Выход из меню Недопустимое значение редактируемого параметра
	Клавиша увеличения	 Увеличение выбранного бита кода функции Увеличение выбранного бита параметра Увеличение установленной частоты



Символ	Наименование клавиши	Назначение	
	Клавиша уменьшения	 Уменьшение выбранного бита кода функции Уменьшение выбранного бита значения параметра Уменьшение установленной частоты 	
>>	Клавиша переключения	 Выбор параметра Выбор бита параметра Выбор значения параметра отображения состояния останова/работы Переключение статуса неисправности на статус отображения параметра 	
RUN	Клавиша запуска	Запуск	
STOP	Клавиша останова/ сброса	 Останов Сброс неисправности 	
MF	Многофункцио- нальная клавиша	См. Таблицу 4-2 «Определение функций многофункциональной клавиши»	

Таблица 4-2. Определение функций многофункциональной клавиши

Установленное значение L0-00	Функция много- функциональной клавиши	Назначение
0	Отключена	Многофункциональная клавиша отключена
1	Толчковый режим вперед	Функция толчкового режима вперед
2	Толчковый режим назад	Функция толчкового режима назад
3	Переключатель вперед/назад	Переключение направления вращения вперед и назад
4	Аварийный ОСТАНОВ 1	Нажмите мг для ОСТАНОВА с временем замедления b2-09
5	Аварийный ОСТАНОВ 2	Останов выбегом, привод отключает выход
6	Переключатель режима настройки команд запуска	Управление с панели управления → Управление по линиям входа → Управление по сети → Управление с панели управления, нажмите рит для подтверждения в течение 5 секунд



4.1.2 Индикаторы панели управления

Панель управления оснащена 7 индикаторами, описание которых приведено ниже

Таблица 4-3. Описание индикаторов

Индикатор	Обозначение	Назначение
Нz (Гц)	Индикатор частоты	ВКЛ: отображаемое в данный момент значение параметра – рабочая частота или единица измерения текущего параметра – частота. Мигает: текущее отображаемое значение параметра – заданная частота
А	Индикатор тока	вкл: отображаемое в данный момент значение параметра – ток
V (B)	Индикатор напряжения	ВКЛ: отображаемое в данный момент значение параметра – напряжение
Hz+A (Гц + A)	Индикатор рабочей ско- рости	ВКЛ: отображаемое в данный момент значение параметра – рабочая скорость. Мигает: отображаемое в данный момент значение параметра – заданная скорость
A+V (A + B)	Процентный индикатор	ВКЛ: отображаемое в данный момент значение параметра – процентное значение
All OFF (Bce ВЫКЛ)	Единица измерения не задана	Единица измерения не задана
MON	Индикатор режима настройки команд запуска	ВКЛ: панель управления ВЫКЛ: клеммы управления (входы/выходы) Мигает: интерфейс связи
RUN (PAБOTA)	Индикатор рабочего со- стояния	ВКЛ: запуск ВЫКЛ: останов Мигает: останов
FWD (ВПЕРЕД)	Индикатор вперед	ВКЛ: если привод в состоянии останова, активна команда вперед. Если привод в рабочем состоянии, привод работает вперед. Мигает: движение вперед переключается на движение в обратном направлении
REV (НАЗАД)	Индикатор назад	ВКЛ: если привод находится в состоянии остановки, активна команда обратного направления. Если привод находится в рабочем состоянии, привод работает в обратном направлении. Мигает: движение в обратном направлении переключается на движение вперед

4.1.3 Режимы дисплея панели управления

Панель управления отображает восемь типов режимов: отображение параметров ОСТАНОВА, отображение параметров РАБОТЫ, отображение неисправности, изменение номера параметра, установка параметра, аутентификация по паролю, прямое изменение частоты и отображение сообщения. Операции, связанные с этими состояниями, и переключение между ними описаны ниже.



4.1.3.1 Режим отображения параметров ОСТАНОВА

Обычно привод переходит в режим отображения параметров ОСТАНОВА после остановки работы. По умолчанию в таком режиме отображается заданная частота, а другие параметры могут быть отображены с помощью настройки параметров L1-02 и клавиши . Например, если пользователю необходимо проверить заданную частоту, а также значения напряжения шины и Al1 в режиме останова, установите L1-02 = 0013 (см. Способ задания параметров) и нажмите клавишу для отображения значения напряжения шины, а затем нажмите еще раз для отображения значения Al1.



Рис. 4-2. Режим отображения параметров останова (отображение заданной частоты – 50,00 Гц)

Сразу после получения команды запуска в режиме останова будет активирован режим работы. Нажмите для перехода в режим изменения параметров (перейдите в режим аутентификации по паролю, если параметр защищен паролем). Прямой переход в режим изменения частоты происходит при получении команды ВВЕРХ/ВНИЗ со входа или при нажатии на панели управления. При возникновении неисправности или подаче сигнала тревоги происходит переход в режим отображения неисправности.

4.1.3.2 Режим отображения параметров работы

После получения команды запуска и при отсутствии неисправности привод переходит в режим отображения параметров работы. По умолчанию отображается рабочая частота, а другие параметры могут быть отображены с помощью задания L1-00 и L1-01 и нажатия для переключения. Например, в режиме работы, если пользователю необходимо проверить напряжение шины, скорость электродвигателя и состояние входов, установите L1-00 = 0084 и L1-01 = 0004 и нажмите для переключения на отображение напряжения шины, затем снова нажмите для отображения скорости электродвигателя, а затем нажмите для отображения значения состояния входов.





Рис. 4-3. Режим отображения параметров работы (отображение рабочей частоты – 50,00 Гц)

Сразу после получения команды останова в таком режиме будет активирован режим останова. Нажмите три для перехода в режим изменения параметров (перейдите в режим аутентификации по паролю, если параметр защищен паролем). Прямой переход в режим изменения частоты происходит при получении команды ВВЕРХ/ВНИЗ со входа или при нажатии или подаче сигнала тревоги происходит переход в режим отображения неисправности.

4.1.3.3 Режим отображения неисправности

В случае возникновения неисправности или подачи сигнала тревоги привод переходит в режим отображения неисправности или тревоги.



Рис. 4-4. Режим отображения неисправности или тревоги (CCL: ошибка срабатывания контактора)

В таком режиме привод переходит в состояние останова при нажатии в режим изменения параметра при повторном нажатии (если параметр защищен паролем, привод перейдет в режим аутентификации по паролю). Прямой переход в ре-



жим изменения частоты происходит при получении команды ВВЕРХ/ВНИЗ со входа или при нажатии — или — .

4.1.3.4 Режим изменения параметров

Переход в режим изменения параметров происходит сразу после нажатия в режиме ОСТАНОВА, в режиме отображения параметров работы и в режиме прямого изменения частоты. В этот режим также можно перейти при последовательном двойном нажатии в режиме отображения неисправности. Привод должен выйти из текущего режима и перейти в предыдущий режим после нажатия.



Рис. 4-5. Режим изменения параметров

4.1.3.5 Режим установки значений параметров

Переход в режим установки значения параметра происходит после нажатия в режиме изменения параметра. При нажатии или получении команды в таком режиме происходит выход из режима изменения параметра.



Рис. 4-6. Режим установки значения параметра (для b0-02 установлено 49,83 Гц)



4.1.3.6 Режим аутентификации по паролю

Если параметры защищены паролем, пользователи должны пройти аутентификацию по паролю, когда они хотят изменить значение параметра функционального кода. В таком режиме доступен только A0-00.

При защите паролем переход в режим аутентификации по паролю будет происходить при нажатии в режиме отображения параметров ОСТАНОВА, в режиме отображения параметров работы или в режиме прямого изменения частоты (см. Способ установки параметров). По завершении аутентификации по паролю произойдет переход в режим изменения параметров.

4.1.3.7 Режим прямого изменения частоты

Переход привода в режим изменения частоты происходит при получении команды ВВЕРХ/ВНИЗ со входа или при нажатии или в режимах ОСТАНОВА, неисправности или работы.



Рис. 4-7. Режим прямого изменения частоты

4.1.3.8 Режим отображения сообщений

Переход в режим отображения сообщений происходит при завершении некоторых определенных операций. Например, после завершения инициализации параметров будет отображаться сообщение bASIC.





Рис. 4-8. Режим отображения сообщений

Символы сообщений и их значения указаны в таблице 4-4.

Таблица 4-4. Символы сообщений

Символы сообщения	Назначение	Символы сообщения	Назначение
bASIC	Когда А0-01 установлен на 0	Cpyb1	Резервное значение параметра
dISP1	Когда А0-01 установлен на 1	LoAd	Загрузка параметров в панель управления
USEr	Когда А0-01 установлен на 2	dnLd1	Загрузка параметров из панели управления (за исключением параметров электродвигателя)
ndFLt	Когда А0-01 установлен на 3	dnLd2	Загрузка параметров из панели управления (включая параметры электродвигателя)
LoC-1	Панель управления заблокирована 1 (полностью заблокирована)	P-Set	Пароль установлен
LoC-2	Панель управления заблокирована 2 (все заблокировано, кроме RUN, STOP/RESET)	P-CLr	Пароль сброшен
LoC-3	Панель управления заблокирована 3 (все заблокировано, кроме STOP/RESET)	TUNE	Настройка электродвигателя в процессе



Символы сообщения	Назначение	Символы сообщения	Назначение
LoC-4	Панель управления заблокирована 4 (все заблокировано, кроме shift	LoU	Пониженное напряжение при- вода
PrtCt	Защита панели управления	CLr-F	Удаление записи о неисправ- ности
UnLoC	Блокировка панели управления снята	dEFt1	Восстановление заводских параметров по умолчанию (за исключением параметров электродвигателя)
rECy1	Считать резервное значение параметра в параметр	dEFt2	Восстановление заводских параметров по умолчанию (включая параметры электродвигателя)

В таблице 4-5 приведены значения символов, отображаемых на панели управления.

Таблица 4-5. Значения отображаемых символов

Символ	Значение символа	Символ	Значение символа	Символ	Значение символа	Символ	Значение символа
	0		А		I		Т
	1		b		J		t
	2		С		L		U
	3		С		N		V
	4		d		n		у
	5		E		0		-
	6		F		Р	Θ.	8.
	7		G		q		



Символ	Значение символа	Символ	Значение символа	Символ	Значение символа	Символ	Значение символа
	8		Н		r		
	9		h		S		

4.1.4 Способ установки параметров

4.1.4.1 Система параметров

Группа параметров привода серии ПЧ800: A0...A1, b0...b2, C0...C4, d0...d5, E0...E1, F0...F3, H0...H1, L0...L1, U0...U1. Каждая группа содержит определенное количество параметров. Параметры идентифицируются комбинацией «символ группы параметров + номер подгруппы параметров + номер параметра». Например, F3-07 обозначает седьмой функциональный код в подгруппе 3, группе F.

4.1.4.2 Структура отображения параметров

Параметры и значения параметров имеют двухуровневую структуру. Первый уровень отображает параметры, а второй – значения параметров.

Первый уровень отображения показан на рис. 4-9:



Рис. 4-9. Первый уровень отображения параметра

Второй уровень отображения показан на рис. 4-10:





Рис. 4-10. Второй уровень отображения параметра («З» – это значение параметра b0-00)

4.1.4.3 Пример установки параметра

Значения параметров делятся на десятичные (DEC) и шестнадцатеричные (HEX). Когда значение параметра выражается шестнадцатеричным числом, все его биты при редактировании не зависят друг от друга, а диапазон значений будет (0...F). Значение параметра состоит из единиц, десятков, сотен и тысяч. Клавиша Shift используется для выбора изменяемого бита, а клавиши и используются для увеличения или уменьшения числового значения.

Пример установки пароля параметра

Установка пароля (А0-00 установлен на 1006)

- 1. Не находясь в режиме изменения параметров нажмите текущий параметр A0-00.
- 2. Нажмите тыт для отображения значения параметра 0000, присвоенного А0-00.
- 3. Нажмите шесть раз для изменения крайней правой цифры «0 на »6».
- 4. Нажмите 🗪 для перемещения мигающей цифры в крайний левый разряд.
- 5. Нажмите один раз, чтобы изменить «0» в крайнем левом разряде на «1».
- 6. Нажмите для сохранения значения А0-00, после чего панель управления переключится на отображение следующего параметра А0-01.
- 7. Нажмите 🕶 для изменения А0-01 на А0-00.
- 8. Повторите шаги с 2) по 6). A0-01 будет отображаться после того, как панель управления отобразит **P-Set**.

Пользователи могут активировать указанные выше настройки пароля тремя способами:



- 1. Нажать одновременно ESC + ENT + (отобразится PrtCt),
- 1. Не задействовать панель управления в течение 5 минут,
- 2. Перезапустить привод.

Блок-схема установки пароля пользователя:




Рис. 4-11. Блок-схема установки пароля пользователя



ВНИМАНИЕ

Пароль пользователя успешно установлен после завершения шага 8, но не вступит в силу до завершения шага 9.

Аутентификация по паролю

Не находясь в режиме изменения параметров нажмите чтобы перейти к отображению первого уровня A0-00, затем нажмите чтобы перейти к отображению второго уровня 0.0.0.0. Панель управления отобразит другие параметры только после ввода правильного пароля.

Сброс пароля

После успешной аутентификации по паролю будет открыт доступ к установке пароля А0-00. Пароль можно сбросить, дважды записав в А0-00 значение 0000.

Пример настройки параметра

Пример 1: изменение верхней граничной частоты с 600 на 50 Гц (изменение b0-09 с 600,00 на 50,00)



- 1. Не находясь в режиме изменения параметров нажмите текущий параметр A0-00.
- 2. Нажмите для перемещения мигающего разряда на изменяемый бит (А мигает).
- 3. Нажмите один раз, чтобы изменить A на b.
- 4. Нажмите для перемещения мигающего разряда на изменяемый бит (0 мигает в разряде единиц).
- 5. Нажмите девять раз, чтобы изменить «0» на «9».
- 6. Нажмите тросмотра значения параметра b0-09 (600,00).
- 7. Нажмите для перемещения мигающего разряда на изменяемую цифру (6 мигает).
- 8. Нажмите шесть раз, чтобы изменить «6» на «0».
- 9. Нажмите 🗪 один раз, чтобы переместить мигающий разряд вправо на один бит.
- 10.Нажмите пять раз, чтобы изменить «0» на «5».
- 11.Нажмите для сохранения значения b0-09 (50,00). Затем панель управления автоматически переключится на отображение следующего функционального кода (b0-10).
- 12. Нажмите для выхода из режима изменения параметров.

Блок-схема показана ниже:




Рис. 4-12. Блок-схема изменения верхней граничной частоты



Пример 2: Инициализация параметров пользователя

- 1. Не находясь в режиме изменения параметров нажмите текущий параметр A0-00.
- 2. Нажмите три раза, чтобы изменить «0» в крайнем правом бите A0-00 на «3».
- 3. Нажмите для отображения значения параметра 0 в А0-03.
- 4. Нажмите один раз, чтобы изменить «0» на «2» или «3» («2» за исключением параметров электродвигателя, «3» включая параметры электродвигателя).
- 5. Нажмите чтобы сохранить значение А0-03. После этого панель управления автоматически отобразит параметр А0-00.
- 6. Нажмите для выхода из режима изменения параметров.

Блок-схема показана ниже:




Рис. 4-13. Блок-схема инициализации параметров пользователя

Пример 3: метод установки шестнадцатеричного параметра

Настроим для примера L1-02 (параметр светодиодной индикации STOP) так, чтобы светодиодная панель управления отображала: заданную частоту, напряжение шины, AI1, рабочую линейную скорость и заданную линейную скорость. Поскольку все биты не зависят друг от друга, разряд единиц, разряд десятков, разряд сотен и разряд тысяч следует задавать отдельно. Определите двоичные числа каждого бита, а затем преобразуйте двоичные числа в шестнадцатеричное число. В таблице 4-6 приведены соответствия между двоичными числами и шестнадцатеричным числом.



Таблица 4-6. Соответствие между двоичными и шестнадцатеричными числами

	Двоичн	ые числа		Шестнадцатеричные (зна-
БИТ3	БИТ2	БИТ1	БИТ0	чение битов, отображаемых на светодиодном дисплее)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	А
1	0	1	1	В
1	1	0	0	С
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

Установка значения в разряде единиц:

Как показано на рис. 4-14, «заданная частота» и «напряжение шины» соответственно определяются БИТ0 и БИТ1 в разряде единиц L1-02. Если БИТ0 = 1, будет отображаться заданная частота. Биты, соответствующие параметрам, которые не требуется отображать, должны быть установлены в 0. Следовательно, значение в разряде единиц должно быть 0011, что соответствует шестнадцатеричному числу 3. Установите в разряде единиц значение 3.

Установка значения в разряде десятков:

Как показано на рис. 4-14, поскольку требуется отобразить «Al1», двоичное заданное значение в разряде десятков равно 0001, что соответствует шестнадцатеричному числу 1. Поэтому в разряде десятков должна быть установлена 1.

Установка значения в разряде сотен:

Как показано на рис. 4-14, параметр, требуемый для отображения, не включает разряд сотен, поэтому разряд сотен должен быть установлен равным нулю.

Установка значения в разряде тысяч:

Как показано на рис. 4-14, поскольку требуется отображать «текущую линейную скорость» и «заданную линейную скорость», двоичное заданное значение разряда тысяч должно быть 0011, что соответствует шестнадцатеричному числу 3.



Таким образом, L1-02 должен быть установлен на 3013.




Рис. 4-14. Установка шестнадцатеричного параметра L1-02

В состоянии настройки параметра значение параметра не может быть изменено, если значение не мигает. Возможные причины включают:

- 1. параметр не может быть изменен, например, фактические параметры обнаружения, параметры непрерывной регистрации и т.д.;
- 2. данный параметр нельзя изменить в рабочем состоянии, но его можно изменить при остановленном электродвигателе;
- 3. параметр защищен. Если параметр A0-02 установлен на 1, параметры не могут быть изменены, так как включена защита параметров от неправильной работы. Для изменения параметра в таких условиях необходимо сначала установить A0-02 в 0.

4.1.4.4 Блокировка/разблокировка панели управления

Блокировка панели управления

Все или некоторые клавиши ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ можно заблокировать любым из следующих трех способов. Дополнительную информацию см. в определении параметра L0-01.

Способ 1: установите значение параметра L0-01 ненулевым, затем нажмите одновременно **ESC** + **ENT** + **...**

Способ 2: не задействуйте ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в течение пяти минут после того, как L0-01 установлен в ненулевое значение.

Способ 3: отключите питание, а затем включите питание после того, как параметр L0-01 установлен в ненулевое значение.

См. Блок-схему 4-15 для блокировки ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.



Разблокировка панели управления

Чтобы разблокировать панель управления, одновременно нажмите — + — + — . Разблокировка не изменит значение параметра L0-01. Другими словами, панель управления будет снова заблокирована, если будет выполнено условие блокировки панели управления. Чтобы полностью разблокировать панель управления, значение параметра L0-01 после разблокировки должно быть изменено на 0.

См. Блок-схему 4-16 для разблокировки панели управления.




Рис. 4-15. Блок-схема блокировки панели управления




Рис. 4-16. Блок-схема разблокировки панели управления

4.2 | Первое включение

Выполните подключение в строгом соответствии с техническими требованиями, изложенными в главе 3 «Монтаж и подключение».



4.2.1 Блок-схема первого включения асинхронного электродвигателя




Рис. 4-17. Блок-схема первого включения асинхронного электродвигателя



4.2.2 Блок-схема первого включения синхронного электродвигателя




Рис. 4-18. Блок-схема первого включения синхронного электродвигателя



5 / Список параметров



Группы параметров ПЧ800 перечислены ниже:

Категория	Группа параметров
Группа А: Системные	А0: Системные параметры
параметры и управле- ние параметрами	А1: Отображение параметров, определяемых пользователем
Группа b: Настройка параметров работы	b0: Опорная частота
	b1: Управление запуском/остановом
параметров расоты	b2: Параметры разгона/замедления
	С0: Дискретный вход
5 6 5	С1: Дискретный выход
Группа С: Входы и вы- ходы	С2: Аналоговый и импульсный вход
ХОДЫ	С3: Аналоговый и импульсный выход
	С4: Автоматическая коррекция аналогового входа
	d0: Параметры электродвигателя 1
	d1: Параметры V/f управления электродвигателем 1
Группа d: Параметры	d2: Параметры векторного управления электродвигателем 1
электродвигателя	d3: Параметры электродвигателя 2
и управления	d4: Параметры V/f управления электродвигателем 2
	d5: Параметры векторного управления электродвигателем 2
	d6: Параметры энкодера
Группа Е: Расширенные	Е0: Расширенные параметры функционирования
параметры функциони- рования и защиты	Е1: Параметры защиты
	F0: ПИД-регулятор процесса
	F1: Заданные скорости
Группа F: Прикладные параметры	F2: Простой ПЛК
Параметры	F3: Частота намотки и счетчик фиксированной длины
	F4: Управление положением
Группа Н: Параметры	H0: Параметры сети MODBUS
сети	H1: Параметры сети Profibus-DP
Группа L: Параметры	L0: Клавиши панели управления
клавиш и отображения панели управления	L1: Настройки отображения панели управления
Группа U: Мониторинг	U0: Режим мониторинга
т руппа о. мониторинг	U1: История неисправностей





ВНИМАНИЕ

Возможность изменения:

« \triangle » означает, что значение этого параметра может быть изменено в состоянии останова и работы привода;

« \times » означает, что значение этого параметра не может быть изменено при работающем приводе;

«©» означает, что этот параметр является измеренным значением, которое нельзя изменить;

Заводское значение по умолчанию: значение при восстановлении заводских настроек по умолчанию. Ни измеренное значение, ни записанное значение параметра не будут восстановлены.

Область действия: область установки и отображения значений параметров.

Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение			
	Группа А: Системные параметры и управление параметрами						
		Группа А0: Системные параметры					
A0-00	Установка пароля пользо- вателя	0000FFFF	0000	Δ			
A0-01	Отображение параметров	0: Отображение всех параметров 1: Отображение только параметров А0-00 и А0-01 2: Отображение только параметров А0-00, А0-01и параметров, определяемых пользователем А1-00А1-19 3: Отображение только параметров А0-00, А0-01 и других параметров, отличных от заводских значений по умолчанию	0	Δ			
A0-02	Защита параме- тров	0: Все параметры программируемые 1: Программируется только A0-00 и A0-02	0	×			
A0-03	Инициализация параметров	 0: Параметр неактивен 1: Удаление записи о неисправности 2: Восстановление всех параметров до заводских значений по умолчанию (за исключением параметров электродвигателя) 3: Восстановление всех параметров до заводских значений по умолчанию (включая параметры электродвигателя) 4: Восстановление всех параметров до параметров резервной копии 	0	×			



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
A0-04	Резервное копирование параметра	0: Параметр неактивен 1: Резервное копирование всех параметров	0	×
A0-05	Копирование параметров	0: Параметр неактивен 1: Выгрузка параметров 2: Загрузка параметров (за исключением параметров электродвигателя) 3: Загрузка параметров (включая параметры электродвигателя)	0	×
A0-06	Тип нагрузки	0: Постоянный момент нагрузки 1: Квадратичный момент нагрузки	0	×
A0-08	Выбор электродвигатель 1 / электродвигатель 2	0: Электродвигатель 1 1: Электродвигатель 2	0	X
A0-09	Способ управ- ления электро- двигателем	Единицы: способ управления электродвигателем 1 0: Скалярное U/f управление 1: Бездатчиковое векторное управление 1 2: Бездатчиковое векторное управление 2 3: Векторное управление с обратной связью Десятки: способ управления электродвигателем 2 0: Скалярное U/f управление 1: Бездатчиковое векторное управление 1 2: Бездатчиковое векторное управление 2 3: Векторное управление с обратной связью	00	×
	Группа А1: О	тображение параметров, определяемых пользог	вателем	
A1-00	Отображение параметра 1, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-01	Отображение параметра 2, определяемого пользователем	Диапазон установки разряда тысяч: A, b, C, d, E, F, H, L, U	A0-00	×
A1-02	Отображение параметра 3, определяемого пользователем	Диапазон установки разряда сотен: 09 Диапазон установки разряда десятков: 09 Диапазон установки разряда единиц: 09	A0-00	×
A1-03	Отображение параметра 4, определяемого пользователем		A0-00	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
A1-04	Отображение параметра 5, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-05	Отображение параметра 6, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-06	Отображение параметра 7, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-07	Отображение параметра 8, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-08	Отображение параметра 9, определяемого пользователем	Диапазон установки разряда тысяч: А, b, C, d, E, F, H, L, U Диапазон установки разряда сотен: 09 Диапазон установки разряда десятков: 09	A0-00	×
A1-09	Отображение параметра 10, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-10	Отображение параметра 11, определяемого пользователем	Диапазон установки разряда единиц: 09	A0-00	X
A1-11	Отображение параметра 12, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-12	Отображение параметра 13, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-13	Отображение параметра 14, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-14	Отображение параметра 15, определяемого пользователем		A0-00	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
A1-15	Отображение параметра 16, определяемого пользователем	Диапазон установки разряда тысяч: А, b, C, d, E, F, H, L, U Диапазон установки разряда сотен: 09 Диапазон установки разряда десятков: 09 - Диапазон установки разряда единиц: 09	A0-00	×
A1-16	Отображение параметра 17, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-17	Отображение параметра 18, определяемого пользователем		A0-00	×
A1-18	Отображение параметра 19, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-19	Отображение параметра 20, определяемого пользователем		A0-00	X
A1-20	Настройка отображения/ скрытия группы параметров 1	0000FFFF	FFFF	X
A1-21	Настройка отображения/ скрытия группы параметров 2	0000FFFF	FFFF	X
A1-22	Маскирование неисправно- стей	ОFF Единицы: двоичное. БитЗБит2Бит1Бит0 Установка бита – 0: не маскировать; 1: маскировать Бит0: неисправность GdP; Бит1: неисправность SP1 Бит2: неисправность SP2 Бит3: неисправность CPU Десятки : двоичное. БитЗБит2Бит1Бит0 Установка бита – 0: не маскировать; 1: маскировать Бит0: неисправность AIP Бит1: неисправность OL3 Бит2: неисправность оСR Бит3: зарезервировано Пример : если необходимо замаскировать неисправности GdP, SP1, SP2, CPU, задайте единицы как шестнадцатеричное F (установите двоичное БитЗБит2Бит1Бит0 = 1). Аналогично для десятков.	08	



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение				
	Группа b: Настройка параметров работы							
		Группа b0: Опорная частота						
b0-00	Режим зада- ния опорной частоты	 0: Основная опорная частота 1: Результат вычисления основной и вспомогательной опорных частот 2: Переключение между основной и вспомогательной опорными частотами 3: Переключение между основной опорной частотой и результатом вычисления основной и вспомогательной опорных частот 4: Переключение между вспомогательной опорной частотой и результатом вычисления основной и вспомогательной опорных частот 	0	×				
b0-01	Источник основной опорной частоты	 О: Дискретная настройка (b0-02) +настройка с панели управления 1: Дискретная настройка (b0-02) + ВВЕРХ/ВНИЗ с терминалов входов 2: Аналоговый вход АВХ1 3: Аналоговый вход АВХ2 4: Аналоговый вход ЕАВХ1 5: Высокочастотный импульсный вход X6/DI 6: Выход ПИД-регулятора 7: ПЛК 8: Заданные скорости 9: Интерфейс связи 10: Импульсный вход А+/А-, В+/В- 11: Импульсный вход А+/А- и вход клеммника управления «72: направление» 	0	×				
b0-02	Числовое задание основ- ной опорной частоты	От нижней граничной частоты до верхней граничной частоты	50,00 Гц	\triangle				
b0-03	Источник вспомогатель- ной опорной частоты	 0: Не задан 1: Дискретная настройка (b0-04) + настройка с панели управления // / 2: Дискретная настройка (b0-04) + ВВЕРХ/ВНИЗ с терминалов входа 3: Аналоговый вход АВХ1 4: Аналоговый вход АВХ2 5: Аналоговый вход ЕАВХ1 6: Высокочастотный импульсный вход Х7/DI 7: Выход ПИД-регулятора 8: ПЛК 9: Заданные скорости 10: Интерфейс связи 	0	×				



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b0-04	Числовое задание вспомогательной опорной частоты	От нижней граничной частоты до верхней граничной частоты	0,00 Гц	\triangle
b0-05	Диапазон вспо- могательной частоты	0: По отношению к максимальной частоте 1: По отношению к основной частоте	0	×
b0-06	Коэффициент вспомогательной частоты	0,0100,0 %	100,0 %	×
b0-07	Арифметиче- ское действи- ями над устав- ками основной и вспомога- тельной опор- ных частот	0: Основная + вспомогательная 1: Основная – вспомогательная 2: Макс. {основная, вспомогательная} 3: Мин. {основная, вспомогательная}	0	×
b0-08	Максимальная частота	От верхней граничной частоты до 600,00 Гц	50,00 Гц	×
b0-09	Верхняя гра- ничная частота	От нижней граничной частоты до максимальной частоты	50,00 Гц	×
b0-10	Нижняя гранич- ная частота	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b0-11	Действие, когда опорная частота ниже нижней граничной частоты	0: Работа на нижней граничной частоте 1: Работа на частоте 0 Гц 2: Останов	0	×
b0-12	Время задержки останова, когда опорная частота ниже нижней граничной частоты	0,06553,5 c	0,0 c	×
b0-13	Нижний предел пропуска ча- стотного окна 1	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b0-14	Верхний предел пропуска частотного окна 1	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b0-15	Нижний предел пропуска ча- стотного окна 2	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b0-16	Верхний предел пропуска частотного окна 2	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b0-17	Нижний предел пропуска ча- стотного окна 3	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b0-18	Верхний предел пропуска частотного окна 3	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	X
b0-19	Частота толчко- вого режима	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	5,00 Гц	Δ
		Группа b1: Управление пуском/остановом		
b1-00	Команда пуска	0: Панель управления 1: Клеммы входов/выходов 2: Протокол связи	0	×
b1-01	Совместное управление: за- дание и управ- ление от одно- го источника	Разряд единиц: Источник опорной частоты связан с управлением с панели управления: 0: Нет привязки 1: Дискретная настройка (b0-02) + настройка с панели управления △/✓ 2: Дискретная настройка (b0-02) + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ со входа 3: Аналоговый вход АІ1 4: Аналоговый вход АІ2 5: Аналоговый вход АІЗ 6: Импульсный вход Х7/DI 7: Выход ПИД-регулятора 8: Простой ПЛК 9: Заданные скорости А: Интерфейс связи Разряд десятков: Источник опорной частоты связан с клеммами управления (такой же, как разряд единиц) Разряд сотен: Источник опорной частоты связан с управлением по интерфейсу связи (такой же, как разряд единиц)	000	×
b1-02	Направление вращения	0: Вперед 1: Назад	0	\triangle
b1-03	Разрешение вращения назад	0: Разрешено 1: Запрещено	0	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b1-04	Время за- держки смены направления вращения(впе- ред/назад)	0,03600,0 с	0,0 с	Δ
b1-05	Метод пуска	 0: Частота пуска b1-06 1: Пуск с торможением постоянным током 2: Самоподхват 1 3: Самоподхват 2. (Нужна дополнительная плата EPC-VD2). 4: Самоподхват 3. (для использования функции самоподхвата программными средствами привода (без платы расширения) используется Самоподхват 3). 	0	×
b1-06	Частота пуска	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×
b1-07	Время рабо- ты на частоте пуска	0,03600,0 с	0,0 с	\triangle
b1-08	Пусковой ток режима тормо-жения постоянным током	0,0200,0 %	0,0 %	Δ
b1-09	Время работы режима тормо-жения постоянным током при пуске	0,0030,00 c	0,00 c	Δ
b1-10	Ток самопод- хвата 1	0,0200,0 %	100,0 %	×
b1-11	Время останова самоподхвата 1	0,120,0 c	2,0 с	×
b1-12	Поправочный коэффициент самопохвата 1	0,0100,0 %	1,0 %	×
b1-13	Метод останова	0: Останов с линейным замедлением 1: Останов выбегом 2: Останов с линейным замедлением + торможение постоянным током	0	X
b1-14	Начальная ча- стота останова торможением постоянным током	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	×




Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b1-15	Ток останова торможением постоянным током	0,0200,0 %	0,0 %	Δ
b1-16	Время останова торможением постоянным током	0,0030,00 c	0,00 с	Δ
b1-17	Торможение перевозбужде- нием	0: Разрешено 1: Запрещено	1	×
b1-18	Динамическое торможение	0: Разрешено 1: Запрещено	0	×
b1-19	Пороговое напряжение динамического торможения	650750 B	720 B	×
b1-20	Автоматиче- ский повтор- ный запуск при подаче питания после его потери	0: Разрешено 1: Запрещено	0	×
b1-21	Время задержки автоматического повторного запуска при подаче питания послеего потери	0,010,0 c	0,0 с	Δ
		Группа b2: Параметры разгона/торможения		
b2-00	Разрядность времени разго- на/замедления	0: 0,01 c 1: 0,1 c 2: 1 c	1	×
b2-01	Время разгона 1	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-02	Время остано- ва 1	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-03	Время разгона 2	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-04	Время остано- ва 2	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b2-05	Время разгона 3	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 с	\triangle
b2-06	Время остано- ва 3	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 с	\triangle
b2-07	Время разгона 4	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 с	\triangle
b2-08	Время остано- ва 4	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 с	\triangle
b2-09	Время останова аварийного режима	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-10	Время разгона толчкового режима	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-11	Время останова толчкового режима	0600,00 / 6000,0 / 60 000 c	6,0 c	\triangle
b2-12	Кривая разгона/ торможения	0: Линейный разгон/останов 1: Разгон/останов в виде ломаной линии 2: S-кривая разгона/торможения 1 3: S-кривая разгона/торможения 2 4: Встроенная S-кривая разгона/торможения	0	×
b2-13	Частота переключения времени разгона ломаной кривой разгона/торможения	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	Δ
b2-14	Частота переключения времени торможения ломаной кривой разгона/торможения	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	0,00 Гц	Δ
b2-15	Время начального участка разгона S-кривой	0,0060,00 с (S-кривая 1)	0,20 с	Δ
b2-16	Время последнего участка разгона S-кривой	0,0060,00 с (S-кривая 1)	0,20 с	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
b2-17	Время начального участка торможения S-кривой	0,0060,00 с (S-кривая 1)	0,20 с	\triangle
b2-18	Время последнего участка торможения S-кривой	0,0060,00 с (S-кривая 1)	0,20 с	Δ
b2-19	Коэффициент ускорения начального участка разгона S-кривой	0,0100,0 % (S-кривая 2)	20,0 %	Δ
b2-20	Коэффициент ускорения последнего участка разгона S-кривой	0,0100,0 % (S-кривая 2)	20,0 %	Δ
b2-21	Коэффициент останова на- чального участ- ка торможения S-кривой	0,0100,0 % (S-кривая 2)	20,0 %	Δ
b2-22	Коэффици- ент останова последнего участка тормо- жения S-кривой	0,0100,0 % (S-кривая 2)	20,0 %	Δ
Группа С: Входы и выходы				
Группа C0: Дискретный вход				
C0-00	Разрешение команды пуска	0: Фронт сигнала запуска + команада ВКЛ 1: Команда ВКЛ	0	×





Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C0-01	Функция Х1	0: Нет функции; 1: ТОЛЧОК вперед; 2: ТОЛЧОК назад;	3	X
C0-02	Функция Х2	3: Вращение вперед (FWD); 4: Вращение назад (REV); 5: Трехпроводное управление; 6: Работа приоста-	4	\times
C0-03	Функция ХЗ	5: Грехпроводное управление; 6: Работа приоста- новлена; 7: Внешний останов; 8: Аварийный оста-	1	X
C0-04	Функция Х4	нов; 9: Команда останова + торможение постоянным	23	X
C0-05	Функция Х5	током 10: Останов торможением постоянным током;	11	X
C0-06	Функция Хб	оком 10: Останов торможением постоянным током; 11: Останов выбегом; 12: Вывод ВВЕРХ; 13: Вывод ВНИЗ; 14: Сброс настройки ВВЕРХ/ВНИЗ (включая кла-	0	X
C0-07	Функция X7/DI	виши ∕√∕); 15: 2 заданные скорости 16: 4 заданные	0	X
C0-08	Функция AI1 (дискретный включен)	скорости 17: 8 заданных скоростей; 18: 16 заданных скоростей 19: Определитель времени; разгона/замедления 1; 20: Определитель времени; разгона/замедления 2; 21: Разгон/замедление отключены (исключая	0	×
C0-09	Функция Al2 (дискретный включен)	ления 2; 21: Разгон/замедление отключены (исключая останов с линейным замедлением); 22: Внешний ввод неисправности; 23: Сброс неисправности (RESET) 24: Импульсный ввод (действителен только для X7/DI)	0	×
C0-10	Функция AI3	25: Переключение электродвигателя 1/2; 26: Переключатель управления скоростью/крутящим моментом; 27: Команда запуска переключена на управление с панели управления; 28: Команда запуска переключена на управление с клемм управления; 29: Команда запуска переключена на управление по интерфейсу связи; 30: Сдвиг режима опорной частоты; 31: Основная опорная частота переключена на дискретную настройку b0-02; 32: Вспомогательная опорная частота переключена на дискретную настройку b0-04: 33: Направление вращения при ПИД-регулировании; 34: ПИД-регулятор приостановлен; 35: ПИД-интегрирование приостановлено; 36: Переключение параметра ПИД-регулятора; 37: Счетчик импульсов; 38: Сброс счетчика; 39: Счетчик длины; 40: Сброс значений счетчика длины; 41: Фиксация нулевой скорости включена; 4250: Зарезервировано; 51: Ввод импульсов исходного положения; 52: Ввод направления исходного положения; 53: Сброс импульса позиционирования; 54: Включено смещение положения вперед; 55: Включено смещение положения вперед; 55: Включено смещение положения назад; 56: Ввод коррекции импульса; 5862: Зарезервировано; 63: Простой ПЛК приостановлен: 64: Простой ПЛК отключен; 65: Сброс памяти останова простого ПЛК; 66: Контроль намотки; 67: Сброс частоты намотки; 68: Работа запрещена; 69: Торможение постоянным током в работе; 70: Переключение кривойаналогового входа; 71: Управление положением отключено; 72: Опорное направление частоты импульсов; 73: Переключатель усиления аналогового сигнала; 7499: Зарезервировано	0	X



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C0-11	Время фильтрации цифрового входа	0,0001,000 c	0,010 с	\triangle
C0-12	Время задержки X1	0,03600,0 с	0,0 с	\triangle
C0-13	Время задержки X2	0,03600,0 с	0,0 с	\triangle
C0-14	Логика X1-X4	Разряд единиц: X1 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд десятков: X2 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: X3 (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: X4 (так же, как и для разряда единиц)	0000	×
C0-15	Логика X5-X8	Разряд единиц: X5 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд десятков: X6 (функционирует как обычный вывод, так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: X7 (как общий вывод, так же, как для разряда единиц) Разряд тысяч: Зарезервировано	0000	×
C0-16	Логика Al1-EAl1	Разряд единиц: Al1 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд десятков: Al2 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: Al3 (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: Зарезервировано	0000	×
C0-17	Регулирование частоты ВВЕРХ/ ВНИЗ цифровы- ми входами	Разряд единиц: Действие при останове 0: Сброс 1: Удержание Разряд десятков: Действие при потере питания 0: Сброс 1: Удержание Разряд сотен: Функция интегрирования 0: Функция интегрирования отсутствует 1: Функция интегрирования включена Разряд тысяч: Направление вращения 0: Изменение направления разрешено 1: Изменение направления разрешено	0000	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C0-18	Шаг изменения частоты ВВЕРХ/ ВНИЗ	0,00100,00 Гц/с	0,03 Гц/с	\triangle
C0-19	Режим управ- ления ВПЕРЕД/ НАЗАД	0: Двухпроводной режим 1 1: Двухпроводной режим 2 2: Трехпроводной режим 1 3: Трехпроводной режим 2	0	X
C0-20	Виртуальный цифровой вход	00077F 0: Действует фактический вывод 1: Действует виртуальный вывод Разряд единиц: БИТОБИТЗ: X1X4 Разряд десятков: БИТ4БИТ6: X5X7 Разряд сотен: БИТ8БИТ10: AI1AI3	000	×
C0-21	Разрешение перезапуска после сброса неисправности	0: Фронт сигнала запуска + ВКЛ 1: ВКЛ	0	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
		Группа С1: Дискретный выход		
C1-00	Функция выхо- да Ү1	0: Нет выхода; 1: Пониженное напряжение привода; 2: Готовность к работе 3: Привод работает;	0	\triangle
C1-01	Функция выхода Y2/DO (когда используется в качестве Y2)	4: Привод работает с частотой 0 Гц (нет выходного сигнала на останов); 5: Привод работает на частоте 0 Гц (выходной сигнал на останов); 6: Направление вращения; 7: Достигнута частота уставки;	0	Δ
C1-02	Функция выхо- да реле 1	8: Достигнута верхняя граничная частота; 9: Достигнута нижняя граничная частота; 10: Частота	14	\triangle
C1-03	Функция выхо- да реле 2	стигнута нижняя граничная частота; 10: Частота выше FDT 1; 11: Частота выше FDT 2; 12: Скорость ограничена (режим управления вращающим моментом); 13: Крутящий момент ограничен (режим управления скоростью); 14: Вывод отказов; 15: Вывод аварийных сигналов; 16: Аварийный сигнал перегрузки привода (электродвигателя); 17: Тепловая сигнализация привода; 18: Обнаружение нулевого тока; 19: X1; 20: X2; 21: Индикация электродвигателя 1/2; 22: Достигнуто установленное значение счетчика; 23: Достигнуто заданное значение счетчика; 24: Достигнута длина; 25: Достигнуто время непрерывной работы; 26: Достигнуто суммарное время работы; 27: Управление торможением; 28: Позиционирование завершено; 29: Приближение позиционирования; 30: Шаг ПЛК завершен; 31: Цикл ПЛК завершен; 32: Частота намотки достигает верхней или нижней граничной частоты; 33: Достигнута верхняя/нижняя; граница	15	
C1-04	Время задерж- ки выхода Y1	0,03600,0 с	0,0 с	Δ
C1-05	Время задерж- ки выхода Y2	0,03600,0 c	0,0 с	\triangle
C1-06	Время задерж- ки выхода реле 1	0,03600,0 c	0,0 с	\triangle
C1-07	Время задерж- ки выхода реле 2	0,03600,0 c	0,0 с	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C1-08	Включенное состояние дискретного выхода	Разряд единиц: Y1 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд десятков: Y2 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: Выход реле 1 (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: Выход реле 2 (так же, как и для разряда единиц)	0000	×
C1-09	Обнаружен объект техно- логии удвоения частоты (FDT)	Разряд единиц: Обнаружен объект FDT1 0: Установленное значение скорости (частота после разгона/замедления) 1: Обнаруженное значение скорости Разряд десятков: Обнаружен объект FDT2 0: Установленное значение скорости (частота после разгона/замедления) 1: Обнаруженное значение скорости	00	Δ
C1-10	Верхнее значе- ние FDT1	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	Δ
C1-11	Нижнее значе- ние FDT1	От 0,00 Гц до максимальной частоты	49,00 Гц	Δ
C1-12	Верхнее значе- ние FDT2	От 0,00 Гц до максимальной частоты	25,00 Гц	Δ
C1-13	Нижнее значе- ние FDT2	От 0,00 Гц до максимальной частоты	24,00 Гц	Δ
C1-14	Достигнута ширина частот- ного детектиро- вания	От 0,00 Гц до максимальной частоты	2,50 Гц	Δ
C1-15	Уровень обнаружения нулевого тока	0,050,0 %	5,0 %	\triangle
C1-16	Время обнару- жения нулевого тока	0,0150,00 c	0,50 с	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
		Группа С2: Аналоговый и импульсный вход		
C2-00	Кривая анало- гового входа	Разряд единиц: Кривая входа АІ1 0: Кривая 1 (2 точки) 1: Кривая 2 (4 точки) 2: Кривая 3 (4 точки) 3: Переключение кривой 2 и кривой 3 Разряд десятков: Кривая входа АІ2 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: Кривая входа АІЗ (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: Зарезервировано	0210	×
C2-01	Максимальный вход кривой 1	От минимального входа кривой 1 до 110,0 %	100,0 %	\triangle
C2-02	Соответству- ющее уста- новленное значение максимального входа кривой 1	-100,0100,0 %	100,0 %	Δ
C2-03	Минимальный вход кривой 1	От –110,0 % до максимального входа кривой 1	0,0 %	\triangle
C2-04	Соответству- ющее уста- новленное значение мини- мального входа кривой 1	-100,0100,0 %	0,0 %	Δ
C2-05	Максимальный вход кривой 2	Диапазон: от ввода точки перегиба А кривой 2 до 110,0 %	100,0 %	\triangle
C2-06	Соответству- ющее уста- новленное значение максимального входа кривой 2	Диапазон: –100,0100,0 %	100,0 %	Δ
C2-07	Ввод точки перегиба А кри- вой 2	От ввода точки перегиба В кривой 2 до максимального ввода кривой 2	0,0 %	\triangle
C2-08	Установленное значение, со- ответствующее вводу точки перегиба А кривой 2	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C2-09	Ввод точки перегиба В кри- вой 2	Диапазон: от минимального ввода кривой 2 до ввода точки перегиба А кривой 2	0,0 %	\triangle
C2-10	Установленное значение, со- ответствующее вводу точки перегиба В кривой 2	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	Δ
C2-11	Минимальный вход кривой 2	Диапазон: от –110,0 % до ввода точки перегиба В кривой 2	0,0 %	\triangle
C2-12	Установленное значение, со- ответствующее минимальному вводу кривой 2	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
C2-13	Максимальный вход кривой 3	Диапазон: от ввода точки перегиба А кривой 3 до 110,0 %	100,0 %	\triangle
C2-14	Установленное значение, соответствующее минимальному вводу кривой 3	Диапазон: –100,0100,0 %	100,0 %	Δ
C2-15	Ввод точки перегиба А кри- вой 3	Диапазон: от ввода точки перегиба В кривой 3 до максимального ввода кривой 3	0,0 %	Δ
C2-16	Установленное значение, со- ответствующее вводу точки перегиба А кривой 3	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	Δ
C2-17	Ввод точки перегиба В кри- вой 3	Диапазон: от минимального ввода кривой 3 до ввода точки перегиба А кривой 3	0,0 %	\triangle
C2-18	Установленное значение, со- ответствующее вводу точки перегиба В кривой 3	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	Δ
C2-19	Минимальный вход кривой 3	Диапазон: от –110,0 % до ввода точки перегиба В кривой 3	0,0 %	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C2-20	Установленное значение, со- ответствующее минимальному вводу кривой 3	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
C2-21	Время фильтра- ции Al1	0,00010,000 с	0,100 с	\triangle
C2-22	Время фильтра- ции Al2	0,00010,000 с	0,100 с	\triangle
C2-23	Время фильтра- ции Al3	0,00010,000 с	0,100 с	\triangle
C2-24	Максимальное значение DI	Диапазон: от С2-26 до 300,0 кГц	50,0 кГц	\triangle
C2-25	Уставка, соответствующая максимальному значению DI	Диапазон: –100,0100,0 %	100,0 %	\triangle
C2-26	Минимальное значение DI	Диапазон: от 0,0 кГц до С2-24	0,0 кГц	\triangle
C2-27	Уставка, соответствующая минимальному значению DI	Диапазон: –100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
C2-28	Время фильтра- ции DI	0,0001,000 с	0,001 с	\triangle
C2-29	Коэфф. аналого- вого усиления	0,0100,0 %	100,0 %	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
	П	руппа С3: Аналоговый и импульсный выход		
C3-00	Функция выхо- да АО1	0: Нет выхода; 1: Опорная частота;	2	\triangle
C3-01	Функция выхо- да AO2	2: Выходная частота; 3: Выходной ток;	1	\triangle
C3-02	Функция выхода Y2/DO (когда используется в качестве дискретного выхода)	3: Выходной ток; 4: Выходной крутящий момент; 5: Выходное напряжение; 6: Выходная мощность; 7: Напряжение шины DC; 8: Команда крутящего момента; 9: Ток крутящего момента; 10: Ток намагничивания; 11: Al1; 12: Al2; 13: Al3; 14: Зарезервировано; 15: DI; 16: Процент ввода по сети; 17: Выходная частота до компенсации; 18: Выходной ток (по отношению к номинальному току электродвигателя); 19: Выходной крутящий момент (направление указано); 20: Установленный крутящий момент (направление указано); 2199: Зарезервировано	0	\triangle
C3-03	Смещение АО1	-100,0100,0 %	0,0 %	X
C3-04	Усиление АО1	-2,0002,000	1,000	X
C3-05	Время фильтра- ции AO1	0,010,0 c	0,0 с	\triangle
C3-06	Смещение АО2	-100,0100,0 %	0,0 %	X
C3-07	Усиление АО2	-2,0002,000	1,000	X
C3-08	Время фильтра- ции AO2	0,010,0 c	0,0 с	\triangle
C3-09	Максимальная частота выходных импульсов DO	0,150,0 κΓц	50,0 кГц	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C3-10	Центральная точка выхода DO	0: Центральная точка отсутствует 1: Центральная точка равна (СЗ-09)/2, и значение соответствующего параметра положительное, если частота выше центральной точки 2: Центральная точка равна (СЗ-09)/2, и значение соответствующего параметра положительное, если частота ниже центральной точки	0	×
C3-11	Время фильтра- ции выхода DO	0,0010,00 с	0,00 с	\triangle
	Группа	С4: Автоматическая коррекция аналогового вхо	да	
C4-00	Коррекция ана- логового входа	0: Коррекция отсутствует1: Коррекция Al12: Коррекция Al23: Коррекция Al3	0	×
C4-01	Выборочное значение 1 точ- ки калибровки Al1	0,0010,00 B	1,00 B	0
C4-02	Входное значение 1 точки калибровки Al1	0,0010,00 B	1,00 B	×
C4-03	Выборочное значение 2 точ- ки калибровки Al1	0,0010,00 B	9,00 B	0
C4-04	Входное значение 2 точки калибровки Al1	0,0010,00 B	9,00 B	×
C4-05	Выборочное значение 1 точ- ки калибровки AI2	0,0010,00 B	1,00 B	0
C4-06	Выборочное значение 1 точ- ки калибровки AI2	0,0010,00 B	1,00 B	×
C4-07	Выборочное значение 2 точ- ки калибровки Al2	0,0010,00 B	9,00 B	0
C4-08	Входное значение 2 точки калибровки Al2	0,0010,00 B	9,00 B	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
C4-09	Выборочное значение 1 точ- ки калибровки Al3	-10,0010,00 B	1,00 B	0
C4-10	Входное значение 1 точки калибровки AI3	-10,0010,00 B	1,00 B	×
C4-11	Выборочное значение 2 точ- ки калибровки Al3	-10,0010,00 B	9,00 B	0
C4-12	Входное значение 2 точки калибровки Al3	-10,0010,00 B	9,00 B	×
	Групг	па d. Параметры электродвигателя и управления	1	
		Группа d0: Параметры электродвигателя 1		
d0-00	Тип электро- двигателя 1	0: Обычный электродвигатель 1: Электродвигатель для частотного регулирования 2: Синхронный электродвигатель	1	X
d0-01	Номинальная мощность элек- тродвигателя 1	0,46553,5 кВт	В зави- симости от модели	×
d0-02	Номинальное напряжение электродвигателя 1	0480 В (для приводов класса напряжения 400 В)	380 B	×
d0-03	Номинальный ток электродвигателя 1	0,06553,5 A	В зави- симости от модели	×
d0-04	Номинальная частота электродвигателя 1	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×
d0-05	Количество полюсов электродвигателя 1	180	4	×
d0-06	Номинальная скорость элект- родвигателя 1	065 535 об/мин	В зави- симости от модели	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d0-07	Сопротивление статора R1 асинхронного электродвигателя 1	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×
d0-08	Индуктивность рассеяния L1 асинхронного электродвигателя 1	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	×
d0-09	Сопротивление ротора R2 асин- хронного элект- родвигателя 1	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×
d0-10	Взаимная индуктивность L2 асинхронного электродвигателя 1	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	×
d0-11	Ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1	0,06553,5 A	В зави- симости от модели	X
d0-12	Коэффициент ослабления потока 1 асин-хронного электродвигателя 1	0,00001,0000	В зави- симости от модели	×
d0-13	Коэффициент ослабления потока 2 асин-хронного электродвигателя 1	0,00001,0000	В зави- симости от модели	×
d0-14	Коэффициент ослабления потока 3 асин-хронного электродвигателя 1	0,00001,0000	В зави- симости от модели	×
d0-15	Сопротивление статора син- хронного элект- родвигателя 1	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d0-16	Индуктивность синхронного электродвигателя 1 по продольной оси	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	X
d0-17	Индуктивность синхронного электродвигателя 1 по поперечной оси	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	X
d0-18	Постоянная противо-ЭДС синхронного электродвигателя 1	01000	В зави- симости от модели	X
d0-19	Автоматическая настройка тока синхронного электродвигателя 1	0,0100,0 %	30,0 %	X
d0-20	Начальный угол синхронного электродвигателя 1	0,0°360,0°	0,0°	×
d0-21	Начальный угол Z-импуль- са синхронного электродвига- теля 1	0000FFFF	0000	X
d0-22	Автоматиче- ская настройка электродвига- теля 1	 0: Нет автонастройки 1: Статическая автоматическая настройка асинхронного электродвигателя 2: Автоматическая настройка с вращением асинхронного электродвигателя 3: Статическая автоматическая настройка синхронного электродвигателя 4: Автоматическая настройка с вращением синхронного электродвигателя 	0	×
d0-23	Режим защиты от перегрузки электродвига-теля 1	0: Защита отсутствует 1: Определяется по току электродвигателя 2: Определяется по датчику температуры	1	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d0-24	Время обнаружения защиты от перегрузки электродвигателя 1	0,115,0 мин	5,0 мин	X
d0-25	Вход сигнала датчика темпе- ратуры элект- родвигателя 1	0: Al1 1: Al2 2: Al3	1	×
d0-26	Порог тепловой защиты датчи- ка температуры электродвига- теля 1	0,0010,00 B	10,00 B	X
d0-27	Кр отслежива- ния скорости вращения SW	0,00655,35	0,00	×
d0-28	Кі отслежива- ния скорости вращения SW	0,00655,35	2,00	×
	Группа (d1: Параметры V/f управления электродвигателе	ем 1	
d1-00	Настройка кривой V/f	0: Линейное соотношение V/f 1: 4 точки V/f (d1-01d1-08) 2: 1,2 мощности 3: 1,4 мощности 4: 1,6 мощности 5: 1,8 мощности 6: 2,0 мощности	0	×
d1-01	Значение f3 частоты V/f	От 0,00 Гц до номинальной частоты электродвигателя	50,00 Гц	X
d1-02	Значение V3 напряжения V/f	0,0100,0 %	100,0 %	X
d1-03	Значение f2 частоты V/f	d1-05d1-01	0,00 Гц	X
d1-04	Значение V2 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	X
d1-05	Значение f1 частоты V/f	d1-07d1-03	0,00 Гц	X
d1-06	Значение V1 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	X
d1-07	Значение f0 частоты V/f	От 0,00 Гц до d1-05	0,00 Гц	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение	
d1-08	Значение V0 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	×	
d1-09	Повышение крутящего мо- мента	0,030,0 %	0,0 %	\triangle	
d1-10	Коэффициент компенсации скольжения	0,0400,0 %	100,0 %	Δ	
d1-11	Контроль статизма по частоте	0,0010,00 Гц	0,00 Гц	\triangle	
d1-12	Режим ограни- чения тока	0: Отключено 1: Устанавливается с помощью d1-13 2: Устанавливается с помощью Al1 3: Устанавливается с помощью Al2 4: Устанавливается с помощью Al3 5: Устанавливается с помощью X7/Dl	1	X	
d1-13	Дискретная на- стройка гранич- ного значения тока	20,0200,0 %	160,0 %	X	
d1-14	Коэффициент ограничения тока при осла- блении потока	0,0011,000	0,500	Δ	
d1-15	Процент энер- госбережения	0,040,0 %	0,0 %	\triangle	
d1-16	Усиление 1 подавления колебаний V/f	03000	66	\triangle	
d1-17	Усиление 2 подавления колебаний V/f	03000	0	\triangle	
	Группа d2: Параметры векторного управления электродвигателем 1				
d2-00	Управление скоростью / крутящим мо- ментом	0: управление скоростью 1: управление крутящим моментом	0	×	



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d2-01	Пропорцио- нальное уси- ление авто- матического регулятораскоро- сти Кр1 при вы- сокой скорости	0,020,0	2,0	Δ
d2-02	Время высо- коскоростного интегрирования автоматическо- го регулятора скорости Тi1	0,0008,000 c	0,200 c	Δ
d2-03	Пропорцио- нальное уси- ление авто- матического регулятораскоро- сти Кр2 при низ- кой скорости	0,020,0	2,0	Δ
d2-04	Время низко- скоростного интегрирования автоматическо- го регулятора скорости Ti2	0,0008,000 c	0,200	Δ
d2-05	Частота переключения автоматического регулятора скорости 1	От 0,00 Гц до d2-06	5,00 Гц	\triangle
d2-06	Частота переключения автоматического регулятора скорости 2	От d2-05 до верхней граничной частоты	10,00 Гц	Δ
d2-07	Время фильтрации входа автоматического регулятора скорости	0,0500,0 мс	0,3 мс	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d2-08	Время филь- трации выхода автоматическо- го регулятора скорости	0,0500,0 мс	0,3 мс	Δ
d2-09	Коэффициент пропорцио- нальности Кр автоматического регулятора тока по магнитной оси D	0,0008,000	1,000	Δ
d2-10	Коэффициент интегрирования Кі автоматического регулятора тока по магнитной оси D	0,0008,000	1,000	Δ
d2-11	Время пред- варительного возбуждения	0,0005,000 c	0,200 с	\triangle
d2-12	Источник ограничения приводного крутящего момента	0: d2-14 дискретная настройка1: Al12: Al23: Al34: Импульсный вход X7/DI5: По сети	0	×
d2-13	Источник ограничения тормозного момента	0: d2-15 дискретная настройка1: Al12: Al23: Al34: Импульсный вход X7/DI5: По сети	0	×
d2-14	Дискретная на- стройка гранич- ного значения приводного крутящего мо- мента	0,0200,0 %	180,0 %	Δ
d2-15	Дискретная настройка граничного значения тормозного крутящего момента	0,0200,0 %	180,0 %	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d2-16	Коэффициент ограничения крутящего момента при ослаблении потока	0,0100,0 %	50,0 %	Δ
d2-17	Коэффициент компенсации скольжения привода	10,0300,0 %	100,0 %	Δ
d2-18	Коэффициент компенсации скольжения тормоза	10,0300,0 %	100,0 %	Δ
d2-19	Источник опорного крутящего момента	0: Устанавливается с помощью d2-201: Al12: Al23: Al34: Импульсный вход X7/DI5: По сети	0	×
d2-20	Дискретная на- стройка крутя- щего момента	-200,0200,0 %	0,0 %	Δ
d2-21	Источник ограничения скорости движения вперед при управлении крутящим моментом	0: Устанавливается с помощью d2-23 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: По сети	0	×
d2-22	Источник ограничения скорости движения назад при управлении крутящим моментом	0: Устанавливается с помощью d2-24 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: По сети	0	
d2-23	Ограничен- ное значение скорости дви- жения вперед при управле- нии крутящим моментом	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d2-24	Ограничен- ное значение скорости дви- жения назад при управле- нии крутящим моментом	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×
d2-25	Установленное время разгона/ замедления крутящего момента	0,00120,00 c	0,10 c	\triangle
d2-26	Частота переключения низкочастотного крутящего момента 1	От 0,0 % до d2-06	0,00 Гц	\triangle
d2-27	Частота переключения низкочастотного крутящего момента 2	От d2-05 до верхняя граничная частота	10,00 Гц	\triangle
d2-28	Низкочастот- ный крутящий момент	0,0200,0 %	120,0 %	Δ
d2-29	Коэффициент пропорцио- нальности Кр автоматическо- го регулятора тока по магнит- ной оси Q	0,0008,000	1,000	Δ
d2-30	Коэффициент интегрирова- ния Кі авто- матического регулятора тока по магнитной оси Q	0,0008,000	1,000	Δ
		Группа d3: Параметры электродвигателя 2		
d3-00	Тип электро- двигателя 2	0: Обычный асинхронный электродвигатель 1: Асинхронный электродвигатель для частотно- го регулирования 2: Синхронный электродвигатель	0	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d3-01	Номинальная мощность электродвигателя 2	0,46553,5 кВт	В зави- симости от модели	×
d3-02	Номинальное напряжение электродвигателя 2	0480 В (для приводов с уровнем по напряжению 400 В)	380 B	×
d3-03	Номинальный ток электродвигателя 2	0,06553,5 A	В зави- симости от модели	×
d3-04	Номинальная частота электродвигателя 2	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×
d3-05	Число полюсов электродвига- теля 2	180	4	×
d3-06	Номинальная скорость элект- родвигателя 2	065 535 об/мин	В зави- симости от модели	×
d3-07	Сопротивление статора R1 асинхронного электродвигателя 2	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×
d3-08	Индуктивность рассеяния L1 асинхронного электродвигателя 2	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	×
d3-09	Сопротивление статора R2 асинхронного электродвигателя 2	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×
d3-10	Взаимная индуктивность L2 асинхронного электродвигателя 2	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	X
d3-11	Ток холостого хода асинхронного электродвигателя 2	0,06553,5 A	В зави- симости от модели	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d3-12	Коэффициент ослабления потока 1 асин-хронного электродвигателя 2	0,00001,0000	В зави- симости от модели	X
d3-13	Коэффициент ослабления потока 2 асин-хронного электродвигателя 2	0,00001,0000	В зави- симости от модели	×
d3-14	Коэффициент ослабления потока 3 асин-хронного электродвигателя 2	0,00001,0000	В зави- симости от модели	×
d3-15	Сопротивление статора син- хронного элект- родвигателя 2	0,00165,535 Ом	В зави- симости от модели	×
d3-16	Индуктивность синхронного электродвигателя 2 по продольной оси	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	×
d3-17	Индуктивность синхронного электродвигателя 2 по поперечной оси	0,16553,5 мГн	В зави- симости от модели	×
d3-18	Постоянная противо-ЭДС синхронного электродвигателя 2	01000	В зави- симости от модели	×
d3-19	Автоматическая настройка тока синхронного электродвигателя 2	0,0100,0 %	30,0 %	×
d3-20	Начальный угол синхрони- зации электро- двигателя 2	0°360,0°	0,0°	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d3-21	Начальный угол Z-импуль- са синхронного электродвига- теля 2	OFFFF	0	×
d3-22	Автоматиче- ская настройка электродвига- теля 2	0: Нет автонастройки 1: Статическая автоматическая настройка асинхронного электродвигателя 2: Автоматическая настройка с вращением асинхронного электродвигателя 3: Статическая автоматическая настройка синхронного электродвигателя 4: Автоматическая настройка с вращением синхронного электродвигателя	0	×
d3-23	Режим защиты электродвига- теля 2 от пере- грузки	0: Защита отсутствует 1: Определяется по току электродвигателя 2: Определяется по датчику температуры	1	×
d3-24	Время обнаружения защиты электродвигателя 2 от перегрузки	0,115,0 мин	5,0 мин	×
d3-25	Вход сигнала температурного датчика электродвигателя 2	0: Al1 1: Al2 2: Al3	1	×
d3-26	Порог тепловой защиты датчи- ка температуры электродвига- теля 2	0,0010,00 B	10,00 B	×
	Группа с	d4: Параметры V/f управления электродвигателе	ем 2	
d4-00	Настройка кри- вой V/f	 0: Линейное соотношение V/f 1: 4 точки V/f (d1-01d1-08) 2: 1,2 мощности 3: 1,4 мощности 4: 1,6 мощности 5: 1,8 мощности 6: 2,0 мощности 	0	×
d4-01	Значение f3 ча- стоты V/f	От 0,00 Гц до номинальной частоты электродвигателя	50,00 Гц	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d4-02	Значение V3 напряжения V/f	0,0100,0 %	100,0 %	×
d4-03	Значение f2 ча- стоты V/f	d4-05d4-01	0,00 Гц	×
d4-04	Значение V2 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	×
d4-05	Значение f1 ча- стоты V/f	d4-07d4-03	0,00 Гц	×
d4-06	Значение V1 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	×
d4-07	Значение f0 ча- стоты V/f	От 0,00 Гц до d4-05	0,00 Гц	×
d4-08	Значение V0 напряжения V/f	0,0100,0 %	0,0 %	×
d4-09	Повышение крутящего мо- мента	0,030,0 %	0,0 %	Δ
d4-10	Коэффициент компенсации скольжения	0,0300,0 %	100,0 %	Δ
d4-11	Контроль статизма по ча- стоте	0,0010,00 Гц	0,00 Гц	Δ
d4-12	Режим ограни- чения тока	0: Отключено 1: Устанавливается с помощью d4-13 2: Устанавливается с помощью Al1 3: Устанавливается с помощью Al2 4: Устанавливается с помощью Al3 5: Устанавливается с помощью X7/Dl	1	×
d4-13	Дискретная на- стройка гранич- ного значения тока	20,0200,0 %	160,0 %	×
d4-14	Коэффициент ограничения тока при осла- блении потока	0,0011,000	0,500	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d4-15	Процент энер- госбережения	040,0 %	0,0 %	\triangle
d4-16	Усиление 1 подавления колебаний V/f	03000	16	\triangle
d4-17	Усиление 2 подавления колебаний V/f	03000	20	\triangle
	Группа d5: П	араметры векторного управления электродвига	телем 2	
d5-00	Управление скоростью / крутящим мо-ментом	0: управление скоростью 1: управление крутящим моментом	0	×
d5-01	Пропорци- ональное усиление автоматиче- ского регуля- тора скорости Кр1 при высо- кой скорости	0,020,0	2,0	Δ
d5-02	Время высоко- скоростного ин- тегрирования автоматическо- го регулятора скорости Ti1	0,0008,000 c	0,200	Δ
d5-03	Пропорци- ональное усиление автоматиче- ского регуля- тора скорости Кр2 при низкой скорости	0,020,0	2,0	Δ
d5-04	Время низко- скоростного ин- тегрирования автоматическо- го регулятора скорости Ti2	0,0008,000 c	0,200	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d5-05	Частота переключения автоматического регулятора скорости 1	От 0,00 Гц до d5-06	5,00 Гц	\triangle
d5-06	Частота переключения автоматического регулятора скорости 2	От d5-05 до верхней граничной частоты	10,00 Гц	Δ
d5-07	Время филь- трации входа автоматическо- го регулятора скорости	0,0500,0 мс	0,3 мс	Δ
d5-08	Время филь- трации выхода автоматическо- го регулятора скорости	0,0500,0 мс	0,3 мс	Δ
d5-09	Коэффициент пропорцио- нальности Кр автоматическо- го регулятора тока	0,0004,000	1,000	Δ
d5-10	Коэффициент интегрирова- ния Кі авто- матического регулятора тока	0,0004,000	1,000	\triangle
d5-11	Время пред- варительного возбуждения	0,0005,000 c	0,200 с	\triangle
d5-12	Источник ограничения приводного крутящего момента	0: дискретная настройка d5-14 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: По сети	0	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d5-13	Источник ограничения тормозного момента	0: дискретная настройка d5-151: Al12: Al23: Al34: Импульсный вход X7/DI5: По сети	0	×
d5-14	Дискретная на- стройка гранич- ного значения приводного крутящего мо- мента	0,0200,0 %	180,0 %	Δ
d5-15	Дискретная настройка граничного значения тормозного крутящего момента	0,0200,0 %	180,0 %	Δ
d5-16	Коэффициент ограничения крутящего момента при ослаблении потока	0,0100,0 %	50,0 %	\triangle
d5-17	Коэффициент компенсации скольжения привода	10,0300,0 %	100,0 %	Δ
d5-18	Коэффициент компенсации скольжения тормоза	10,0300,0 %	100,0 %	Δ
d5-19	Источник опорного крутящего момента	0: Устанавливается с помощью d5-20 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/Dl 5: По сети	0	×
d5-20	Дискретная на- стройка крутя- щего момента	-200,0200,0 %	0,0 %	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d5-21	Источник ограничения скорости движения вперед при управлении крутящим моментом	0: Устанавливается с помощью d5-23 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: По сети	0	×
d5-22	Источник ограничения скорости движения назад при управлении крутящим моментом	0: Устанавливается с помощью d5-24 1: Al1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: По сети	0	×
d5-23	Ограничен- ное значение скорости дви- жения вперед при управле- нии крутящим моментом	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×
d5-24	Ограничен- ное значение скорости дви- жения назад при управле- нии крутящим моментом	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	×
d5-25	Установленное время разгона/ замедления крутящего момента	0,00120,00 c	0,10 c	Δ
d5-26	Компенсация статического момента тре- ния	0,0100,0 %	0,0 %	Δ
d5-27	Компенсация момента трения скольжения	0,0100,0 %	0,0 %	Δ
d5-28	Коэффициент компенсации инерции вра- щения	0,0001,000	0,000	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
		Группа d6: Параметры энкодера		
d6-00	Опции энкоде- ра обратной связи по скоро- сти	Разряд единиц: Опция энкодера обратной связи по скорости электродвигателя 1 0: энкодер 1 (локальное подключение) 1: энкодер 2 (карта расширения) Разряд десятков: Опция энкодера обратной связи по скорости электродвигателя 2 0: энкодер 1 (локальное подключение) 1: энкодер 2 (карта расширения)	00	×
d6-01	Количество им- пульсов энкоде- ра 1	110 000	1024	\triangle
d6-02	Направление энкодера 1	0: Вперед 1: Назад	0	×
d6-03	Числитель отно- шения скорости электродвига- теля к скорости энкодера 1	165 535	1000	X
d6-04	Знаменатель отношения скорости элек- тродвигателя к скорости энко- дера 1	165 535	1000	×
d6-05	Время обнару- жения потери сигнала энкоде- ра 1	0,08,0 c	3,0 с	\triangle
d6-06	Тип энкодера 2	0: Энкодер ABZ 1: Энкодер UVW 2: Резольвер 3: Энкодер SINCOS (Выберите 2 для PG4 и 1 для PG6)	0	X
d6-07	Количество им- пульсов энкоде- ра 2	110 000	1024	\triangle
d6-08	Направление энкодера 2	Разряд единиц: Направление АВ 0: Вперед 1: Назад Разряд десятков: Направление UVW 0: Вперед 1: Назад	00	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
d6-09	Числитель отношения скорости электродвига- теля к скорости энкодера 2	165 535	1000	×
d6-10	Знаменатель отношения скорости электродвига- теля к скорости энкодера 2	165 535	1000	×
d6-11	Время обнару- жения отключе- ния энкодера 2	0,08,0 c	3,0 с	\triangle
d6-12	Действие при превышении скорости (OS) и чрезменном отклонении скорости (DEV)	Разряд единиц: Действие при превышении скорости (OS) 0: Останов на выбеге с сообщением о неисправности 1: Продолжение работы Разряд десятков: Действие при чрезмерном отклонении скорости (DEV) 0: Останов на выбеге с сообщением о неисправности 1: Продолжение работы	11	×
d6-13	Обнаружен- ное значение превышения скорости (OS)	0,0120,0 %	120,0 %	×
d6-14	Обнаруженное время превышения скорости (OS)	0,0020,00 с	0,50 с	×
d6-15	Обнаруженное значение чрез- мерного откло- нения скорости (DEV)	0,050,0 %	10,0 %	X
d6-16	Обнаруженное время чрезмерного отклонения скорости (DEV)	0,0020,00 c	1,00 c	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
	Группа Е: Ра	асширенные параметры функционирования и з	ащиты	
	Группа	E0: Расширенные параметры функционирован	ИЯ	1
E0-00	Частота комму- тации	≤15 кВт: 0,716,0 кГц, заводское значение по умолчанию: 8,0 кГц 18,545 кВт: 0,710,0 кГц, заводское значение по умолчанию: 4,0 кГц 5575 кВт: 0,78,0 кГц, заводское значение по умолчанию: 3,0 кГц ≥90 кВт: 0,73,0 кГц, заводское значение по умолчанию: 2,0 кГц	В зави- симости от модели	Δ
E0-01	Оптимизация ШИМ	Разряд единиц: Частота переключения регулируется температурой 0: Самоадаптация 1: Регулировка отсутствует Разряд десятков: Режим модуляции ШИМ 0: Пятисегментное и семисегментное автоматическое переключение 1: Пятисегментный режим 2: Семисегментный режим Разряд сотен: Регулировка перемодуляции 0: Отключено 1: Включено Разряд тысяч: Отношение частоты коммутации ШИМ к выходной частоте 0: Самоадаптация 1: Адаптация отсутствует	0100	×
E0-02	Действие при достиже- нии времени работы	Разряд единиц: Действие при достижении времени непрерывной работы: 0: Продолжение работы 1: Останов и сообщение об ошибке Разряд десятков: Действие при достижении суммарного времени работы: 0: Продолжение работы 1: Останов и сообщение об ошибке Разряд сотен: Единица времени работы 0: Секунда 1: Час	000	×
E0-03	Настройка времени непре- рывной работы	0,06000,0 с (ч)	0,0 с (ч)	×
E0-04	Настройка сум- марного време- ни работы	0,06000,0 с (ч)	0,0 с (ч)	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
E0-05	Управление механическим тормозом	0: Отключено 1: Включено	0	×
E0-06	Частота отпуска- ния механиче- ского тормоза	0,0010,00 Гц	2,50 Гц	×
E0-07	Ток наложения механического тормоза	0,0200,0 %	120,0 %	×
E0-08	Время задерж- ки разгона по- сле отпускания тормоза	0,010,0 c	1,0 с	×
E0-09	Частота наложения механического тормоза	0,0010,00 Гц	2,00 Гц	×
E0-10	Задержка наложения механического тормоза	0,010,0 c	0,0 с	×
E0-11	Время удержания наложенного механического тормоза	0,010,0 c	1,0 с	×
		Группа Е1: Параметры защиты		
E1-00	Останов при перенапря- жении	0: Запрещено 1: Разрешено 2: Действительно только для замедления	1	×
E1-01	Предел пере- напряжения при останове.	120150 %	130 %	×
E1-02	Останов при по- ниженном на- пряжении	0: Отключено 1: Включено	0	×
E1-03	Сигнал тревоги при перегрузке	Разряд единиц: Вариант обнаружения: 0: Всегда обнаруживать 1: Обнаруживать только при постоянной скорости Разряд десятков: По сравнению с 0: Номинальный ток электродвигателя 1: Номинальный ток привода Разряд сотен: Действие привода 0: Сигнал тревоги, но работа продолжается 1: Сигнал тревоги и останов на выбеге	000	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
E1-04	Пороговое значение сигнала тревоги перегрузки	20,0200,0 %	180,0 %	Δ
E1-05	Время обнару- жения сигнала тревоги при пе- регрузке	0,160,0 c	5,0 c	Δ
E1-06	Защитное дей- ствие 1	Разряд единиц: Энкодер отключен (CLL) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается Разряд десятков: Неисправность цепи измерения температуры РІМ (оНЗ) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается Разряд сотен: Неисправность ЕЕРROM (Epr) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается Разряд тысяч: Нарушение работы интерфейса связи (TrC) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается	0000	×
E1-07	Защитное дей- ствие 2	Разряд единиц: Сбои электропитания при работе (SUE) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается Разряд десятков: Неисправность цепи обнаружения тока (CtC) 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работа продолжается Разряд сотен: Нарушение работы контактора (CCL): 0: Сигнал тревоги и останов на выбеге 1: Сигнал тревоги, но работапродолжается	3001	×
E1-07	Защитное дей- ствие 2	Разряд тысяч: Неисправность входного питания / обрыв выходной фазы (ISF, oPL) 0: Игнорировать 1: Отключена защита от неисправности входного питания, включена защита от обрыва выходной фазы 2: Включена защита от неисправности входного питания, отключена защита от обрыва выходной фазы 3: Включена защита от неисправности входного питания и от обрыва выходной фазы	3001	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
E1-08	Сохранение истории не-исправностей после потери питания	0: Данные не сохраняются после потери питания 1: Данные сохраняются после потери питания	0	X
E1-09	Количество попыток автоматического сброса ошибок	020	0	×
E1-10	Интервал ав- томатического сброса	2,020,0 c	2,0 с	×
E1-11	Действие релейного выхода привода при неисправности	Разряд единиц: При ошибке пониженного напряжения 0: Действие отсутствует 1: Действие включено Разряд десятков: При блокировании ошибки 0: Действие отсутствует 1: Действие включено Разряд сотен: Интервал автоматического сброса 0: Действие отсутствует 1: Действие включено	010	×
E1-12	Управление охлаждающим вентилятором	0: Автоматический запуск 1: Всегда работает после подачи питания	0	\triangle
E1-13	Порог сигнала тревоги о пере- греве привода	0,0100,0 °C	80,0 °C	\triangle
		Группа F. Прикладные параметры		
	I	Группа F0: ПИД-регулятор процесса		
F0-00	Уставка ПИД-регулятора	0: Цифровая внутренняя уставка F0-011: Al12: Al23: Al34: Импульсный вход X7/DI5: Интерфейс связи	0	×
F0-01	Цифровая внутренняя уставка ПИД-регулятора	0,0100,0 %	50,0 %	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F0-02	Обратная связь ПИД-регулятора	0: Al1 1: Al2 2: Al3 3: Al1+Al2 4: Al1-Al2 5: Макс. {Al1, Al2} 6: Мин. {Al1, Al2} 7: Импульсный вход X7/Dl 8: По сети	0	×
F0-03	ПИД-регулиро- вание	Разряд единиц: Выходная частота 0: Направление должно быть таким же, как установленное направление вращения 1: Допускается противоположное направление Разряд десятков: выбор интегрирования 0: Интегрирование продолжается, когда частота достигает верхней/нижней границы 1: Интегрирование прекращается, когда частота достигает верхней/нижней границы	10	×
F0-04	Инверсия ошибки ПИД-регулятора	0: Нет. Скорость двигателя увеличивается, когда ошибка положительна 1: Да. Скорость двигателя уменьшается, когда ошибка положительна	0	×
F0-05	Время филь- трации задания ПИД-регулятора	0,0060,00 c	0,00 с	\triangle
F0-06	Время филь- трации сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0,0060,00 c	0,00 с	Δ
F0-07	Время фильтрации выходного сигнала ПИД-регулятора	0,0060,00 c	0,00 с	Δ
F0-08	Пропорци- ональный коэффициент усиления Кр1	0,0200,0	50,0	Δ
F0-09	Время интегри- рования Ті1	0,00050,000 c	0,500 с	\triangle
F0-10	Время диффе- ренцирования Td1	0,00050,000 c	0,000 с	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F0-11	Пропорци- ональный коэффициент усиления Кр2	0,0200,0	50,0	\triangle
F0-12	Время интегри- рования Ті2	0,00050,000 c	0,500 с	
F0-13	Время дифференцирования Td2	0,00050,000 c	0,000 с	\triangle
F0-14	Переключение параметров ПИД-регулятора	0: Без переключения, определяется параметрами Кр1, Ti1 и Td1 1: Автоматическое переключение по ошибке регулирования 2: Переключение дискретным входом	0	×
F0-15	Уставка ошибки для переключения параметров ПИД-рег.	0,0100,0 %	20,0 %	Δ
F0-16	Период выбор- ки Т	0,00150,000 c	0,002 c	Δ
F0-17	Предел смеще- ния ПИД	0,0100,0 %	0,0 %	Δ
F0-18	Предел ПИД дифференциро- вания	0,0100,0 %	0,5 %	\triangle
F0-19	Начальное зна- чение ПИД	0,0100,0 %	0,0 %	X
F0-20	Время удержания начального значения ПИД	0,03600,0 с	0,0 с	Δ
F0-21	Значение обнаружения потери обратной связи ПИД	0,0100,0 %	0,0 %	Δ
F0-22	Время обнару- жения потери обратной связи ПИД	0,030,0 c	1,0 с	Δ
F0-23	Частота отсечки, когда направление вращения противоположно установленному	От 0,00 Гц до максимальной частоты	50,00 Гц	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F0-24	Вычисление ПИД-регулятора	0: В состоянии останова вычисление не производится 1: В состоянии останова вычисление продолжается	0	\triangle
		Группа F1: Заданные скорости	1	
F1-00	Канал задания частоты Задан- ная скорость 0 (3C0)	 0: Цифровая уставка F1-02 1: Цифровая уставка b0-02 + настройка с панели управления 2: Цифровая уставка b0-02 + настройка ВВЕРХ/ ВНИЗ дискретными сигналами 3: Al1 4: Al2 5: Al3 6: Импульсный вход X7/DI 7: Выход ПИД-регулятора процесса 8: Интерфейс связи 	0	×
F1-01	Канал задания частоты Задан- ная скорость 1 (3C1)	 0: Цифровая уставка F1-03 1: Цифровая уставка b0-04 + настройка с панели управления \// \/ 2: Цифровая уставка b0-04 + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ дискретными сигналами 3: Al1 4: Al2 5: Al3 6: Импульсный вход X7/DI 7: Выход ПИД-регулятора процесса 8: Интерфейс связи 	0	×
F1-02	Заданная скорость 0	-100,0100,0 % Примечание: процент от верхней граничной частоты b0-09. Значение F1-03F1-17 такое же, как и у F1-02	0,0 %	Δ
F1-03	Заданная скорость 1	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-04	Заданная скорость 2	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-05	Заданная скорость 3	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-06	Заданная скорость 4	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-07	Заданная скорость 5	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-08	Заданная скорость 6	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-09	Заданная скорость 7	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F1-10	Заданная скорость 8	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-11	Заданная скорость 9	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-12	Заданная скорость 10	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-13	Заданная скорость 11	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-14	Заданная скорость 12	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-15	Заданная скорость 13	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-16	Заданная скорость 14	-100,0100,0 %	0,0 %	\triangle
F1-17	Заданная скорость 15	-100,0100,0 %	0,0 %	Δ

До 16 скоростей может быть задано с помощью набора дискретных входов. Таблица комбинации дискретных входов для определения заданных скоростей (ЗС)

16 скоростей Вход 4	8 скоростей Вход 3	4 скоростей Вход 2	2 скорости Вход 1	Задание скорости
0	0	0	0	3C0 (F1-00)
0	0	0	1	3C1 (F1-01)
0	0	1	0	3C2 (F1-04)
0	0	1	1	3C3 (F1-05)
0	1	0	0	3C4 (F1-06)
0	1	0	1	3C5 (F1-07)
0	1	1	0	3C6 (F1-08)
0	1	1	1	3C7 (F1-09)
1	0	0	0	3C8 (F1-10)
1	0	0	1	3C9 (F1-11)
1	0	1	0	3C10 (F1-12)
1	0	1	1	3C11 (F1-13)
1	1	0	0	3C12 (F1-14)
1	1	0	1	3C13 (F1-15)
1	1	1	0	3C14 (F1-16)
1	1	1	1	3C15 (F1-17)



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
		Группа F2: Простой ПЛК		
F2-00	Режим работы простого ПЛК	Разряд единиц: Режим работы ПЛК 0: Останов после одного цикла 1: Продолжение работы с последней частотой после одного цикла 2: Повторение цикла Разряд десятков: Сохранение в памяти при потере питания 0: Не сохраняется в памяти при потере питания 1: Сохраняется в памяти при потере питания Разряд сотен: Режим запуска 0: Запуск с первого шага «Заданная скорость 0» 1: Продолжение работы с шага останова (или ошибки) 2: Продолжение работы с шага и частоты, на которых работа была остановлена (или возникла ошибка) Разряд тысяч: Единица времени работы простого ПЛК 0: Секунда (с) 1: Минута (мин)	0000	×
F2-01	Настройка шага 0	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 0 (F1-02) 1: Аl1 2: Al2 3: Al3 4: Импульсный вход X7/DI 5: Выход ПИД-регулятора процесса 6: Заданная скорость 7: Интерфейс связи Разряд десятков: Направление вращения 0: Вперед 1: Назад 2: Определяется командой запуска Разряд сотен: Время разгона/замедления 0: Время разгона/замедления 1 1: Время разгона/замедления 2 2: Время разгона/замедления 3 3: Время разгона/замедления 4	000	×
F2-02	Время выпол- нения шага 0	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F2-03	Настройка шага 1	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 1 (F1-03) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01)	000	×
	Время выпол-	Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)		
F2-04	нения шага 1	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	Δ
F2-05	Настройка шага 2	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 2 (F1-04) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01)	000	×
		Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)		
F2-06	Время выпол- нения шага 2	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-07	Настройка шага 3	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 3 (F1-05) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01)	000	×
		Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)		
F2-08	Время выпол- нения шага 3	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-09	Настройка шага 4	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 4 (F1-06) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-10	Время выпол- нения шага 4	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-11	Настройка шага 5	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 5 (F1-07) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F2-12	Время выпол- нения шага 5	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-13	Настройка шага б	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 6 (F1-08) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-14	Время выпол- нения шага 6	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	Δ
F2-15	Настройка шага 7	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 7 (F1-09) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-16	Время выпол- нения шага 7	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	Δ
F2-17	Настройка шага 8	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 8 (F1-10) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-18	Время выпол- нения шага 8	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-19	Настройка шага 9	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 9 (F1-11) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/торможения (то же, что и F2-01)	000	×
F2-20	Время выпол- нения шага 9	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F2-21	Настройка шага 10	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 10 (F1-12) 17: то же, что и F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-22	Время выпол- нения шага 10	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-23	Настройка шага 11	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 11 (F1-13) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-24	Время выпол- нения шага 11	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-25	Настройка шага 12	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 12 (F1-14) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-26	Время выпол- нения шага 12	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	Δ
F2-27	Настройка шага 13	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 13 (F1-15) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-28	Время выпол- нения шага 13	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-29	Настройка шага 14	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 14 (F1-16) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F2-30	Время выпол- нения шага 14	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
F2-31	Настройка шага 15	Разряд единиц: Канал задания частоты 0: Заданная скорость 15 (F1-17) 17: То же, что F2-01 Разряд десятков: Направление вращения (то же, что и F2-01) Разряд сотен: Вариант времени разгона/замедления (то же, что и F2-01)	000	×
F2-32	Время выпол- нения шага 15	0,06000,0 с (мин)	0,0 с	\triangle
	Группа F3: У	правление намоткой и счетчик фиксированной	длины	
F3-00	Контроль на- мотки	0: Функция намотки отключена 1: Функция намотки включена	0	×
F3-01	Настройка ра- боты функции намотки	Разряд единиц: Способ запуска 0: Автоматически 1: Запуск по команде на дискретный вход Разряд десятков: Контроль амплитуды 0: По отношению к центральной частоте 1: По отношению к максимальной частоте Разряд сотен: Запоминание частоты намотки при останове 0: Запоминание включено 1: Запоминание выключено Разряд тысяч: Запоминание частоты намотки при потере питания 0: Запоминание включено 1: Запоминание выключено 1: Запоминание выключено	0000	×
F3-02	Частота удер- жания перед намоткой	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	\triangle
F3-03	Время удержа- ния	0,03600,0 c	0,0 с	Δ
F3-04	Амплитуда частоты рас- кладки	0,050,0 %	0,0 %	Δ
F3-05	Скачок частоты	0,050,0 % (по отношению к F3-04)	0,0 %	\triangle
F3-06	Цикл намотки	0,0999,9 с	0,0 с	\triangle
F3-07	Время нарастания треугольной волны	0,0100,0 % (относительно F3-06)	0,0 %	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F3-08	Единица изме- рения длины	0: м 1: 10 м	0	\triangle
F3-09	Настройка длины	065 535	1000	\triangle
F3-10	Количество импульсов на метр	0,16553,5	100,0	\triangle
F3-11	Действие при достиже- нии длины	0: Без останова 1: Останов	0	\triangle
F3-12	Установка зна- чения счетчика	165 535	1000	\triangle
F3-13	Установленное значение счет- чика	165 535	1000	\triangle
		Группа F4: Управление положением		
F4-00	Режим управ- ления положе- нием	0: Позиционирование отключено 1: Фиксация нулевой скорости (частота достигнута) 2: Фиксация нулевой скорости (вывод включен) 5: Управление положением последовательностью импульсов	0	×
F4-01	Ширина пози- ционирования	03000	10	×
F4-02	Полное время позициониро- вания	0,00040,000 c	0,200 с	×
F4-03	Коэффициент усиления контура позиционирования	0,00040,000	1,000	\triangle
F4-04	Начальная ча- стота фиксации нулевой скоро- сти	От 0,00 Гц до верхней граничной частоты	1,00 Гц	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F4-33	Режим задания положения	0: Импульсный вход X7/DI + вход направления с клеммы 1: Задание энкодера 1, импульс фазы A/B. Фаза A, опережающая фазу В на 90°, соответствует прямому 2: Задание энкодера 1, импульс фазы A/B. Фаза В, опережающая фазу А на 90°, соответствует прямой 3: Задание энкодера 1, фаза А — импульс, фаза В — направление (низкий уровень вперед, высокий уровень назад) 4: Задание энкодера 1, фаза А — импульс, фаза В — направление (высокий уровень вперед, низкий уровень назад) 5: Задание энкодера 2, импульс фазы A/B, фаза A, опережающая фазу В на 90°, соответствует прямой 6: Задание энкодера 2, импульс фазы A/B, фаза В, опережающая фазу А на 90°, соответствует прямой 7: Задание энкодера 2, фаза А — импульс, фаза В — направление (низкий уровень вперед, высокий уровень назад) 8: Задание энкодера 2, фаза А — импульс, фаза В — направление (высокий уровень вперед, низкий уровень назад)	0	×
F4-34	Числитель электронного передаточного отношения	130 000	1000	Δ
F4-35	Знаменатель электронного отношения	130 000	1000	\triangle
F4-36	Упреждающее усиление	0,0007,000	1,000	\triangle
F4-37	Время фильтра- ции	0,0007,000 c	0,001 c	Δ
F4-38	Скорость изменения смещения положения	09999	800	×
F4-39	Скорость изменения электронного передаточного отношения	09999	1000	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
F4-40	Ограничение амплитуды выходного сигнала цепи позиционирования	0,0100,0 %	10,0 %	×
F4-41	Оптимизация управления положением	Разряд единиц: Опция сброса счетчика ошибок импульсов 0: Сброс при останове 1: Сохранение при останове Разряд десятков: Зарезервировано Разряд сотен: Зарезервировано Разряд тысяч: Зарезервировано	0000	×
		Группа Н. Параметры обмена данными		
	Pulson Honza	Группа Н0: Параметры сети MODBUS 0: Локальный порт 485		
H0-00	Выбор порта SCI	1: Опциональный порт 232	0	×
H0-01	Конфигурация обмена данны- ми с портом SCI	Разряд единиц: Скорость передачи 0: 4800 бит/с 1: 9600 бит/с 2: 19 200 бит/с 3: 38 400 бит/с 4: 57 600 бит/с 5: 115 200 бит/с Разряд десятков: Формат данных 0: Формат 1-8-2-N, RTU 1: Формат 1-8-1-E, RTU 2: Формат 1-8-1-O, RTU 3: Формат 1-7-2-N, ASCII 4: Формат 1-7-1-E, ASCII 5: Формат 1-7-1-O, ASCII Разряд сотен: Тип подключения 0: Прямое кабельное подключение (232/485) 1: МОДЕМ (232) Разряд тысяч: Обработка данных связи при потере питания 0: Не сохраняются при потере питания 1: Сохраняются при потере питания	0001	×
H0-02	Локальный адрес порта связи SCI	0247, 0 – широковещательный адрес	1	×



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
H0-03	Тайм-аут связи порта SCI	0,01000,0 c	0,0 с	×
H0-04	Задержка об- мена данными порта SCI	01000 мс	0 мс	×
H0-05	Назначение привода Master / Slave	0: ПК управляет этим приводом 1: Master 2: Slave	0	×
H0-06	Адрес хранили- ща параметров, когда этот при- вод работает как Master	0: b0-02 1: F0-01	0	X
H0-07	Коэффициент пропорцио- нальности зада- ния частоты	0,01000,0	100,0	\triangle
		Группа H1: Параметры сети Profibus-DP		
H1-00	Локальный адрес	1126; 127 – широковещательный адрес	4	\triangle
H1-01	Тип РРО	0: Profibus отключен 1: PPO1 2: PPO2 3: PPO3 4: PPO4 5: PPO5	0	Δ
H1-02	PZD2_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle
H1-03	PZD3_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle
H1-04	PZD4_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle
H1-05	PZD5_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle
H1-06	PZD6_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
H1-07	PZD7_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	\triangle
H1-08	PZD8_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	Δ
H1-09	PZD9_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	Δ
H1-10	PZD10_OUT (Master → Slave)	0: нет 0x62000x6214	0	Δ
H1-11	PZD2_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-12	PZD3_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx; 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-13	PZD4_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-14	PZD5_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-15	PZD6_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-16	PZD7_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	\triangle
H1-17	PZD8_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	\triangle
H1-18	PZD9_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-19	PZD10_IN (Master → Slave)	0: нет A0-00U2-xx 0x62000x6214; 0x63000x6323	0	Δ
H1-20	Работа при не- исправности шины	0: Действие отсутствует 1: Останов	0	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
Группа L. Клавиши и дисплей панели управления				
Группа L0: Клавиши панели управления				
L0-00	Настройки многофункцио- нальной клави- ши MF	 0: Нет функции 1: Толчок вперед 2: Толчок назад 3: Переключение вперед/назад 4: Аварийный останов 1 (время замедления устанавливается параметром b2-09) 5: Аварийная останов 2 (останов выбегом) 6: Источники команд запуска сдвинуты 	0	\triangle
L0-01	Блокировка клавиш	 0: Не блокированы 1: Все блокированы 2: Клавиши заблокированы, кроме RUN, STOP/ RESET 3: Клавиши заблокированы, кроме STOP/RESET 4: Клавиши заблокированы, кроме >> 	0	\triangle
L0-02	Функция кла- виши STOP	0: Клавиша STOP активна только при управлении с панели управления 1: Клавиша STOP деактивирована при любом источнике команды запуска	0	Δ
L0-03	Настройка ча- стоты с помо- щью клавиш ///	Разряд единиц: Опция при останове 0: Сброс при останове 1: Сохранение при останове Разряд десятков: Опция при потере питания 0: Сброс при потере питания 1: Сохранение при потере питания Разряд сотен: Вариант интегрирования 0: Интегрирование отключено 1: Интегрирование включено Разряд тысяч: Направление вращения 0: Изменение направления запрещено 1: Изменение направления разрешено	0100	\triangle
L0-04	Настройка размера шага частоты с помо- щью клавиш ///	0,0010,00 Гц/с	0,03 Гц/с	Δ



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
	Групп	я		
L1-00	Отображение настройки параметра 1 в состоянии РАБОТА	Настройка в бинарной системе: 0: Нет отображения 1: Отображение Разряд единиц: БИТ0: Рабочая частота (Гц) БИТ1: Уставка частоты (Гц) БИТ2: Напряжение шины (В) БИТ3: Выходной ток (А) Разряд десятков: БИТ0: Выходной крутящий момент (%) БИТ1: Выходная мощность (кВт) БИТ2: Выходное напряжение (В) БИТ3: Скорость электродвигателя (об/мин) Разряд сотен: БИТ0: АІ1 (В) БИТ1: АІ2 (В) БИТ2: АІЗ БИТ3: Выходная частота синхронизации (Гц) Разряд тысяч: БИТ0: DI БИТ1: Внешнее значение счетчика БИТ2: Зарезервировано БИТ3: Зарезервировано Примечание: Если для этого параметра установлено значение 0000, по умолчанию будет отображаться рабочая частота (Гц)	080F	
L1-01	Отображение настройки параметра 2 в состоянии РАБОТА	Настройка в бинарной системе: 0: Нет отображения 1: Отображение Разряд единиц: БИТ0: Линейная скорость хода (м/с) БИТ1: Задание линейной скорости (м/с) БИТ2: Состояние входов БИТ3: Состояние выходов Разряд десятков: БИТ0: Задание ПИД-регулятора (%) БИТ1: Обратная связь ПИД-регулятора (%) БИТ2: Установленная длина (м) БИТ3: Фактическая длина (м) Разряд сотен: БИТ0: Задание крутящего момента (%) БИТ1: Зарезервировано БИТ2: Зарезервировано БИТ3: Зарезервировано Разряд тысяч: Зарезервировано	0000	



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
L1-02	Отображение настройки параметра в состоянии ОСТАНОВ	Настройка в бинарной системе: 0: Нет отображения 1: Отображение Разряд единиц: БИТ0: Задание частоты (Гц) БИТ1: Напряжение шины (В) БИТ2: Состояние входов БИТ3: Состояние выходов Разряд десятков: БИТ0: АІ1 (В) БИТ1: АІ2 (В) БИТ2: АІ3 БИТ3: Зарезервировано Разряд сотен: БИТ0: Задание ПИД-регулятора (%) БИТ1: Обратная связь ПИД-регулятора (%) БИТ2: Установленная длина (м) БИТ3: Фактическая длина (м) Разряд тысяч: БИТ0: Линейная скорость хода (м/с) БИТ1: Установленная линейная скорость (м/с) БИТ2: Внешнее значение счетчика БИТ3: DI Примечание: когда этот функциональный код установлен на 0000, опорная частота будет отображаться по умолчанию (Гц)	0003	
L1-03	Коэффициент линейной ско- рости	0,1999,9 %	100,0 %	\triangle
		Группа U. Мониторинг		
		Группа U0: Режим мониторинга	1	
U0-00	Выходная ча- стота	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U0-01	Задание часто- ты	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U0-02	Напряжение шины	065 535 B	0 B	0
U0-03	Выходное на- пряжение	065 535 B	0 B	0
U0-04	Выходной ток	0,06553,5 A	0,0 A	0
U0-05	Выходной кру- тящий момент	-300,0300,0 %	0,0 %	0
U0-06	Выходная мощ- ность	0,0300,0 %	0,0 %	0



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U0-07	Основной канал задания частоты	 0: Цифровая уставка + изменение с панели управления	0	
U0-08	Вспомогатель- ный канал зада- ния частот	 0: Не установлено 1: Цифровая уставка + изменение с панели управления △/✓ 2: Цифровая уставка + изменение ВВЕРХ/ВНИЗ с дискретных входов 3: Аналоговый вход АІ1 4: Аналоговый вход АІ2 5: Аналоговый вход АІЗ 6: Импульсный вход Х7/DІ 7: Выход ПИД-регулятора процесса 8: ПЛК 9: Заданная скорость 10: Интерфейс связи 	0	
U0-09	Основное зада- ние частоты	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	
U0-10	Вспомогатель- ное задание частоты	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	
U0-11	Состояние при- вода	Разряд единиц: Состояние РАБОТА 0: Разгон 1: Замедление 2: Работа на постоянной скорости Разряд десятков: Состояние привода 0: Останов 1: Работа 2: Автонастройка Разряд сотен: 0: Управление скоростью 1: Управление крутящим моментом 2: Управление положением	000	0



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U0-12	Напряжение входа Al1	0,0010,00 B	0,00 B	
U0-13	Напряжение входа AI2	0,0010,00 B	0,00 B	
U0-14	Напряжение входа Al3	-10,0010,00 B	0,00 B	
U0-15	Выход АО1	0,0100,0 %	0,0 %	0
U0-16	Выход АО2	0,0100,0 %	0,0 %	0
U0-17	Частота им- пульсов на клемме X7/DI	0,0100,0 кГц	0,0 кГц	0
U0-18	Состояние дис- кретного входа	007F	00	0
U0-19	Состояние дискретного выхода	07	0	0
U0-20	Уставка ПИД-ре- гулятора	0,0100,0 %	0,0 %	
U0-21	Обратная связь ПИД-регулятора	0,0100,0 %	0,0 %	
U0-22	Ошибка ПИД	-100,0100,0 %	0,0 %	0
U0-23	Шаг ПЛК	015	0	0
U0-26	Количество импульсов обратной связи энкодера	–300,00300,00 кГц	0,00 кГц	0
U0-27	Количество им- пульсов зада- ния положения	–300,00300,00 кГц	0,00 кГц	
U0-28	Количество имприство имприство энкодера 2 (дополнительно)	065 535	0	0
U0-29	Задание крутя- щего момента	0,0300,0 %	0,0 %	
U0-30	Суммарное время во включенном состоянии	065 535 ч	0 ч	0
U0-31	Суммарное вре- мя работы	065 535 ч	0 ч	0



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U0-32	Температура радиатора 1	-40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U0-33	Температура радиатора 2	-40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U0-34	Источник неис- правности FAL	0: Нет неисправности 1: Перегрузка по току IGBT 2: Зарезервировано 3: Неисправность заземления выхода 4: Перегрузка выходному току 5: Перенапряжение шины постоянного тока 6: Другие источники	0	0
U0-35	Значение счет- чика вывода	065 535	0	
U0-36	Журнал ко- манды запуска в LoU	01	0	0
U0-37	Журнал кодов неисправно- стей в LoU	0100	0	0
U0-38	Время выпол- нения основ- ной циркуля- ции	0,06553,5	0,0	0
U0-39	Неисправности цепи контроля фаз	0: Нет неисправности 1: Неисправность цепи обнаружения тока фазы U 2: Неисправность цепи обнаружения тока фазы V 3: Неисправность цепи обнаружения тока фазы W	0	
U0-40	Номера стар- ших битов фактической длины	065	0	0
U0-41	Номера млад- ших битов фактической длины	065 535	0	0
U0-42	Сохраненное значение номеров старших битов /// панели управления	-11	0	0



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U0-43	Сохраненное значение номеров младших битов /// панели управления	0,00655,35 Гц	0,00 Гц	0
U0-44	Сохраненное значение но- меров старших битов команды ВВЕРХ/ВНИЗ	-11	0	
U0-45	Сохраненное значение номеров младших битов команды ВВЕРХ/ВНИЗ	0,00655,35 Гц	0,00 Гц	
U0-46	Ошибка им- пульса управ- ления положе- нием	-9999+9999	0	0
U0-52	Центральная частота намотки	0600,00 Гц	0,00 Гц	
U0-53	Угол ротора синхронного электродвига- теля	065 535	0	0
U0-54	Частота об- ратной связи энкодера	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U0-55	Частота им- пульсов сигна- ла исходного положения	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U0-56	Усиление си- нуса	065 535	0	0
U0-57	Смещение синуса	065 535	0	0
U0-58	Усиление коси- нуса	065 535	0	0
U0-59	Смещение ко-	065 535	0	0
U0-60	Угол поворота	065 535	0	0



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
	Группа U1: История неисправностей			
U1-00	Архив неис- правностей 1 (последняя)	0: Нет неисправности; 1: Перегрузка по току при разгоне (оС1); 2: Перегрузка по току при постоянной скорости (оС2): 3: Перегрузка по току при постоянной скорости (оС2): 4: Перенапряжение при разгоне (оv1); 5: Перенапряжение при постоянной скорости (оv2): 6: Перенапряжение при постоянной скорости (оv2): 6: Перенапряжение при замедлении (оv3); 7: Защита модуля (FAL); 8: Ошибка автоматической настройки (tUN); 9: Перегрузка привода (оL1); 10: Перегрузка электродвигателя (оL2); 11: Неисправность цепи обнаружения тока (СtC); 12: Защита выхода от короткого замыкания на землю (GdP); 13: Неисправность входного питания (ISF); 14: Потеря выходной фазы (оPL): 15: Перегрузка модуля преобразователя частоты (оL3): 16: Перегрев модуля (оН1); 17: Перегрев электродвигателя (РТС) (оН2); 18: Неисправность цепи измерения температуры РІМ (оН3); 19: Обрыв энкодера (СLL): 20: Сбой подключения дополнительной платы 1 (ЕС1): 21: Сбой подключения дополнительной платы 2 (ЕС2): 22: Сбой подключения шлейфа панели управления (dCL): 23: Конфликт функций между аналоговыми входами (TEr); 24: Неисправность внешнего оборудования (Per); 25: Зарезервировано; 26: Достигнуто время непрерывной работы (tо2); 27: Достигнуто уммарное время работы (tо3); 28: Сбой питания при работе (SUE); 29: Сбой записи/чтения ЕЕРROM (EPr); 30: Нарушение работы контактора (ССL); 31: Сбой порта обмена данными (TrC); 32: Сбой обмена данными параметра (СРу); 34: Зарезервировано; 35: Ошибка совместимости версии программного обеспечения (SFt); 36: Сбой в результате воздействия помех на ЦП (СРU) 37: Ошибка контрольной точки перегрузки по току (оСт); 38: Питание 5 В вне пределов нормы (SP1); 39: Питание 10 В вне пределов нормы (AIP); 41: Защита от пониженного напряжения (LoU); 42: Ошибка превышения скорости (оSP); 43: Чрезмерное отклонение скорости (SPL); 44: Зарезервировано; 45: Потеря обратной связи ПИД (Plo); 46: Нарушение связи Profibus (PFS)	0	
U1-01	Выходная ча- стота при неис- правности 1	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U1-02	Выходной ток при неисправ- ности 1	0,06553,5 A	0,0 A	0
U1-03	Напряжение шины при неис- правности 1	01000 B	0 B	
U1-04	Температура радиатора 1 при неисправности 1	−40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U1-05	Температура радиатора 2 при неисправности 1	−40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U1-06	Состояние входа при неис- правности 1	0000FFFF	0000	0
U1-07	Состояние вы- хода при неис- правности 1	0000FFFF	0000	0
U1-08	Суммарное время работы при неисправ- ности 1	065 535 ч	0 ч	
U1-09	Код неисправ- ности 2	Такой же, как у U1-00	0	
U1-10	Выходная часто- та при неис- правности 2	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U1-11	Выходной ток при неисправ- ности 2	0,06553,5 A	0,0 A	0
U1-12	Напряжение шины при неис- правности 2	01000 В	0 B	0
U1-13	Температура радиатора 1 при неисправности 2	-40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U1-14	Температура радиатора 2 при неисправности 2	-40,0100,0 °C	0,0 °C	©



Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолча- нию	Изме- нение
U1-15	Состояние входа при неис- правности 2	0000FFFF	0000	0
U1-16	Состояние вы- хода при неис- правности 2	0000FFFF	0000	0
U1-17	Суммарное время работы при неисправности 2	065 535 ч	0 ч	0
U1-18	Код неисправ- ности 3	Такой же, как у U1-00	0	0
U1-19	Выходная часто- та при неис- правности 3	0,00600,00 Гц	0,00 Гц	0
U1-20	Выходной ток при неисправ- ности 3	0,06553,5 A	0,0 A	0
U1-21	Напряжение шины при неис- правности 3	01000 B	0 B	0
U1-22	Температура радиатора 1 при неисправности 3	-40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U1-23	Температура радиатора 2 при неисправности 3	-40,0100,0 °C	0,0 °C	0
U1-24	Состояние входа при неис- правности 3	0000FFFF	0000	0
U1-25	Состояние вы- хода при неис- правности 3	0000FFFF	0000	0
U1-26	Суммарное время работы при неисправ- ности 3	065 535 ч	0 ч	0



6 / Спецификация параметров



Раздел 6 Спецификация параметров вынесен в отдельный документ.



7 / Поиск и устранение неполадок



7.1 | Причины неисправностей и устранение неполадок


При возникновении отказа привода внимательно определите причины отказа и подробно запишите его признаки. Для сервисного обслуживания свяжитесь с дилером. Параметры U1-00, U1-09 и U1-18 используются для просмотра записей отказа 1, отказа 2 и отказа 3. Отказы записываются с числовыми кодами (1...46), а информация об отказе, соответствующая каждому числовому коду отказа, указана в таблице ниже.

Таблица кодов неисправностей

Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения															
			Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента															
			Начальная частота слишком высока	Уменьшить частоту запуска															
			Время разгона слишком малое	Увеличить время раз- гона															
		Перегрузка по току при раз- гоне	Неправильно установ- лены параметры элект- родвигателя	Установить параметры правильно (в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя)															
1	oC1		по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	по току при раз-	Слишком большая на- грузка
			Неподходящая кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f															
						Перезапуск вращающе- гося электродвигателя	Уменьшить значение ограничения тока или параметры самопод- хвата												
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления															



Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Слишком большая на- грузка	Уменьшить нагрузку
		Перегрузка	Номинальная мощность привода недостаточна.	Выбрать надлежащую номинальную мощ- ность привода
2	oC2	по току при по- стоянной скоро-	Входное напряжение слишком низкое	Проверить напряжение сети
		СТИ	Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
			Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
	oC3	Перегрузки по току при замедлении	Время замедления слишком короткое	Увеличить время замедления
3			Входное напряжение слишком низкое	Проверить напряжение сети
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
			Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
4	ov1	Перенапряжение при разгоне	Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
			Чрезмерное входное напряжение	Проверить напряжение сети
5		Перенапряжение	Неправильная на- стройка параметров регулятора скорости при управлении SVC	Правильно настроить параметры
	ov2	при постоянной скорости	Чрезмерное входное напряжение	Проверить напряжение сети
			Изменения нагрузки слишком большие	Проверить нагрузку






Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
5	ov2	Перенапряжение при постоянной скорости	Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
			Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
			Время замедления слишком короткое	Увеличить время замедления
			Чрезмерное входное напряжение	Проверить напряжение сети
6	ov3	Перенапряжение при замедлении	Неправильная на- стройка параметров регулятора скорости при управлении SVC	Правильно настроить параметры
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
			Перенапряжение или перегрузка по току	См. рекомендации для перенапряжения или перегрузки по току
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
7	FAL	Защита модуля	Плохой контакт подключения платы управления чиравления	Вытянуть и снова вста- вить кабели панели управления
			Прямое подключение инверторного модуля преобразователя частоты	Обратитесь в сервис
			Отказ платы управле- ния	Обратитесь в сервис
			Неисправность импуль- сного источника пита- ния	Обратитесь в сервис



Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Плохое подключение электродвигателя	Проверить подключе- ние электродвигателя
8	tUN	Сбой автоматической	Автоматическая на- стройка во время вращения электродви- гателя	Автоматическая на- стройка при неподвиж- ном состоянии электро- двигателя
		настройки	Большая ошибка рас- хождения между ре- альными параметрами электродвигателя и на- стройками	Установить параметры правильно (в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя)
			Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента
			Начальная частота слишком высока	Уменьшить частоту запуска
		Перегрузка привода	Время разгона/ замедления слишком короткое	Увеличить время разгона/замедления
			Неправильно установ- лены параметры элект- родвигателя	Установить параметры правильно (в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя)
9	oL1		Слишком большая на- грузка	Уменьшить нагрузку
			Неправильная кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f
			Пуск вращающегося двигателя	Уменьшить значение ограничения тока или параметры самоподхвата
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание и короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
10	oL2	Перегрузка элек-	Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента
	TO OLZ	тродвигателя	Неправильная кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f





Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Неправильно установ- лены параметры элект- родвигателя	Установить параметры правильно (в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя)
10	oL2	Перегрузка элек- тродвигателя	Неправильная настрой- ка времени защиты электродвигателя от пе- регрузки	Установить правильное время защиты электродивигателя от перегрузки
		Тродвигатели	Двигатель опрокинулся или резкое изменение нагрузки	Определить причины остановки электродвигателя или проверить состояние нагрузки
			Длительная работа обычного электродвигателя на низкой скорости с большой нагрузкой	Выбрать электродвига- тель с принудительной вентиляцией
		Ошибка цепи об- наружения тока	Сбой соединения между платой управления и платой привода	Проверить и подклю- чить повторно
11	CtC		Сбой схемы обнаружения тока платы управления	Обратитесь в сервис
			Сбой схемы обнаружения тока привода	Обратитесь в сервис
			Отказ датчика тока	Обратитесь в сервис
			Импульсный источник питания неисправен	Обратитесь в сервис
12 GdP			Короткое замыкание выходной цепи привода на землю	Проверить подключение электродвигателя и выходное сопротивление заземления
	GdP	Защита выхода от короткого замыкания на землю	Нарушение изоляции электродвигателя	Проверить электродви- гатель
			Неисправность инверторного модуля преобразователя частоты	Обратитесь в сервис
			Большой выходной ток утечки на землю	Обратитесь в сервис




Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Высокий дисбаланс на- пряжения между фаза- ми питания	Проверить напряжение сети
13	ISF	Ошибка входно- го питания	Неправильное подключение входного питания	Проверить входные кабели источника пита- ния
			Чрезмерная емкость шины DC	Обратитесь в сервис
			Неправильное кабельное подключения электродвигателя	Проверить подключе- ние электродвигателя
14	14 oPL	Потеря выход- ной фазы	Дисбаланс между тремя фазами электродвига- теля	Проверить или заме- нить электродвигатель
			Неправильная настрой- ка параметров вектор- ного управления	Правильно настроить параметры векторного управления
		Перегрузка инверторного модуля	Перегрузка по току	Применить методы для перегрузки по току
			Ошибка входного питания	Проверить напряжение сети входного питания
15	oL3		Ошибка на выходе привода	Проверить электродвигатель или подключение электродвигателя
			Неисправность инвер- торного модуля	Обратитесь в сервис
			Температура окружающей среды слишком высокая	Понизьте температуру окружающей среды
			Отказ вентилятора	Заменить вентилятор
		T	Блокирован воздуховод	Очистить воздуховод
16	oH1	Тепловая защита модуля (IGBT)	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в сервис
		Неправильный монтаж инверторного модуля преобразователя частоты	Обратитесь в сервис	



Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Температура окружа- ющей среды слишком высокая	Понизить температуру окружающей среды
17	oH2	Тепловая защита электродвигате- ля (РТС)	Неправильная настрой- ка точки тепловой за- щиты электродвигателя	Правильно настроить точку тепловой защиты электродвигателя
			Неисправность схемы измерения температуры	Обратитесь в сервис
			Датчик температу- ры плохо подключен к гнезду	Вытянуть и повторно вставить
18	оН3	Неисправность цепи измерения	Температура окружающей среды слишком низкая	Поднять температуру окружающей среды
		температуры PIM	Неисправность схемы обнаружения модуля	Обратитесь в сервис
			Неисправность термистора	Обратитесь в сервис
19	19 CLL	Обрыв энкодера	Нет сигнала энкодера	Проверить, не поврежден ли энкодер и/или в порядке ли источник питания энкодера
			Неправильное подключение	Повторно подключить линии энкодера
		Ошибка подключения дополнительной платы 1	Ослабленное или плохое соединение дополнительной платы 1	Вытянуть и повторно вставить
20	EC1		Неисправность допол- нительной платы 1	Обратитесь в сервис
			Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
	Ошибка подклю-	Ослабленное или плохое соединение дополнительной платы 2	Вытянуть и повторно вставить	
21	EC2	чения дополни- тельной платы 2	Неисправность допол- нительной платы 2	Обратитесь в сервис
			Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис



Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
		Сбой шлейфа	Ослабленное или плохое подключение кабеля	Вытянуть и вставить повторно после полного отключения питания
22	dLC	платы управления	Неисправность платы привода	Обратитесь в сервис
			Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
23	TEr	Конфликт функ- ций между аналоговыми входами	Аналоговые входы установлены на одну и ту же функцию	Не устанавливать аналоговые входы на одну и ту же функцию
		Ошибка	Активен вход внешнего отказа	Проверить состояние входа внешнего отказа
24	PEr		Опрокидывание двигателя длится слишком долго	Проверить нагрузку
26	to2	Достигнуто время непрерывной работы	Включено «Достигнуто время непрерывной работы»	См. Спецификацию группы E0
27	to3	Достигнуто суммарное время работы	Включено «Достигну- то суммарное время работы»	См. Спецификацию группы E0
28	SUE	Ошибка питания при работе	Колебания напряжения на шине постоянного тока слишком большие или отсутствует питание	Проверить напряжение сети входного питания и нагрузку
29	EPr	Сбой записи/чте- ния EEPROM	Сбой параметра записи/чтения панели управления	Обратитесь в сервис
		Неисправность схемы обнаружения тока	Чрезмерное напряжение питания	Проверить входное напряжения сети питания
30 CCL	CCL		Неисправность схемы обратной связи контактора на плате привода	Обратитесь в сервис
		Неисправность контактора	Обратитесь в сервис	






Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
		Неисправность	Буферное сопротивление	Обратитесь в сервис
30	CCL	схемы обнаружения тока	Неисправность импульсного источника питания	Обратитесь в сервис
			Неправильная настройка скорости обмена данными	Настроить правильно
		O	Порт обмена данными отключен	Повторно подключить
31	TrC	Ошибка порта обмена данными	Верхний компьютер/ устройство не работает	Запустить компьютер/ устройство верхнего уровня в работу
			Ошибка параметра обмена данными привода	Настроить правильно
		Сбой обмена данными панели управления	Панель управления отключена	Повторно подключить
32	PdC		Сильные электромагнитные помехи	Проверить периферийное оборудование или запросить обслуживание
33	СРу	Ошибка	Неправильная загрузка или выгрузка параметров	Обратитесь в сервис
33	Ci y	копирования параметров	В панели управления не хранятся никакие параметры	Обратитесь в сервис
35	SFt	Ошибка совместимости версии программного обеспечения	Версия панели управления не соответствует версии платы управления	Обратитесь в сервис
36	CPU	Потеря питания	Потеря питания при последней операции	Сбросить неисправность
			Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
37	l V	Ошибка контрольной	Импульсный источник питания неисправен	Обратитесь в сервис
3/	oCr точки перегрузк по току		Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис



Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
38	SP1	Питание 5 В вне	Импульсный источник питания неисправен	Обратитесь в сервис
36	371	пределов	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
39	SP2	Питание 10 В вне	Импульсный источник питания неисправен	Обратитесь в сервис
39	Jr 2	пределов	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
		Вход AI вне	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервис
40	AIP	пределов	Вход AI слишком высокий или низкий	Установить AI в правильном диапазоне
41	LoU	Защита от пониженного напряжения	Напряжение шины постоянного тока слишком низкое	Проверить, не слишком ли низкое входное напряжение или не теряет ли привод энергию
	4/ 05P	oSP Превышение скорости	Установленное значение превышения скорости слишком мало	Правильно установить значение превышения скорости
42			Сильные колебания нагрузки	Стабилизировать нагрузку
				Некорректная установка параметров векторного управления
			Настройка смещения скорости слишком мала	Установить обоснованное смещение скорости
43	43 SPL	Большое смещение	Сильные колебания нагрузки	Стабилизировать нагрузку
		скорости	Неправильная установка параметров векторного управления	Установить правильно
		Потеря обратной	Потеря обратной связи ПИД-регулятора	Проверить канал обратной связи
45	Plo	связи ПИД- регулятора	Неправильная настройка параметров ПИД-регулятора	Настроить правильно





Код неисправ- ности	Отображе- ние неис- правности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Проблема подключения обмена данными	Подключить повторно
46	PFS	Неправильный обмен данными Profibus	Сильные внешние электромагнитные помехи	Проверить периферийное оборудование или запросить обслуживание



ВНИМАНИЕ

При возникновении неисправности определите причины и следуйте рекомендациям в соответствии с указаниями в таблице. Если неисправность не удается устранить, не подавайте питание на привод снова. Обратитесь к поставщику за сервисным обслуживанием



8 / Техническое обслуживание



Температура окружающей среды, влажность, соляной туман, пыль, вибрация, старение и износ внутренних компонентов могут привести к неисправности привода. При использовании и хранении необходимо проводить плановое техническое обслуживание.



ВНИМАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что питание привода отключено, а напряжение на шине постоянного тока упало до 0 В.

8.1 | Плановая проверка

Используйте привод в условиях, рекомендованных данным руководством, и выполняйте плановые проверки в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Элементы проверки	Аспекты проверки	Методы проверки	Критерии
	Температура	Термометр	-1040 °C
	Влажность	Гигрометр	595 %, конденсация не допускается
Рабочая среда	Пыль, масляные пятна, влага и капли воды	Визуальный ос- мотр	Отсутствие грязи, масляных пятен и капель воды
	Вибрация	Наблюдение	Плавная работа. Отсутствуют ано- мальные вибрации
	Газ	Запах, визуаль- ный осмотр	Отсутствие характерного запаха и аномального дыма
	Шум	Слушать	Аномальный шум отсутствует
	Газ	Запах, визуальный осмотр	Отсутствие характерного запаха и аномального дыма
Привод	Внешний вид	Визуальный осмотр	Отсутствие дефектов и деформации
	Теплоотвод и повышение температуры	Визуальный осмотр	Отсутствие частиц пыли и/или волокон в воздуховоде, нормальная работа вентиляторов, нормальная скорость и объем воздуха, отсутствие аномального повышения температуры
	Тепловое состояние	Запах	Отсутствие аномального нагрева и запаха паленого
Электродвигатель	Шум	Слушать	Аномальный шум отсутствует
	Вибрация	Наблюдать, слушать	Отсутствуют аномальные вибрации и звуки



Элементы проверки	Аспекты проверки	Методы проверки	Критерии
Рабочие	Входной ток питания	Амперметр	В диапазоне требований
	Входное напряжение питания	Вольтметр	В диапазоне требований
	Выходной ток привода	Амперметр	В диапазоне требований
параметры	Выходное напряжение привода	Вольтметр	В диапазоне требований
	Температура	Термометр	Разница между отображаемой температурой U0-33 и температурой окружающей среды не превышает 40 °C

8.2 | Регулярное техническое обслуживание

Пользователи должны проводить регулярный осмотр привода каждые 3–6 месяцев, чтобы устранить потенциальные неисправности.



ВНИМАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что питание привода отключено, а напряжение на шине постоянного тока упало до 0 В. Никогда не оставляйте винты, прокладки, проводники, инструменты и другие металлические предметы внутри привода. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования. Ни в коем случае не модифицируйте внутренние компоненты привода. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.

Элементы проверки	Меры
Проверьте, не ослаблены ли винты клемм управления	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты силовых клемм	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты клемм заземления	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты медных шин	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли монтажные винты привода	Затяните



Элементы проверки	Меры
Проверьте, нет ли дефектов на силовых кабелях и кабелях управления	Замените кабели
Проверьте, нет ли пыли на монтажной плате	Очистите
Проверьте, не блокирован ли воздуховод	Очистите
Проверьте, исправна ли изо- ляция привода	Проверьте вывод заземления мегаомметром на 500 В после того, как все входы и выходы будут закорочены с помощью проводников. Проверка заземления на отдельных выводах строго запрещена, так как это может привести к повреждению преобразователя частоты
Проверьте исправность изоляции электродвигателя	Снимите входные клеммы U/V/W электродвигателя с привода и проверьте электродвигатель отдельно с помощью мегаомметра на 500 В. Несоблюдение может привести к отказу привода
Проверьте, не превышает ли срок хранения привода два года	Проведите тест включения питания, во время которого напряжение должно быть постепенно увеличено до номинального значения с помощью регулятора напряжения; обязательно работать без нагрузки более 5 часов

8.3 | Замена расходных компонентов

К расходным компонентам привода относятся охлаждающий вентилятор, электролитические конденсаторы, реле или контактор и т.д. Срок службы этих компонентов зависит от окружающей среды и условий работы. Поддержание благоприятных условий эксплуатации способствует увеличению срока их службы; регулярный осмотр и техническое обслуживание также способствуют эффективному увеличению срока службы компонентов. Чтобы продлить срок службы всего привода, вентилятор охлаждения, электролитические конденсаторы, реле или контактор и другие расходные компоненты следует регулярно проверять в соответствии с таблицей ниже. Вовремя заменяйте неисправные детали (если есть).

Расходные компоненты	Срок службы	Причина неисправности	Критерии
Вентилятор	30 000 40 000 ч	Износ подшипника и старение лопастей	Проверьте, нет ли трещин на лопастях вентилятора. Проверьте, нет ли при работе ненормальных вибраций и шума



Расходные компоненты	Срок службы	Причина неисправности	Критерии		
Электролитиче- ский конденса- тор	40 000 50 000 ч	Чрезмерно высокая температура окружающей среды и слишком низкое давление воздуха приводят к улетучиванию электролита; старение электролитического конденсатора	Проверьте, нет ли утечек жидкости. Проверьте предохранительный клапан. Проверьте, не выходит ли значение емкости из допустимого диапазона. Проверьте нормальность сопротивления изоляции		
Реле/ контактор	50 000 100 000 вклю- чений	О 000 Коррозия и пыль ухудшают контактный эффект контакта; замыкания. Ложная			

8.4 | Хранение

Условия хранения должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице ниже.

Элементы	Требования	Рекомендуемые метод и среда хранения
Температура хранения	−40+70 °C	При длительном хранении рекомендуются помещения с температурой окружающей среды ниже 30 °C. Избегайте хранения в местах, где изменение температуры может привести к конденсации и замерзанию
Влажность хранения	595 %	Изделие может быть упаковано пластиковой плен- кой с осушителем
Условия хранения	Пространство с низкой вибрацией и низким содержанием соли, где нет прямого воздействия солнечных лучей, пыли, агрессивных или горючих газов, масляных пятен, паров и капель воды	Изделие может быть упаковано пластиковой плен- кой с осушителем



ВНИМАНИЕ

Поскольку длительное хранение может привести к износу электролитических конденсаторов, привод необходимо однократно включить, если срок хранения превышает 2 года. После подачи питания входное напряжение должно быть постепенно увеличено до номинального значения с помощью регулятора напряжения, при этом преобразователь частоты должен работать без нагрузки более 5 часов.




9 / Приложение. Протокол обмена данными




9.1 | Сетевой режим

Приводы имеют два сетевых режима: один ведущий / несколько ведомых и один ведущий / один ведомый.



Сетевая схема с одним ведущим и несколькими ведомыми устройствами



Сетевая схема с одним ведущим и одним ведомым устройствами



9.2 | Режим интерфейса

Интерфейс RS485 или RS232: асинхронный, полудуплексный. Формат данных по умолчанию: 8-N-2 (8 бит данных, без проверки, два стоповых бита), 9600 бит/с. Настройку параметров см. Группу H0.

9.3 | Режим обмена данными

- 1. Привод используется в качестве ведомого для обмена данными между ведущими и ведомыми станциями. Когда ведущее устройства отправляет команды, используя широковещательный адрес, ведомое устройство не отвечает;
- 2. Собственный адрес, скорость передачи данных и формат данных преобразователя частоты устанавливаются через панель управления ведомого устройства или через последовательный обмен данными;
- 3. Ведомое устройство сообщает текущую информацию о неисправности в последнем кадре отклика на опрос ведущего устройства;
- 4. Привод использует интерфейс RS-485 или расширенный интерфейс RS-232.

9.4 | Формат протокола

Протокол Modbus поддерживает как режим RTU, так и режим ASCII. Формат кадра данных RTU показан на рисунке ниже:



RTU:

В режиме RTU время ожидания между кадрами может быть установлено с помощью функционального кода или в соответствии со стандартом Modbus, для которого минимальное время ожидания между кадрами следующее:

- 1. заголовок и конец кадра определяют кадр, делая время ожидания шины равным или превышающим 3,5-байтовое время;
- 2. после начала кадра расстояние между символами должно быть меньше 1,5-символьного времени обмена данными, иначе вновь полученные символы будут рассматриваться как заголовок нового кадра;
- 3. проверка данных использует CRC-16, и в проверке участвует вся информация; стар-





ший и младший байты контрольной суммы передаются после обмена. Подробнее о CRC проверке см. Примеры в конце протокола;

4. время ожидания шины, составляющее не менее 3,5 символов (или установленное минимальное время ожидания шины), должно поддерживаться между кадрами и не требует накопления начального и конечного времени ожидания.

Кадр данных, кадр запроса которого является «чтением значения параметра b0-02 из ведомого устройства 0x01», выглядит следующим образом:

Приложение. Таблица 1

Адрес	Код функции	Адрес регистра	Считанные сло- ва	Контрольная сумма
01	03	02 02	00 01	24 72

Кадр отклика ведомого устройства 0х01 показан ниже:

Приложение. Таблица 2

Адрес	Код функции	Адрес регистра	Считанные сло- ва	Контрольная сумма
01	03	02	13 88	B5 12

ASCII:

- 1. заголовок кадра «0х3A», конец кадра по умолчанию «0х0D0A»; также конец кадра может быть настроен и определен пользователем;
- 2. в режиме ASCII все байты данных, кроме заголовка и конца кадра, отправляются в виде кода ASCII; старший 4-битный байт и младший 4-битный байт отправляются последовательно;
- 3. в режиме ASCII данные имеют длину 7 бит. Для А... F используются их коды ASCII в верхнем регистре;
- 4. данные подвергаются проверке LRC, которая охватывает информационную часть от адреса ведомого устройства до данных;
- 5. контрольная сумма равна дополнению суммы символов, участвующих в проверке данных (обрыв бита подачи).

В режиме ASCII формат кадра данных следующий:

Формат кадра данных ASCII Сообщение Modbus Начало: «0х3А» Адрес ведомого устройства Параметр Данные Проверка Конец: 0хD, 0хА



Ниже приведены примеры кадра данных Modbus в режиме ASCII.

Запись 4000 (0xFA0) во внутренний регистр 02 02 ведомого устройства 0x01 показана в таблице ниже.

Проверка LRC = дополнение (01 + 06 + 02 + 02 + 0x0F + 0xA0) = 0x46

Приложение. Таблица 3

	Заго- ловок	Ад	pec		ра- етр	Ад	pec p	егист	гра			ваем кимс		Пр вер LF	ка	Кон	нец
Символ	:	0	1	0	6	0	2	0	2	0	F	Α	0	4	6	CR	LF
ASCII	3A	30	31	30	36	30	32	30	32	30	46	41	30	34	36	0D	0A

Различные задержки отклика могут быть установлены для сквозных параметров, чтобы адаптироваться к конкретным прикладным требованиям различных ведущих станций; в режиме RTU фактическая задержка оклика составляет не менее 3,5 символов, а в режиме ASCII фактическая задержка отклика должна быть не менее 1 мс.

9.5 | Функция протокола

Самая главная функция Modbus заключается в чтении и записи параметров, а разные параметры определяют разные запросы операций. Операции с параметрами, поддерживаемые протоколом Modbus преобразователя частоты, показаны в таблице ниже:

Приложение. Таблица 4 - Параметры

Параметр	Значение параметра
0x03	Считайте функциональные параметры привода и параметры рабочего состояния
0x06	Перезапись отдельных функциональных параметров привода или параметров управления, которые не сохраняются при отключении питания
0x08	Диагностика линий
0x10	Перезапись нескольких функциональных параметров привода или параметров управления, которые не сохраняются при отключении питания
0x41	Запись отдельных функциональных параметров привода или параметров управления и сохранение их в энергонезависимом запоминающем устройстве
0x42	Управление параметрами

Функциональные параметры, параметры управления и параметры состояния привода отображаются в регистре чтения-записи Modbus. Характеристики чтения-записи и диапазон параметров соответствуют указаниям руководства пользователя привода. Групповые номера параметров привода отображаются как старший байт адреса регистра, а внутригрупповые индексы отображаются как младший байт адреса регистра. Все параметры управления приводом и параметры состояния виртуализируются как группы параметров привода. Соответствующие отношения между номерами групп параметров и их старшими байтами адреса регистра показаны в таблице ниже:



Приложение. Таблица 5 – Адреса старших байтов регистров, сопоставленные с номерами групп параметров

Группа параметров	Сопоставление адреса регистра, старший байт	Группа параметров	Сопоставление адреса регистра, старший байт
A0	0x00	E1	0x12
A1	0x01	F0	0x13
b0	0x02	F1	0x14
b1	0x03	F2	0x15
b2	0x04	F3	0x16
C0	0x05	F4	0x17
C1	0x06	F5	0x18
C2	0x07	F6	0x19
C3	0x08	Н0	0x1A
C4	0x09	H1	0x1B
d0	0x0A	H2	0x1C
d1	0x0B	LO	0x1D
d2	0x0C	L1	0x1E
d3	0x0D	U0	0x1F
d4	0×0E	U1	0x20
d5	0x0F	U2	0x21
d6	0x10	Группа параметров управление приводом	0x62
EO	0x11	Группа параметров состояния привода	0x63

Например, адрес регистра параметра привода b0-02 – 0x0202, а адрес E0-07 – 0x1107.

В следующих параграфах мы представляем форматы и значения параметров протокола Modbus и части данных в дальнейшем, Т.Ө. чтобы представить содержимое, связанное с «параметрами» и «данными», в вышеупомянутом формате кадра данных. Эти две части составляют блок данных протокола Modbus уровня приложения. Блок данных протокола уровня приложения, упомянутый ниже, относится к этим двум частям. Мы берем режим RTU, например, для описания формата кадра ниже. Длина блока данных протокола уровня приложения должна быть удвоена в режиме ASCII.

Блоки данных протокола уровня приложения для различных параметров следующие:

Параметр 0x03: считать содержимое регистра Формат запроса показан в приложении в таблице 6.



Приложение. Таблица 6

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x03
Адрес регистра	2	0x00000xFFFF
Количество регистров	12	0x00010x000C
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 7.

Приложение. Таблица 7

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x03
Количество считываемых байтов	1	2* количество регистров
Содержимое регистра	2* количество регистров	
Проверка	LRC или CRC	

Параметр 0x06(0x41): запись содержимого регистра (0x41 сохраняется при отключении питания)

Формат запроса показан в приложении в таблице 8.

Приложение. Таблица 8

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x06
Адрес регистра	2	0x00000xFFFF
Содержимое регистра	2	0x00000xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 9.

Приложение. Таблица 9

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x06
Адрес регистра	2	0x00000xFFFF
Содержимое регистра	2	0x00000xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Некоторые параметры привода зарезервированы и не могут быть изменены настройками обмена данных.

Список этих параметров приведен в приложении в таблице 10.



Приложение. Таблица 10

	Параметры	Примечания	
(Автоматическая настройка)	d0-22d3-22	Обмен данными не работает	
(Передача параметров)	A0-05	Обмен данными не работает	
(Пароль пользователя)	A0-00	Пароль пользователя не может быть установлен посредством обмена данными, но пароль пользователя, установленный панелью управления, можно разблокировать, записав тот же пароль с обмена данными компьютера/ устройства верхнего уровня. Компьютер/устройство верхнего уровня может видеть и изменять параметры	

Параметр 0х08: диагностика линии обмена данными.

Формат запроса показан в приложении в таблице 11.

Приложение. Таблица 11

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x08
Подпараметр	2	0x00000x0030
Данные	2	0x00000xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 12.

Приложение. Таблица 12

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x08
Подпараметр	2	0x00000x0030
Данные	2	0x00000xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Подпараметры, поддерживаемые диагностикой линии, указаны в таблице ниже.

Приложение. Таблица 13 - Подпараметр диагностики линии

Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значении подфункции
0x0001	0x0000	0x0000	Повторно инициализируйте обмен данными: отключите режим отсутствия ответа



Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значении подфункции
	0xFF00	0xFF00	Повторно инициализируйте обмен данными: отключите режим отсутствия ответа
0x0003	«Конец нового кадра» 00	«Конец нового кадра» 00	Установить конец кадра в режиме ASCII, и этот «конец нового кадра» заменит исходный символ перевода строки. (Примечание: конец нового кадра не должен быть больше 0x7F и не должен быть равен 0x3A)
0x0004	0x0000	Без отклика	Установить режим без отклика. Только отклик на запрос повторной инициализации обмена данными. Это в основном используется для изоляции неисправного оборудования
0x0030	0x0000	0x0000	Настройте подчиненное устройство, чтобы оно не откликалось на недопустимую команду и команду ошибки
	0x0001	0x0001	Настройте подчиненное устройство, чтобы оно откликалось на недопустимую команду и команду ошибки

Параметр 0x10: постоянно записывать параметры. Формат запроса показан в приложении в таблице 14.

Приложение. Таблица 14

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x10
Адрес регистра	2	0x00000xFFFF
Количество регистров	2	0x00010x0004
Количество байтов содержимо- го регистра	1	2* количество регистров опе- раций
Содержимое регистра	2* количество регистров опе- раций	
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 15.



Приложение. Таблица 15

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x10
Адрес регистра	2	0x00000xFFFF
Количество регистров	2	0x00010x0004
Проверка	LRC или CRC	

Параметр 0х42: управление параметрами

Формат запроса показан в приложении в таблице 16.

Приложение. Таблица 16

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x42
Подпараметр	2	0x00000x0007
Данные	2 (старший байт – это номер группы параметров, а младший байт – индекс параметра в группе)	
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 17.

Приложение. Таблица 17

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество байтов)	Диапазон
Параметр	1	0x42
Подпараметр	2	0x00000x0007
Данные	2	0x00000xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Подпараметры, поддерживаемые управлением параметрами, указаны в таблице 18.

Приложение. Таблица 18 - Подпараметры управления параметрами

Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значении подфункции
0x0000	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Верхний предел параме- тра	Считать верхний предел параметра



Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значении подфункции
0x0001	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Нижний предел параметра	Считать нижний предел параметра
0x0002	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Подробную информацию о характеристиках параметров см. в спецификации ниже	Считать характеристики параметров
0x0003	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Максимальное значение внутригруппового индекса	Считать максимальное значение внутригруппового индекса
0x0004	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Следующий номер груп- пы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Считать следующий номер группы параметров
0x0005	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байтравен 0	Предыдущий номер груп- пы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Считать предыдущий номер группы параметров

Группа параметров состояния не должна изменяться и не поддерживает считывание верхнего и нижнего пределов. Характеристика параметра имеет длину 2 байта, а определение битов показано в таблице ниже:

Приложение. Таблица 19 - Характеристики параметров

Характеристический параметр (БИТ)	Значение	Назначение
	00B	Может изменяться во время работы
БИТ1БИТО	01B	Не может изменяться во время работы, но может изменяться вовремя останова
	10B	Только чтение
	11B	Заводские параметры
	000B	Точность: 1
	001B	Точность: 0,1
БИТ4БИТ2	010B	Точность: 0,01
	011B	Точность: 0,001
	100B	Точность: 0,0001
	Прочее	Зарезервировано



Характеристический параметр (БИТ)	Значение	Назначение
БИТ7БИТ5	000B	Единица измерения – А
	001B	Единица измерения – Гц
	010B	Единица измерения – Ом
	011B	Единица измерения – об/мин
	100B	Единица измерения – С
	101B	Единица измерения – В
	110B	Единица измерения – %
	111B	Единица измерения не задана
БИТ8	0: десятеричный; 1: шестнадцатеричный	Формат отображение
БИТ9	0: небыстрое меню; 1: быстрое меню	Быстрое меню или нет
БИТ10	0: не выгружено; 1: выгружено	Выгружено на панель управления или нет
БИТ13БИТ11	001B	Ширина данных: 1
	010B	Ширина данных: 2
	011B	Ширина данных: 3
	100B	Ширина данных: 4
	101B	Ширина данных: 5
	110B	Ширина данных: 6
	111B	Ширина данных: 7
БИТ14	Количество доступных / недо- ступных символов	0: число без знака; 1: относительное число
БИТ15	Зарезервировано	Зарезервировано

Формат отклика при возникновении ошибки показан в таблице 20.

Приложение. Таблица 20

Блок данных протокола уров- ня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x80 + параметр
Код ошибки	1	
Проверка	LRC или CRC	

Коды ошибок, поддерживаемые протоколом Modbus, перечислены в таблице ниже:

Приложение. Таблица 21 – Коды ошибок

Коды ошибок	Значение кодов ошибок	
0x01	Недопустимый параметр	
0x02	Недопустимый адрес регистра	



Коды ошибок	Значение кодов ошибок	
0x03	Ошибка данных, ⊤.⊖. данные вне верхнего или нижнего предела	
0x04	Сбой работы подчиненного устройства, включая ошибки, вызванные неверными данными, хотя они находятся в диапазоне	
0x05 Команда действительна и обрабатывается, в основном используется дл хранения данных в энергонезависимой памяти		
0x06	Подчиненное устройство занято, повторите попытку позже; в основном используется для хранения данных в энергонезависимой памяти	
0x18	Ошибка кадра сообщения: включая ошибку длины сообщения и ошибку проверки	
0x20 Неизменяемый параметр		
0x21	Параметр не изменяем во время работы	
0x22	Параметр защищен паролем	

Параметры управления приводом используются для настройки пуска, останова и рабочей частоты. Определив параметры состояния привода, можно получить статус и режим работы. Параметры управления приводом и параметры состояния показаны в таблице 22 приложения.

Приложение. Таблица 22 – Параметры управления

Адрес регистра	Название параметра	Сохраняется при потере питания
0x6200	Слово команды управления	Нет
0x6201	Задание основной частоты	Да
0x6202	Задание вспомогательной частоты	Да
0x6203	Основная опорная частота	Нет
0x6204	Вспомогательная опорная частота	Нет
0x6205	Многоступенчатая опорная частота	Нет
0x6206	Опорная частота простого ПЛК	Нет
0x6207	0х6207 Процент дискретной настройки ПИД (0100.0 %)	
0x6208	0x6208 Процент обратной связи ПИД (0100.0 %) 0x6209 Предел крутящего момента на валу привода (0200.0 %)	
0x6209		
0x620A	0x620A Предел крутящего момента тормоза (0200.0 %)	
0x620B	Зарезервировано	Нет
0x620C	Зарезервировано	Нет
0x620D	0x620D Зарезервировано	
0x620E	0x620E Настройка источника аналогового AO1	
0x620F	0x620F Настройка источника аналогового EAO	
0x6210	Настройка источника дискретного DO	Нет



Адрес регистра	Адрес регистраНазвание параметра0x6211Настройка пропорции настройки частоты ведомого устройства (0100,0 %)0x6212Опорный виртуальный вывод обмена данными	
0x6211		
0x6212		
0х6213 Время разгона 1		Да
0х6214 Время замедления 1		Да

Приложение. Таблица 23 – Параметры состояния

Адрес регистра	Название параметра	
0x6300	Слово рабочего состояния 1	
0x6301	Текущая рабочая частота	
0x6302	Выходной ток	
0x6303	Выходное напряжение	
0x6304	Выходная мощность	
0x6305	Скорость вращения	
0x6306	Напряжение шины	
0x6307	Выходной крутящий момент	
0x6308	Внешний счетчик	
0x6309	Слова старшего бита фактической длины	
0x630A	Слова младшего бита фактической длины	
0x630B	Состояние дискретного входа	
0x630C	Состояние дискретного выхода	
0x630D	Настройка рабочей частоты	
0x630E	Настройка ПИД	
0x630F	Обратная связь ПИД-регулятора	
0x6310	Установленная длина	
0x6311	Установленное время разгона 1	
0x6312	Установленное время замедления 1	
0x6313	Al1 (единица измерения: B)	
0x6314	Al2 (единица измерения: B)	
0x6315	AI2 (единица измерения: В) (Отрицательное значение указывает на соответствующее дискретное дополнение)	
0x6316	DI (единица измерения: кГц)	
0x6317	Неисправность 1 (последняя)	
0x6318	Неисправность 2	
0x6319	Неисправность 3	
0x631A	Параметр отображения запуска	
0x631B	Параметр отображения останова	
0x631C	Настройка режима управления приводом	



Адрес регистра	Название параметра	
0x631D	Режим опорной частоты	
0x631E	Основная опорная частота	
0x631F	Дискретная настройка основной опорной частоты	
0x6320	0 Вспомогательная опорная частота	
0x6321	21 Дискретная настройка вспомогательной опорной частоты	
0x6322	Слово 2 состояния привода	
0x6323	Текущая неисправность привода	

Биты управления приводом определяются, как показано ниже в таблице 24.

Приложение. Таблица 24 – Биты управления

Бит управления	Значение	Назначение	Описание функции
БИТО	0	Команда запуска выключена	Остановить привод
DVIIO	1	Команда запуска включена	Запустить привод
	1	Назад	Установить направление за-
БИТ1	0	Вперед	пуска, когда команда запуска включена
БИТ2	1	Толчок	
DVIIZ	0	Толчок отключен	
FIATO	1	Команда сброса включена	
БИТ3	0	Команда сброса выключена	
	1	Останов выбегом включен	
БИТ4	0	Останов выбегом выключен	
БИТ15БИТ5	000000B	Зарезервировано	



ВНИМАНИЕ

Когда БИТ0 и БИТ2 сосуществуют, толчковый режим имеет приоритет.

Биты состояния привода показаны в приложении в таблице 25.

Приложение. Таблица 25 – Слово состояния 1 бит

Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
БИТО	1	Запуск	
DVIIU	0	Останов	
БИТ1	1	Назад	
DVIII	0	Вперед	
БИТЗБИТ2	00B	Постоянная скорость	
	01B	Разгон	
	10B	Замедление	



Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
БИТ4	0	Главная настройка не достигнута	
	1	Главная настройка достигнута	
БИТ7БИТ5	Зарезерви- ровано		
БИТ15БИТ8	0x000xFF	Код неисправности	0: привод нормален. Не-0: привод неисправен; См. соответствующую спецификацию кодов неисправностей в главе 7 данного руководства пользователя

Приложение. Таблица 26 – Слово состояния 2 бит

Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
БИТО 1 0		Толчок	
		Без толчка	
БИТ1	1	Запуск с ПИД	
DVIII	0	Запуск без ПИД	
БИТ2	1	Запуск с ПЛК	
DVIIZ	0	Запуск без ПЛК	
БИТЗ	1	Запуск при многоступенчатой частоте	
DVIIS	0	Запуск без многоступенчатой частота	
БИТ4	1	Обычный запуск	
БИТ4	0	Необычный запуск	
БИТ5	1	Частота намотки	
CIND	0	Нет частоты намотки	
БИТ6	1	Пониженное напряжении	
DVITO	0	Нормальное напряжение	
FIAT7	1	Бессенсорное векторное управление	
БИТ7	0	Не бессенсорное векторное управление	
FIATO	1	Векторное управление с обратной связью	
БИТ8	0	Векторное управление без обратной связи	
	1	Управление положением	
БИТ9	0	Управление положением отсут- ствует	



Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
	1	Автоматическая настройка	
БИТ10	0	Автоматическая настройка отсутствует	
Прочее	0	Зарезервировано	

9.6 | Инструкции оператора

0х03 читает несколько (включая один) регистров (адрес по умолчанию 0х01). Запрос ведущего устройства:

Приложение. Таблица 27

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество ре- гистров	Код проверки
01	03	XX XX	000X	XX XX

Отклик ведомого устройства:

Приложение. Таблица 28

Адрес	Параметр	Общее количество байтов	Данные	Код проверки
01	03	2* количество регистров	BnB0	XX XX

Адрес регистра: 0x00 00...0x63 22;

Количество регистров: $0x00\ 01...0x00\ 0C$; Данные: n равно $(2 \times количество регистров – 1)$.

Пример применения:

Примечание: перед использованием управления приводом с помощью обмена данными проверьте, правильно ли подключено оборудование; кроме того, обязательно правильно установите формат данных, скорость передачи данных и адрес для обмена данными.

Параметр 0x03 используется здесь для считывания значений параметров управления ведомого устройства 0x01 b0-00, b0-01, b0-02 и b0-03. В настоящий момент b0-00 = 0, b0-01 = 0, b0-02 = 5000, b0-03 = 0.



Приложение. Таблица 29

	Адрес	Пара- метр	Адрес регистра	Количе- ство ре- гистров	Коли- чество байтов данных	Данные	Контроль- ная сумма
Запрос	01	03	02 00	00 04	Нет	Нет	44 B1
Отклик	01	03	Нет	Нет	08	0000,0000, 1388, 000B	11 79

Управление параметром 42Н Запрос ведущего устройства:

Приложение. Таблица 30

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	42	XX XX	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства:

Приложение. Таблица 31

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	42	XX XX	B1B0	XX XX

Адрес регистра: 0x00 00...0x21 06 и 0x62 00...0x63 22.

Подпараметр: см. Таблицу подпараметров управления параметрами.

Данные: значения данных, указанных в таблице подпараметров, управляющих параметрами.

Пример:

Параметр 0x42 используется здесь для считывания верхнего предельного значения управляющего параметра b0-02 подчиненного устройства 0x01, которое равно 600,00:

Приложение. Таблица 32

	Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	42	00 00	02 02	F9 64
Отклик	01	42	00 00	EA 60	36 8D

0x06 (0x41 хранение данных) записывает, что данные этого отдельного параметра не сохраняются.



Запрос ведущего устройства:

Приложение. Таблица 33

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Данные	Код проверки
01	06	62 00	B1 B0	XX XX

Отклик ведомого устройства:

Приложение. Таблица 34

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Данные	Код проверки
01	06	62 00	B1 B0	XX XX

Пример:

Здесь параметр 0x06 используется для записи команды управления ведомым устройством 0x01 (вперед), ⊤.е. для записи 1 в адрес регистра 0x6200:

Приложение. Таблица 35

	Адрес	Пара- метр	Адрес регистра	Коли- честв о реги- стров	Коли- честв о байтов данных	Данные	Контроль- ная сумма
Запрос	01	06	62 00	Нет	Нет	00 01	57 B2
Отклик	01	06	62 00	Нет	Нет	00 01	57 B2

10Н записывает, что данные нескольких регистров не сохраняются. Запрос ведущего устройства:

Приложение. Таблица 36

Адрес	Параметр	Адрес ре- гистра	Количество регистров	Количеств о байтов данных	Данные	Код про- верки
01	10	XX XX	00010004	Количеств о 2* реги- стров	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства

Приложение. Таблица 37

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество ре- гистров	Код проверки
01	10	XX XX	Количество 2* регистров	XX XX

Адрес регистра: 0x00 00...0x1E 04, 0x62 00...0x62 14 Количество регистров: 0x00 01...0x00 04 Количество байтов данных: 0x02...0x08



Данные: n равно (2 × количество регистров –1).

Пример:

Параметр 0x10 используется здесь для записи соответствующих данных записи 1, 6 и 0 в регистры управления 0x6200, 0x6201 и 0x6202 ведомого устройства 0x01:

Приложение. Таблица 38

	Адрес	Пара- метр	Адрес регистра	Количе- ство ре- гистров	Коли- чество байтов данных	Данные	Контроль- ная сумма
Запрос	01	10	62 00	00 03	06	0001, 0006, 0000	CE F8
Отклик	01	10	62 00	00 03	Нет	Нет	9F B0

0х08: диагностика линии обмена данными. Запрос ведущего устройства:

Приложение. Таблица 39

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	08	XX XX	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства:

Приложение. Таблица 40

Адрес	Код функции	Код подфункции	Данные	Код проверки
01	08	XX XX	BnB0	XX XX

Подпараметр: таблица подпараметров диагностики линии.

Пример:

Параметр 0x08 используется здесь для установки режима обмена данными без отклика ведомого устройства 0x01:

Приложение. Таблица 41

	Адрес	Параметр	Подпара- метр	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	08	00 04	00 00	A1 CA
Отклик	01	08	00 04	00 00	A1 CA

Ошибка чтения или предупреждение

В случае обнаружения во время обмена данными недопустимого параметра, недопустимого адреса регистра, ошибок данных и других аномалий произойдет аномалия отклика обмена данными подчиненного устройства. В этом случае отклик ведомого устройства будет следующим:



Отклик ведомого устройства:

Приложение. Таблица 42

Адрес	Параметр	Данные	Код проверки
01	0x80 + параметр	Код ошибки	XX XX

Пример:

Параметр 0x10 используется здесь для записи соответствующих данных записи 1, 11, 4 и 100.00 в регистры управления 0x6200, 0x6201, 0x6202 и 0x6203 подчиненного устройства 0x01:

Приложение. Таблица 43

	Адрес	Пара- метр	Адрес регистра	Количе- ство ре- гистров	Коли- чество байтов данных	Данные	Контроль- ная сумма
Запрос	01	10	62 00	00 04	08	0001, 000B 0004 2710	DE 64
Отклик	01	90	Нет	Нет	Нет	20	0C 01



9.7 | Генерация LRC/CRC

Принимая во внимание потребность в повышении скорости, CRC-16 обычно реализуется в режиме формы. Исходники на языке С для реализации CRC-16 приведены ниже. Обратите внимание, что в конечном результате старший и младший байты поменялись местами, то есть результатом является контрольная сумма CRC, которая должна быть отправлена:

e-mail: support@impuls.energy web: www.impuls.energy